

Laporan Inspeksi

extrior

kerusakan	Status
Bemper Depan	Safe
Bemper Belakang	Damaged
Kap Mesin	N/A
Pintu Depan	Safe
Pintu Belakang	Safe
Kap Bagasi	Safe

kerusakan



interior

kerusakan	Status
Kamera Mundur	Safe
Pemutar Audio	Safe
Jok Driver	Safe
Jok Driver	Safe
Laci Dashboard	Safe
Air Conditioner	Safe

kerusakan



components

kerusakan	Status
Belt Mesin	N/A
Mesin	N/A
Mesin Akselereasi	N/A
Mesin Idle	N/A
Mesin Starling	N/A
Suara Mesin	N/A
Aki	N/A
Dinamo	N/A
Mounting Transmisi	N/A
Radiator	N/A
Tangki Radiator	N/A
Kipas Radiator	N/A
Tutup Radiator	N/A

kerusakan



test jalan

kerusakan	Status
Bunyi Transimis	N/A
Roda Penggerak	N/A
Sistem Kopling	N/A
Sistem Tuas Rem	N/A
Perpindahan Transmisi	N/A

kerusakan

