

Checklist

Usuário: Marcos Wanderson de Jesus

Placa: PKC7548

Data: Quinta-feira, 08/01/2026.

Duração: Início 16:27:33 - Fim 16:34:12 (6 minutos e 38 segundos)

Localização: Ver no Google Maps

Itens

Hodômetro: 83038.0 km

Nível de combustível: E

Nível de óleo: Máximo

Nível de água: Máximo

Luz de freio/Ré: Sem avarias/Funcionando

Setas/Pisca-alerta: Sem avarias/Funcionando

Faróis: Sem avarias/Funcionando

Funilaria/Baú (Para-choques e Lataria): Sem avarias

Pneus/estepe: Em boas condições/Com estepe

Painel de instrumentos: Sem avarias/Funcionando

Buzina: Sem avarias/Funcionando

Para-brisa (Vidraçaria e limpador): Sem avarias/Funcionando

Kit manutenção (Macaco, chave de roda e triângulo): Kit completo

Anotação

Ivison, chegou na garagem com o baú OVF3A94 Vazio.

Imagenes/Anexos



























































