

REPORTE DE PERFORACIÓN

Análisis operacional y KPI del turno

Fuente de datos	Prueba operacional	Turnos incluidos	Día
Fecha inicio	01-05-2026	Fecha fin	01-05-2026
Proyecto	Proyecto DES	Registros	1
Rendimiento consolidado	25.00 m/h	Generado	05-06-2026 00:30

METROS PERFORADOS 100.00 Producción total	REGISTROS 1 Filas consolidadas	POZOS/CICLOS 5 Según fuente	RENDIMIENTO 25.00 m/h Consolidado	DISPONIBILIDAD 87.50% Promedio
UTILIZACIÓN 38.10% Promedio	H. EFECTIVAS 4.00 Trabajo productivo	H. NO EFECTIVAS 2.00 Consolidado	H. AVERÍA 1.00 Mecánica	H. MP 0.50 MantenCIÓN

Análisis breve del periodo

Periodo 01-05-2026 a 01-05-2026, turnos Día: producción total 100.00 m, rendimiento consolidado 25.00 m/h. Se consolidan 1 registros de la fuente Prueba operacional.

Resumen operacional

Indicador	Valor
Metros perforados	100.00
Pozos perforados	5
Petróleo litros	0.00
Horas efectivas	4.00
Horas MP	0.50

Categoría	Horas
Horas efectivas perforando	4.0
Avería mecánica	1.0
Mantenimiento Programada	0.5

KPI	Valor
Rendimiento m/h	25.00
Disponibilidad promedio	87.50%
Utilización promedio	38.10%
Horas avería	1.00
Horas no efectivas	2.00

Resumen por turno

Turno	Metros	Registros	Horas efectivas	Disponibilidad	Utilización	Rendimiento
Día	100.00	1	4.00	87.50%	38.10%	25.00

Resumen por día

Fecha	Turno	Metros	Registros	Equipos	Operadores
01-05-2026	Día	100.00	1	1	1

Ranking por equipo

Equipo	Metros	Registros	Rendimiento	Disponibilidad	Utilización
9275	100.00	1	25.00	87.50%	38.10%

Ranking por operador

Operador	Metros	Registros	Rendimiento
Operador A	100.00	1	25.00

Detalle compacto por equipo

Modelo	N°	Operador	Estado	Estatus	Metros	Pozos	Rend. m/h	H. efect.	H. no efect.	H. avería	Disp. %	Util. %	Marcación
Sandvik D75KS	9245		Sin marcación		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Sin marcación
Sandvik D75KS	9277		Sin marcación		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Sin marcación
SmartROC D65	9339		Sin marcación		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Sin marcación
FlexiROC D65	9274		Sin marcación		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Sin marcación

Modelo	N°	Operador	Estado	Estatus	Metros	Pozos	Rend. m/h	H. efect.	H. no efect.	H. avería	Disp. %	Util. %	Marcación
FlexiROC D65	9272		Sin marcación		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Sin marcación
FlexiROC D65	9259		Sin marcación		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Sin marcación

Gráficos operacionales resumidos

Pareto de detenciones por horas



Ranking operadores por rendimiento m/h



KPI operacional por equipo



Sandvik D75KS
Equipo 9245

Sin marcación

Operador	Sin operador
Marcación	Sin marcación
Metros perforados	0.00
Pozos perforados	0
Rendimiento m/h	0.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	0.00%
Horas efectivas	0.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	0.00



Sandvik D75KS
Equipo 9277

Sin marcación

Operador	Sin operador
Marcación	Sin marcación
Metros perforados	0.00
Pozos perforados	0
Rendimiento m/h	0.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	0.00%
Horas efectivas	0.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	0.00

KPI operacional por equipo



SmartROC D65
Equipo 9339

Sin marcación

Operador	Sin operador
Marcación	Sin marcación
Metros perforados	0.00
Pozos perforados	0
Rendimiento m/h	0.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	0.00%
Horas efectivas	0.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	0.00



FlexiROC D65
Equipo 9274

Sin marcación

Operador	Sin operador
Marcación	Sin marcación
Metros perforados	0.00
Pozos perforados	0
Rendimiento m/h	0.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	0.00%
Horas efectivas	0.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	0.00

KPI operacional por equipo



FlexiROC D65
Equipo 9272

Sin marcación

Operador	Sin operador
Marcación	Sin marcación
Metros perforados	0.00
Pozos perforados	0
Rendimiento m/h	0.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	0.00%
Horas efectivas	0.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	0.00



FlexiROC D65
Equipo 9259

Sin marcación

Operador	Sin operador
Marcación	Sin marcación
Metros perforados	0.00
Pozos perforados	0
Rendimiento m/h	0.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	0.00%
Horas efectivas	0.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	0.00