

REPORTE DE PERFORACIÓN

Análisis operacional y KPI del turno

Fecha	21-05-2026	Turno	D?a
Proyecto	Proyecto DES	Equipos registrados	6
Rendimiento consolidado	65.32 m/h	Generado	22-05-2026 10:06

METROS PERFORADOS 391.90 Producción total	RENDIMIENTO 65.32 m/h Consolidado	DISPONIBILIDAD 100.00% Promedio turno	UTILIZACIÓN 8.33% Promedio turno	EQUIPOS REGISTRADOS 1/6 Reportados en turno
CON MARCACIÓN 1 Equipos con datos	STANDBY TAJO/PATIO 0 Disponibles sin producción	H. NO EFECTIVAS 6.00 Distribución turno	H. AVERÍA 0.00 Mecánica	

Análisis breve del turno

Turno D?a del 21-05-2026: producción total 391.90 m, rendimiento consolidado 65.32 m/h. La principal causa de detención fue Cambio Turno (2.00 h). Se registran 1 equipos con marcación y 0 equipos en standby por falta de tajo/patio. El tiempo no efectivo representa una restricción relevante para la utilización.

Resumen operacional

Indicador	Valor
Metros perforados	391.90
Pozos perforados	19
Petróleo litros	852.00
Horas efectivas	6.00

Categoría	Horas
Horas efectivas perforando	6.0
Falla Operacional	0
Cambio de aceros	0.0
Seguridad	0
Relleno de agua	1.0
Combustible	0.0
Traslado	1.0
Cambio Turno	2.0
Standby por falta de tajo/Patio	0.0
Tronadura	0
Falta operador	0
Otros	0.5

KPI	Valor
Rendimiento m/h	65.32
Disponibilidad promedio	100.00%
Utilización promedio	8.33%
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	6.00

Detalle compacto por equipo

Modelo	N°	Operador	Estado	Metros	Pozos	Rend. m/h	H. efect.	H. no efect.	H. avería	Disp. %	Util. %	Marcación
Sandvik D75KS	9245	Jonathan Leiva	Operativo parcial	391.90	19	65.32	6.00	6.00	0.00	100.00	50.00	Con marcación
Sandvik D75KS	9277		Sin marcación	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Sin marcación
SmartROC D65	9339		Sin marcación	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Sin marcación
FlexiROC D65	9274		Sin marcación	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Sin marcación
FlexiROC D65	9272		Sin marcación	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Sin marcación
FlexiROC D65	9259		Sin marcación	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Sin marcación

Gráficos operacionales resumidos

Pareto de detenciones por horas



Ranking operadores por rendimiento m/h



KPI operacional por equipo



Sandvik D75KS
Equipo 9245

Operativo parcial

Operador	Jonathan Leiva
Marcación	Con marcación
Metros perforados	391.90
Pozos perforados	19
Rendimiento m/h	65.32
Disponibilidad	100.00%
Utilización	50.00%
Horas efectivas	6.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	6.00



Sandvik D75KS
Equipo 9277

Sin marcación

Operador	Sin operador
Marcación	Sin marcación
Metros perforados	0.00
Pozos perforados	0
Rendimiento m/h	0.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	0.00%
Horas efectivas	0.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	0.00

KPI operacional por equipo



SmartROC D65
Equipo 9339

Sin marcación

Operador	Sin operador
Marcación	Sin marcación
Metros perforados	0.00
Pozos perforados	0
Rendimiento m/h	0.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	0.00%
Horas efectivas	0.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	0.00



FlexiROC D65
Equipo 9274

Sin marcación

Operador	Sin operador
Marcación	Sin marcación
Metros perforados	0.00
Pozos perforados	0
Rendimiento m/h	0.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	0.00%
Horas efectivas	0.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	0.00

KPI operacional por equipo



FlexiROC D65
Equipo 9272

Sin marcación

Operador	Sin operador
Marcación	Sin marcación
Metros perforados	0.00
Pozos perforados	0
Rendimiento m/h	0.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	0.00%
Horas efectivas	0.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	0.00



FlexiROC D65
Equipo 9259

Sin marcación

Operador	Sin operador
Marcación	Sin marcación
Metros perforados	0.00
Pozos perforados	0
Rendimiento m/h	0.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	0.00%
Horas efectivas	0.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	0.00