

# REPORTE DE PERFORACIÓN

Análisis operacional y KPI del turno

|                         |              |                     |                  |
|-------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| Fecha                   | 19-05-2026   | Turno               | Noche            |
| Proyecto                | Proyecto DES | Equipos registrados | 6                |
| Rendimiento consolidado | 39.36 m/h    | Generado            | 21-05-2026 05:39 |

|                                                                              |                                                                     |                                                                           |                                                                    |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <div>METROS PERFORADOS</div> <div>1,230.10</div> <div>Producción total</div> | <div>RENDIMIENTO</div> <div>39.36 m/h</div> <div>Consolidado</div>  | <div>DISPONIBILIDAD</div> <div>67.01%</div> <div>Promedio turno</div>     | <div>UTILIZACIÓN</div> <div>43.40%</div> <div>Promedio turno</div> | <div>EQUIPOS REGISTRADOS</div> <div>6/6</div> <div>Reportados en turno</div> |
| <div>CON MARCACIÓN</div> <div>5</div> <div>Equipos con datos</div>           | <div>SIN MARCACIÓN</div> <div>0</div> <div>Requieren revisión</div> | <div>H. NO EFECTIVAS</div> <div>29.00</div> <div>Distribución turno</div> | <div>H. AVERÍA</div> <div>11.75</div> <div>Mecánica</div>          |                                                                              |

## Análisis breve del turno

Turno Noche del 19-05-2026: producción total 1,230.10 m, rendimiento consolidado 39.36 m/h. La principal causa de detención fue Otros (8.75 h). Se registran 5 equipos con marcación y 0 equipos operativos sin marcación. La avería mecánica impactó la disponibilidad operacional.

## Resumen operacional


| Indicador         | Valor    | Categoría                       | Horas | KPI                     | Valor  |
|-------------------|----------|---------------------------------|-------|-------------------------|--------|
| Metros perforados | 1,230.10 | Horas efectivas perforando      | 31.25 | Rendimiento m/h         | 39.36  |
| Pozos perforados  | 69       | Falla Operacional               | 0     | Disponibilidad promedio | 67.01% |
| Petróleo litros   | 2,567.00 | Cambio de aceros                | 0.0   | Utilización promedio    | 43.40% |
| Horas efectivas   | 31.25    | Seguridad                       | 0     | Horas avería            | 11.75  |
|                   |          | Agua                            | 0.5   | Horas no efectivas      | 29.00  |
|                   |          | Combustible                     | 0.25  |                         |        |
|                   |          | Traslado                        | 4.0   |                         |        |
|                   |          | Cambio Turno                    | 2.5   |                         |        |
|                   |          | Standby por falta de tajo/Patio | 0.0   |                         |        |
|                   |          | Tronadura                       | 0     |                         |        |
|                   |          | Falta operador                  | 0     |                         |        |
|                   |          | Otros                           | 8.75  |                         |        |

Detalle compacto por equipo

| Modelo        | N°   | Operador       | Estado                 | Metros | Pozos | Rend. m/h | H. efect. | H. no efect. | H. avería | Disp. % | Util. % | Marcación                    |
|---------------|------|----------------|------------------------|--------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------|---------|---------|------------------------------|
| Sandvik D75KS | 9245 | Jonathan Leiva | Operativo parcial      | 564.60 | 30    | 56.46     | 10.00     | 2.00         | 0.00      | 100.00  | 83.33   | Con marcación                |
| Sandvik D75KS | 9277 | Carlos Rondon  | Operativo parcial      | 349.40 | 17    | 41.11     | 8.50      | 3.50         | 0.00      | 100.00  | 70.83   | Con marcación                |
| SmartROC D65  | 9339 | Nicolas Torres | Operativo parcial      | 56.50  | 5     | 17.38     | 3.25      | 5.00         | 3.75      | 68.75   | 27.08   | Con marcación                |
| FlexiROC D65  | 9274 | Jhan Calderon  | Mantenición Programada | 0.00   | 0     | 0.00      | 0.00      | 12.00        | 0.00      | 0.00    | 0.00    | Fuera de servicio programado |
| FlexiROC D65  | 9272 | Mauricio Mora  | Operativo parcial      | 56.50  | 5     | 17.38     | 3.25      | 5.00         | 3.75      | 68.75   | 27.08   | Con marcación                |
| FlexiROC D65  | 9259 | Matías Toro    | Operativo parcial      | 203.10 | 12    | 32.50     | 6.25      | 1.50         | 4.25      | 64.58   | 52.08   | Con marcación                |

# Gráficos operacionales resumidos

## Pareto de detenciones por horas



## Ranking operadores por rendimiento m/h



KPI operacional por equipo



Sandvik D75KS  
Equipo 9245

Operativo parcial

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Operador           | Jonathan Leiva |
| Marcación          | Con marcación  |
| Metros perforados  | 564.60         |
| Pozos perforados   | 30             |
| Rendimiento m/h    | 56.46          |
| Disponibilidad     | 100.00%        |
| Utilización        | 83.33%         |
| Horas efectivas    | 10.00          |
| Horas avería       | 0.00           |
| Horas no efectivas | 2.00           |



Sandvik D75KS  
Equipo 9277

Operativo parcial

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Operador           | Carlos Rondon |
| Marcación          | Con marcación |
| Metros perforados  | 349.40        |
| Pozos perforados   | 17            |
| Rendimiento m/h    | 41.11         |
| Disponibilidad     | 100.00%       |
| Utilización        | 70.83%        |
| Horas efectivas    | 8.50          |
| Horas avería       | 0.00          |
| Horas no efectivas | 3.50          |

KPI operacional por equipo



SmartROC D65  
Equipo 9339

Operativo parcial

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Operador           | Nicolas Torres |
| Marcación          | Con marcación  |
| Metros perforados  | 56.50          |
| Pozos perforados   | 5              |
| Rendimiento m/h    | 17.38          |
| Disponibilidad     | 68.75%         |
| Utilización        | 27.08%         |
| Horas efectivas    | 3.25           |
| Horas avería       | 3.75           |
| Horas no efectivas | 5.00           |



FlexiROC D65  
Equipo 9274

Mantencción Programada

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Operador           | Jhan Calderon                |
| Marcación          | Fuera de servicio programado |
| Metros perforados  | 0.00                         |
| Pozos perforados   | 0                            |
| Rendimiento m/h    | 0.00                         |
| Disponibilidad     | 0.00%                        |
| Utilización        | 0.00%                        |
| Horas efectivas    | 0.00                         |
| Horas avería       | 0.00                         |
| Horas no efectivas | 12.00                        |

KPI operacional por equipo



FlexiROC D65  
Equipo 9272

Operativo parcial

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Operador           | Mauricio Mora |
| Marcación          | Con marcación |
| Metros perforados  | 56.50         |
| Pozos perforados   | 5             |
| Rendimiento m/h    | 17.38         |
| Disponibilidad     | 68.75%        |
| Utilización        | 27.08%        |
| Horas efectivas    | 3.25          |
| Horas avería       | 3.75          |
| Horas no efectivas | 5.00          |



FlexiROC D65  
Equipo 9259

Operativo parcial

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Operador           | Matías Toro   |
| Marcación          | Con marcación |
| Metros perforados  | 203.10        |
| Pozos perforados   | 12            |
| Rendimiento m/h    | 32.50         |
| Disponibilidad     | 64.58%        |
| Utilización        | 52.08%        |
| Horas efectivas    | 6.25          |
| Horas avería       | 4.25          |
| Horas no efectivas | 1.50          |