

REPORTE DE PERFORACIÓN

Análisis operacional y KPI del turno

Fecha	20-05-2026	Turno	Noche
Proyecto	Proyecto DES	Equipos registrados	6
Rendimiento consolidado	33.87 m/h	Generado	21-05-2026 11:43

METROS PERFORADOS 1,202.50 Producción total	RENDIMIENTO 33.87 m/h Consolidado	DISPONIBILIDAD 92.71% Promedio turno	UTILIZACIÓN 49.31% Promedio turno	EQUIPOS REGISTRADOS 5/6 Reportados en turno
CON MARCACIÓN 5 Equipos con datos	SIN MARCACIÓN 1 Requieren revisión	H. NO EFECTIVAS 19.25 Distribución turno	H. AVERÍA 5.25 Mecánica	

Análisis breve del turno

Turno Noche del 20-05-2026: producción total 1,202.50 m, rendimiento consolidado 33.87 m/h. La principal causa de detención fue Otros (8.25 h). Se registran 5 equipos con marcación y 1 equipos operativos sin marcación. La avería mecánica impactó la disponibilidad operacional.

Resumen operacional


Indicador	Valor	Categoría	Horas	KPI	Valor
Metros perforados	1,202.50	Horas efectivas perforando	35.5	Rendimiento m/h	33.87
Pozos perforados	70	Falla Operacional	0	Disponibilidad promedio	92.71%
Petróleo litros	1,816.00	Cambio de aceros	0.0	Utilización promedio	49.31%
Horas efectivas	35.50	Seguridad	0	Horas avería	5.25
		Agua	2.25	Horas no efectivas	19.25
		Combustible	4.0		
		Traslado	0.0		
		Cambio Turno	2.75		
		Standby por falta de tajo/Patio	0.0		
		Tronadura	0		
		Falta operador	0		
		Otros	8.25		

Detalle compacto por equipo

Modelo	N°	Operador	Estado	Metros	Pozos	Rend. m/h	H. efect.	H. no efect.	H. avería	Disp. %	Util. %	Marcación
Sandvik D75KS	9245	Valeria Millan	Operativo parcial	395.80	21	39.58	10.00	2.00	0.00	100.00	83.33	Con marcación
Sandvik D75KS	9277	Carlos Rondon	Operativo parcial	466.10	25	42.37	11.00	1.00	0.00	100.00	91.67	Con marcación
SmartROC D65	9339	Nicolas Torres	Operativo parcial	77.50	7	11.92	6.50	5.50	0.00	100.00	54.17	Con marcación
FlexiROC D65	9274		Sin marcación	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Sin marcación
FlexiROC D65	9272	Mauricio Mora	Operativo parcial	80.20	6	35.64	2.25	4.50	5.25	56.25	18.75	Con marcación
FlexiROC D65	9259	Matías Toro	Operativo parcial	182.90	11	31.81	5.75	6.25	0.00	100.00	47.92	Con marcación

Gráficos operacionales resumidos

Pareto de detenciones por horas



Ranking operadores por rendimiento m/h



KPI operacional por equipo



Sandvik D75KS
Equipo 9245

Operativo parcial

Operador	Valeria Millan
Marcación	Con marcación
Metros perforados	395.80
Pozos perforados	21
Rendimiento m/h	39.58
Disponibilidad	100.00%
Utilización	83.33%
Horas efectivas	10.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	2.00



Sandvik D75KS
Equipo 9277

Operativo parcial

Operador	Carlos Rondon
Marcación	Con marcación
Metros perforados	466.10
Pozos perforados	25
Rendimiento m/h	42.37
Disponibilidad	100.00%
Utilización	91.67%
Horas efectivas	11.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	1.00

KPI operacional por equipo



SmartROC D65
Equipo 9339

Operativo parcial

Operador	Nicolas Torres
Marcación	Con marcación
Metros perforados	77.50
Pozos perforados	7
Rendimiento m/h	11.92
Disponibilidad	100.00%
Utilización	54.17%
Horas efectivas	6.50
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	5.50



FlexiROC D65
Equipo 9274

Sin marcación

Operador	Sin operador
Marcación	Sin marcación
Metros perforados	0.00
Pozos perforados	0
Rendimiento m/h	0.00
Disponibilidad	100.00%
Utilización	0.00%
Horas efectivas	0.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	0.00

KPI operacional por equipo



FlexiROC D65
Equipo 9272

Operativo parcial

Operador	Mauricio Mora
Marcación	Con marcación
Metros perforados	80.20
Pozos perforados	6
Rendimiento m/h	35.64
Disponibilidad	56.25%
Utilización	18.75%
Horas efectivas	2.25
Horas avería	5.25
Horas no efectivas	4.50



FlexiROC D65
Equipo 9259

Operativo parcial

Operador	Matías Toro
Marcación	Con marcación
Metros perforados	182.90
Pozos perforados	11
Rendimiento m/h	31.81
Disponibilidad	100.00%
Utilización	47.92%
Horas efectivas	5.75
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	6.25