

REPORTE DE PERFORACIÓN

Análisis operacional y KPI del turno

Fecha	23-05-2026	Turno	Noche
Proyecto	Proyecto DES	Equipos registrados	6
Rendimiento consolidado	31.02 m/h	Generado	24-05-2026 20:36

METROS PERFORADOS 1,000.30 Producción total	RENDIMIENTO 31.02 m/h Consolidado	DISPONIBILIDAD 70.49% Promedio turno	UTILIZACIÓN 44.79% Promedio turno	EQUIPOS REGISTRADOS 6/6 Reportados en turno
CON MARCACIÓN 5 Equipos con datos	STANDBY TAJO/PATIO 0 Disponibles sin producción	H. NO EFECTIVAS 30.50 Distribución turno	H. AVERÍA 9.25 Mecánica	

Análisis breve del turno

Turno Noche del 23-05-2026: producción total 1,000.30 m, rendimiento consolidado 31.02 m/h. La principal causa de detención fue Otros (5.75 h). Se registran 5 equipos con marcación y 0 equipos en standby por falta de tajo/patio. La avería mecánica impactó la disponibilidad operacional.

Resumen operacional

Indicador	Valor
Metros perforados	1,000.30
Pozos perforados	98
Petróleo litros	917.00
Horas efectivas	32.25

Categoría	Horas
Horas efectivas perforando	32.25
Falla Operacional	0.0
Cambio de aceros	0.0
Seguridad	0.0
Relleno de agua	1.5
Combustible	1.0
Traslado	1.5
Cambio Turno	3.0
Standby por falta de tajo/Patio	2.75
Tronadura	0.0
Falta operador	0.0
Otros	5.75


KPI	Valor
Rendimiento m/h	31.02
Disponibilidad promedio	70.49%
Utilización promedio	44.79%
Horas avería	9.25
Horas no efectivas	30.50

Detalle compacto por equipo

Modelo	N°	Operador	Estado	Metros	Pozos	Rend. m/h	H. efect.	H. no efect.	H. avería	Disp. %	Util. %	Marcación
Sandvik D75KS	9245	Jonathan Leiva	Mantenimiento Programada	0.00	0	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Fuera de servicio programado
Sandvik D75KS	9277	Valeria Millan	Operativo parcial	492.10	28	44.74	11.00	1.00	0.00	100.00	91.67	Con marcación
SmartROC D65	9339	Nicolas Torres	Operativo parcial	165.60	30	22.84	7.25	4.75	0.00	100.00	60.42	Con marcación
FlexiROC D65	9274	Jhan Calderon	Operativo parcial	173.50	24	31.55	5.50	6.50	0.00	100.00	45.83	Con marcación
FlexiROC D65	9272	Mauricio Mora	Operativo parcial	37.00	3	37.00	1.00	1.75	9.25	22.92	8.33	Con marcación
FlexiROC D65	9259	Matías Toro	Operativo parcial	132.10	13	17.61	7.50	4.50	0.00	100.00	62.50	Con marcación

Gráficos operacionales resumidos

Pareto de detenciones por horas



Ranking operadores por rendimiento m/h



KPI operacional por equipo



Sandvik D75KS
Equipo 9245

Mantenición Programada

Operador	Jonathan Leiva
Marcación	Fuera de servicio programado
Metros perforados	0.00
Pozos perforados	0
Rendimiento m/h	0.00
Disponibilidad	0.00%
Utilización	0.00%
Horas efectivas	0.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	12.00



Sandvik D75KS
Equipo 9277

Operativo parcial

Operador	Valeria Millan
Marcación	Con marcación
Metros perforados	492.10
Pozos perforados	28
Rendimiento m/h	44.74
Disponibilidad	100.00%
Utilización	91.67%
Horas efectivas	11.00
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	1.00

KPI operacional por equipo



SmartROC D65
Equipo 9339

Operativo parcial

Operador	Nicolas Torres
Marcación	Con marcación
Metros perforados	165.60
Pozos perforados	30
Rendimiento m/h	22.84
Disponibilidad	100.00%
Utilización	60.42%
Horas efectivas	7.25
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	4.75



FlexiROC D65
Equipo 9274

Operativo parcial

Operador	Jhan Calderon
Marcación	Con marcación
Metros perforados	173.50
Pozos perforados	24
Rendimiento m/h	31.55
Disponibilidad	100.00%
Utilización	45.83%
Horas efectivas	5.50
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	6.50

KPI operacional por equipo



FlexiROC D65
Equipo 9272

Operativo parcial

Operador	Mauricio Mora
Marcación	Con marcación
Metros perforados	37.00
Pozos perforados	3
Rendimiento m/h	37.00
Disponibilidad	22.92%
Utilización	8.33%
Horas efectivas	1.00
Horas avería	9.25
Horas no efectivas	1.75



FlexiROC D65
Equipo 9259

Operativo parcial

Operador	Matías Toro
Marcación	Con marcación
Metros perforados	132.10
Pozos perforados	13
Rendimiento m/h	17.61
Disponibilidad	100.00%
Utilización	62.50%
Horas efectivas	7.50
Horas avería	0.00
Horas no efectivas	4.50