






INFORME DE MANTENIMIENTO N° 511788

31/12/2024 12:02

ESTADO ACTUAL	
FOSO	TECHO CABINA
	
MAQUINA	OPERADOR PUERTA CABINA
	
ESTADO DEL EQUIPO AL FINALIZAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN	
Estado del Equipo	OPERATIVO
Observación	

SOLICITUD DE REPARACIÓN

DESCRIPCIÓN

hj

3:02 PM

FABRIMETAL

APP Guías de servicio


GUIAS POR FIRMAR

Aquí estan todas los Servicios por Firmar, recuerde hacerlo.

Para subir los FM firmados Offline, presione el botón 'Sincronizar'.

Mantenció n	FM020022	BOULEVA RD	17-05- 2024 10:17	17-05- 2024 10:19	55579	FIRMA AQUI
Mantenció n	FM020022	BOULEVA RD	17-05- 2024 10:20	17-05- 2024 10:22	55580	FIRMA AQUI
Mantenció n	FM020022	BOULEVA RD	17-05- 2024 11:23	17-05- 2024 11:27	55581	FIRMA AQUI
Normaliza ción	FM131832	LOS LEONES 2605	24-01- 2024 15:37	24-01- 2024 15:43	55043	FIRMA AQUI
Mantenció n	FM020022	BOULEVA RD	17-05- 2024 11:40	17-05- 2024 11:43	55582	FIRMA AQUI

Error en la solicitud al servidor:
com.android.volley.VolleyError:
java.lang.IllegalArgumentException:
Request#getPostParams() or
Request#getPostParams() returned
a map containing a null key or
value: (interno, null). All keys and
values must be non-null.



RECEPCIÓN CONFORME MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2024 POR PARTE DEL CLIENTE

Nombre	js udue	RUT	jfj	CARGO	nznc
--------	---------	-----	-----	-------	------



[Handwritten signature]