



CYR

INFORME ASISTENCIA TECNICA

N° **0203162**

Fecha: 14/04/2012 **Horario:** 10:00 AM

Ubicación: San Carlos **Provincia:** Manabí **Municipio:** San Carlos

OBJETIVO DEL MONITOREO Y/O VERIFICACION

INDICADOR GENERAL	INDICADOR OPERATIVO/ACTIVIDAD
1. Estado de conservación de la infraestructura: 1.1 Estado de conservación de la infraestructura: 1.2 Estado de conservación de la infraestructura: 1.3 Estado de conservación de la infraestructura: 1.4 Estado de conservación de la infraestructura: 1.5 Estado de conservación de la infraestructura:	2. Estado de conservación de la infraestructura: 2.1 Estado de conservación de la infraestructura: 2.2 Estado de conservación de la infraestructura: 2.3 Estado de conservación de la infraestructura: 2.4 Estado de conservación de la infraestructura: 2.5 Estado de conservación de la infraestructura:

INDICADOR GENERAL

1. Estado de conservación de la infraestructura:

1.1 Estado de conservación de la infraestructura:

1.2 Estado de conservación de la infraestructura:

1.3 Estado de conservación de la infraestructura:

1.4 Estado de conservación de la infraestructura:

1.5 Estado de conservación de la infraestructura:

INDICADOR OPERATIVO/ACTIVIDAD

2. Estado de conservación de la infraestructura:

2.1 Estado de conservación de la infraestructura:

2.2 Estado de conservación de la infraestructura:

2.3 Estado de conservación de la infraestructura:

2.4 Estado de conservación de la infraestructura:

2.5 Estado de conservación de la infraestructura:

Observaciones:

Se observó que la infraestructura está en buen estado de conservación.

Recomendaciones:

Continuar con el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura.

Nombre del Encargado de la Verificación:

Ing. Juan Carlos Rodríguez

Nombre del Cliente:

M. C. P. J. J. J.

Fecha:

14/04/2012

Firma:

[Firma]

CEL: 099 999 9999

TEL: 02 222 2222

WWW.CYR.GOV.EC



INFORME DE MANTENIMIENTO N° 511840

The image displays two side-by-side screenshots of the FABRIMETAL mobile application interface, which is designed for service requests and tracking.

Left Screenshot: Resultado encontrado FM131409

The top status bar shows the time as 8:35 AM. The app header includes the FABRIMETAL logo and the title "APP Guías de servicio". The main content area displays the "Resultado encontrado FM131409" (Result found FM131409). Below this, a grey bar indicates "REPARACIÓN - 511830" (Repair - 511830). The details section lists the following information:

- Nombre Cliente: FABRIMETAL SA
- Codigo Cliente: C85233500
- Edificio:
- Tipo de Llamado: Reparación
- Equipo: Ascensor
- Paradas: 3
- Estado: Detenido
- Localización: FABRIMETAL LO BOZA
- Calle: VOLCAN LASCAR
- Numeración: 818
- Modelo: Monospace
- Nomesclatura:
- Asunto: asdas

At the bottom, there are two buttons: "INICIAR SERVICIO" (Start Service) and "MODERNIZACIÓN - 511831" (Modernization - 511831). A "CERRAR" (Close) button is located in the bottom right corner.

Right Screenshot: Busca tu Servicio

The top status bar shows the time as 8:34 AM. The app header includes the FABRIMETAL logo and the title "APP Guías de servicio". The main content area displays the "Busca tu Servicio" (Find your Service) screen. Below the title, there is a gear icon and the text "Modulos de Guías Servicio". A prompt "Selecciona tu tipo de llamada" (Select your type of call) is followed by a dropdown menu labeled "Seleccione un Servicio". Below the dropdown, there is a QR code and the text "¡Hazlo más Rapido!, escanea tu FM." (Do it faster!, scan your FM.).

8:35 AM

APP Guías de servicio

GUIAS POR FIRMAR

Aquí estan todas las Servicios por Firmar, recuerde hacerlo.

Para subir los FM firmados Offline, presione el botón verde que es de 'Sincronizar'.

Ascensores por firmar.

Tipo	SN	Edificio	Inicio	Termino	Actividad	Firma
Mantenimiento	FM131409	FABRIMETAL LOBOZA	09-04-2025 17:30	09-04-2025 17:32	55757	FIRMA AQUI

Escaleras por firmar.

Informe	Servicio	Tipo	Equipo	Periodo	Cliente	Firma
Sin Registros de Mantenciones de Escalera						

[illegible]

