

 FABRIMETAL	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	F-PREV-20
Elaborado por: Departamento de prevención de riesgos	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES N° 116	Fecha Revisión: 26-12-2024 Revisión N° 09 Período 2025
Revisado por Eduardo Gallardo Jefe DPR	Aprobado por Nibaldo Lopez Gerente RRHH	Página 1 / 1

INFORMACIÓN GENERAL			
Obra/Área	APUMANQUE	Fecha	04/11/2025

Descripción	Respuesta	Observaciones
Herramientas Manuales		
El alicate se encuentra con su mandíbula sin desgaste o suelta	Si	
El alicate se encuentra con filo en su parte cortante	Si	
Los mangos de los alicates están en condiciones para ser utilizados	No	
Los alicates son utilizados para su fin específico (no utilizar para agarrar las tuercas y tornillos)	Si	Mas o menos
Los alicates están en condiciones para ser utilizados	Si	
Las puntas de los destornilladores se encuentran sin daño	Si	
Los destornilladores se utilizan solo para apretar o aflojar tornillos (no se debe utilizar para eje)	Si	
Al usar destornillador el trabajador mantiene alejado los dedos de la hoja	Si	
Existen presencias de grietas en el mango o cabeza deformada por mal uso del destornillador	Si	
Los destornilladores están en condiciones para ser utilizados	Si	
Las puntas, las coronas de llaves y dados se encuentran libres de deformaciones o daños	Si	
Las llaves son utilizadas de manera que quedé bien apretadas contra la tuerca y colocadas de modo qu	Si	
Las llaves son utilizadas para su fin específico (se prohíbe golpearlas ya que existen herramientas	Si	
Las herramientas manuales se almacenan de forma ordenada y limpias	Si	
Al utilizar una llave pipa en espacio reducido se evita realizar el trabajo contra un canto vivo	No	
No utilice herramientas sucias o cubiertas con grasa, esto puede originar que se resbalen	No	
Las llaves se encuentran en condiciones para ser utilizadas	No	mmmm...

REGISTRO DE FIRMAS	
Inspeccionador	Trabajador
Nombre: JUAN FARIAS - Rut: 13.051.850-8	Nombre: - Rut: 192381238
	