Relatório de Funcionamento das Catracas - ISPI

Este relatório tem como objetivo apresentar um resumo do funcionamento das catracas, referente ao primeiro dia de operação do sistema.

1. Funcionamento Geral


O sistema de controle de acesso por catracas foi ativado com sucesso. Durante o primeiro dia de operação, todas as 5 catracas funcionaram de forma normal tanto no edifício A e B, sem registro de falhas técnicas ou operacionais, estudantes e funcionários mostraram satisfação no uso da mesma.

2. Primeiro Dia de Operação

No primeiro dia, o fluxo de entrada e saída foi constante e ocorreu sem interrupções. Os alunos adaptaram-se rapidamente ao uso do novo sistema.

Abaixo seguem algumas imagens do funcionamento normal:







3. Conclusão

Concluímos que o sistema de catracas iniciou seu funcionamento de forma satisfatória. A continuidade do acompanhamento técnico e do suporte será essencial para garantir a eficiência do controle de acesso ao longo do tempo.