

EQUIP PENETRÒMETRE: **ML 60 A**

OPERARI: **SINY**

DADES OBRA:

Adreça:

Població: **BELL-LLOCH**

Data: **1-10-25**

DADES CLIENT:

Empresa: **G3**

Responsable: **EVA**

CONCEPTES

DESPLAÇAMENTS I CANVIS D'EMPLAÇAMENT

☒ 1 Desplaçament d'equips i personal a obra

☐ Canvi d'emplaçament d'obra dins de la mateixa població

☐ Canvi d'emplaçament d'obra a diferents poblacions

☐ Altres

ML DE PERFORACIÓ

☒ 2 N° de penetròmetres realitzats

☒ 38 MI de penetròmetre (5 mínims)

☒ NO MI previs perforació per assaig SPT o MI

ASSAIGS "IN SITU"

☒ NO Assaigs SPT o MI

☐ Altres (Breu descripció).....

Observacions:

CONFORME
CLIENT:

Data: 1-10-25

Informe:

Adreça de l'obra:

BELL-UOCH

Nº referència assaig

Descriure punt 0 o cota referencia

Carrer ANTONI BELLET


Carència de colpeig:

Mesura 1:

Mesura 2:

Nº de cops en 30sg

Esquema situació dels punts



Incidències de l'assaig

* Marcar si es torcen les barilles, si es segueix l'assaig tot i estar fora de normativa, i altres incidències interessants.

Proposar explicació tècnica al dors.

NIVELL FREÀTIC:

Hi ha nivell freàtic?

NO

En cas afirmatiu apunteu profunditat

Hora de començament assaig

12:50

Hora de finalització assaig

Operari:

Nom complet operador:

SINY

Incloure signatura

SONDA tipus:

ML 60 A

	P1		P2		
	N.F.	Par col.	N.F.	Par col.	N.F. Par col.
Cota Inici	-0,175		0,175		-0,175
-0,2					
-0,4		20		17	
-0,6		27		27	
-0,8		16		17	
-1		19		13	
-1,2		32		10	
-1,4		100		20	
-1,6	R	1,35		30	
-1,8				52	
-2				55	
-2,2				32	
-2,4				80	
-2,6				100	
-2,8			R	2,45	
-3					
-3,2					
-3,4					
-3,6					
-3,8					
-4					
-4,2					
-4,4					
-4,6					
-4,8					
-5					
-5,2					
-5,4					
-5,6					
-5,8					
-6					
-6,2					
-6,4					
-6,6					
-6,8					
-7					
-7,2					
-7,4					
-7,6					
-7,8					
-8					
-8,2					
-8,4					
-8,6					
-8,8					
-9					
-9,2					
-9,4					
-9,6					
-9,8					
-10					