



ALBARÀ

EQUIP PENETRÒMETRE: ML76A

OPERARI: Daniel Fernández

DADES OBRA:

Adreça: C/ Arzobis

Població: Castellón del Valles

Data: 24-10-2025

DADES CLIENT:

Empresa: G3

Responsable: Enx

CONCEPTES

DESPLAÇAMENTS I CANVIS D'EMPLAÇAMENT

☒ 1 Desplaçament d'equips i personal a obra

☐ Canvi d'emplaçament d'obra dins de la mateixa població

☐ Canvi d'emplaçament d'obra a diferents poblacions

☐ Altres

ML DE PERFORACIÓ

☒ 4 N° de penetròmetres realitzats

20,00 ☒ MI de penetròmetre (5 mínims)

☐ MI previs perforació per assaig SPT o MI

ASSAIGS "IN SITU"

☒ Na Assaigs SPT o MI

☐ Altres (Breu descripció).....

Observacions:

CONFORME
CLIENT:

Data: 24-10-2025

Informe:

Adreça de l'obra:

C/ Arborells - Cardener del Vallès

Nº referència assaig

Descriure punt 0 o cota referència


C/ Arborells

Carència de colpeig:

Mesura 1: 15 Mesura 2:

Nº de cops en 30sg

Esquema situació dels punts



Incidències de l'assaig

* Marcar si es torcen les barilles, si es segueix l'assaig tot i estar fora de normativa, i altres incidències interessants.
Proposar explicació tècnica al dors.

NIVELL FREÀTIC:

Hi ha nivell freàtic?

En cas afirmatiu apunteu profunditat

Hora de començament assaig

Hora de finalització assaig

Operari: Daniel Fernández

Nom complet operador:

Daniel Fernández

Incloure signatura

SONDA tipus:

ML76A

	P1	P2	P3
	N.F. Par col.	N.F. Par col.	N.F. Par col.
Cota Inici	-4 m	-4,2 m	-4 m
-0,2	6	15	16
-0,4	10	100	46
-0,6	13	R: 0,48	100
-0,8	38		R: 0,76
-1	100		
-1,2	R: 1,08		
-1,4			
-1,6			
-1,8			
-2			
-2,2			
-2,4			
-2,6			
-2,8			
-3			
-3,2			
-3,4			
-3,6			
-3,8			
-4			
-4,2			
-4,4			
-4,6			
-4,8			
-5			
-5,2			
-5,4			
-5,6			
-5,8			
-6			
-6,2			
-6,4			
-6,6			
-6,8			
-7			
-7,2			
-7,4			
-7,6			
-7,8			
-8			
-8,2			
-8,4			
-8,6			
-8,8			
-9			
-9,2			
-9,4			
-9,6			
-9,8			
-10			

Data: 24-10-2025

Informe:

Adreça de l'obra:

C/Arbells - Castellar del Vallès

Nº referència assaig

Descriure punt 0 o cota referència


C/Arbells

Carència de colpeig:

Mesura 1: 15 Mesura 2:

Nº de cops en 30sg

Esquema situació dels punts



Incidències de l'assaig



* Marcar si es torcen les barilles, si es segueix l'assaig tot i estar fora de normativa, i altres incidències interessants.
Proposar explicació tècnica al dors. -

NIVELL FREÀTIC:

Hi ha nivell freàtic?

En cas afirmatiu apunteu profunditat

Hora de començament assaig

Hora de finalització assaig

Operari: Daniel Ferrández

Nom complet operador:

Daniel Ferrández

Incloure signatura

SONDA tipus :

MLY6A

Cota Inici

P4					
N.F. Par	col.	N.F. Par	col.	N.F. Par	col.
-4,0	/				
-0,2	8				
-0,4	8				
-0,6	12				
-0,8	27				
-1	27				
-1,2	27				
-1,4	28				
-1,6	100				
-1,8	R: 1,55				
-2					
-2,2					
-2,4					
-2,6					
-2,8					
-3					
-3,2					
-3,4					
-3,6					
-3,8					
-4					
-4,2					
-4,4					
-4,6					
-4,8					
-5					
-5,2					
-5,4					
-5,6					
-5,8					
-6					
-6,2					
-6,4					
-6,6					
-6,8					
-7					
-7,2					
-7,4					
-7,6					
-7,8					
-8					
-8,2					
-8,4					
-8,6					
-8,8					
-9					
-9,2					
-9,4					
-9,6					
-9,8					
-10					



ALBARÀ

EQUIP SONDEIGS: MLTGA

SONDISTA: Daniel Fernández

DADES OBRA:

Adreça: C/ Arborells

Població: Castellar del Valles

Data inici: 24-10-2025 Data final: 24-10-2025

DADES CLIENT:

Empresa: G3

Responsable: Eva

SONDEIG A ROTACIÓ

DESPLAÇAMENTS I CANVIS D'EMPLAÇAMENT

☒ 1 Desplaçament equip de sondeig i personal a obra ☐ Altres

☐ Canvi d'emplaçament entre sondeig // A més de 500 metres

ML DE PERFORACIÓ Indicar si el diàmetre és superior a 113 m ☐

☒ 0.50 MI de perf. en sòls entre 0-20 m

☐ MI de perf. sorres sota n.f. entre 0-20 m

☐ MI de perf. en roca tova entre 0-20 m

☐ MI de perf. en graves entre 0-20 m

☒ 0.70 MI de perf. en roca dura/formigó entre 0-20 m

☐ MI de perf. en graves i bolos entre 0-20 m

☐ MI de sondeig revestit

☐ MI de perf. en sòls entre 20-40 m

☐ MI de perf. sorres sota n.f. entre 20-40 m

☐ MI de perf. en roca tova entre 20-40 m

☐ MI de perf. en graves entre 20-40 m

☐ MI de perf. en graves i bolos entre 20-40 m

☐ MI de perf. en roca dura/formigó entre 20-40 m

☐ Altres

ASSAIGS "IN SITU"

☒ No Assaigs SPT ☐ Mostres inalterades ☐ Mostres parafinades ☐ Inalterades paret prima (Shelby) ☐ Hores assaig LUGEON

☐ Hores assaig pressiomètric ☐ Hores assaig LEFRANC

MATERIAL PIEZOMÈTRIC I ALTRES

☐ MI de tuberia piezomètrica CEGA ☐ PVC ☐ Polietilè ☐ 63 ☐ 75 ☐ 90 ☐ 110 ☐ Altres

☐ MI de tuberia piezomètrica FILTRE ☐ PVC ☐ Polietilè ☐ 63 ☐ 75 ☐ 90 ☐ 110 ☐ Altres

☐ Taps de fons i tancament

☐ MI de tuberia inclinomètrica o altre

☐ MI de tub de PVC 63 mm per al control geotècnic (ranurat a obra)

☐ Arquetes metal·liques ☐ Ut. sac Sorra ☐ Ut. sac Bentonita ☐ Ut. sac ciment

☐ Caixes de sondeig plastificades

INSTAL·LACIÓ DE PIEZÒMETRES O ALTRES

☐ MI d'instal·lació de piezòmetre o altre

☐ Hores instal·lació piezòmetres

☐ Hores instal·lació inclinòmetre (inclou injecció i muntatge)

HORES DE MÀQUINA PARADA

Motiu parada: ☐

ALTRES TREBALLS

☐ MI de perforació a destrucció entre 0-25 metres

☐ MI de perforació a destrucció entre 25-50 metres

☐ MI de sondeig a rotopercusió

☐ MI d'assaig de penetració dinàmica

☐ Altres

Observacions:

CONFORME

Client

Sondista

IT002GTC, Rev. 4, F3

24-10-2025

Inform:

Data finalització:

Adreça de l'obra:

Empresa/Client:

G3 - Eva

Emplaçament (darrera dibuixar croquis d'on s'ha emplaçat el sondeig)

Nivell Freàtic (indicar cota
O posar **No** si no n'hi ha):
Descriure cota 0 o cota referència

Decimare cota 0 o cota referencia

C/Anderson - 4 m

[illegible]

Observacions:

Operari: Daniel Fernandez
Incloure signatura

Conforme:
Signatura Client

Deane M. R.