



ALBARÀ

EQUIP PENETRÒMETRE: ML60AOPERARI: SINY**DADES OBRA:**Adreça: Carrer clot de l'AlacunaPoblació: LINYOLAData: 7-10-25**DADES CLIENT:**Empresa: G3Responsable: Eva**CONCEPTES****DESPLAÇAMENTS I CANVIS D'EMPLAÇAMENT**☒ 1 Desplaçament d'equips i personal a obra☐ Canvi d'emplaçament d'obra dins de la mateixa població☐ Canvi d'emplaçament d'obra a diferents poblacions☐ Altres**ML DE PERFORACIÓ**☒ 3 N° de penetròmetres realitzats6 ☒ MI de penetròmetre (5 mínims)☒ 10 MI previs perforació per assaig SPT o MI**ASSAIGS "IN SITU"**☒ 1 Assaigs SPT o MI☐ Altres (Breu descripció).....

Observacions:

CONFORME
CLIENT:

Data: 01-10-25

Informe:

Adreça de l'obra:

LINCOLN

Nº referència assaig

Descrivere punt 0 o cota referencia

Carrer clot de la llacuna


Carència de colpeig:

Mesura 1:

Mesura 2:

Nº de cops en 30s

Esquema situació dels punts



Incidències de l'assaig

* Marcar si es torcen les barilles, si es segueix l'assaig tot i estar fora de normativa, i altres incidències interessants. -

Proposar explicació tècnica al dors. -

NIVELL FREÀTIC:

Hi ha nivell freàtic?

En cas afirmatiu apunteu profunditat

Hora de començament assaig

8:30

Hora de finalització assaig

42:30

Operari:

Nom complet operador:

Siny

Incloure signatura

SONDA tipus :

MLGOA

P 1		P 2		P 3	
N.F.	Par col.	N.F.	Par col.	N.F.	Par col.
Cota Inici	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-
-0,2	-	-	-	-	-
-0,4	9	20	8		
-0,6	18	20	13		
-0,8	12	27	13		
-1	7	14	13		
-1,2	5	11	10		
-1,4	4	9	16		
-1,6	7	26	17		
-1,8	22	29	100		
-2	57	73	R 1,75		
-2,2	26	100			
-2,4	10	R 2,15			
-2,6	43				
-2,8	90				
-3	100				
-3,2	R 29				
-3,4					
-3,6					
-3,8					
-4					
-4,2					
-4,4					
-4,6					
-4,8					
-5					
-5,2					
-5,4					
-5,6					
-5,8					
-6					
-6,2					
-6,4					
-6,6					
-6,8					
-7					
-7,2					
-7,4					
-7,6					
-7,8					
-8					
-8,2					
-8,4					
-8,6					
-8,8					
-9					
-9,2					
-9,4					
-9,6					
-9,8					
-10					

