

Santiago de Cali, 15/08/2026

Aviso de ocurrencia de siniestro

Señores

Seguros Horizonte Andino S.A. (ficticia)

Correo: siniestros.hogar@horizonteandino.example

Dirección: Avenida Colombia # 00-00, Cali (dirección ficticia)

Asunto: Aviso de ocurrencia de siniestro y remision de evidencia fotografica

Poliza: HOG-2026-0048127

Por medio de la presente pongo en conocimiento de la aseguradora la ocurrencia del evento y las afectaciones inicialmente observadas en el inmueble asegurado.

1. Hechos y afectaciones

1. La persona informa un evento de tipo earthquake ocurrido el 2026-08-10.
2. El inmueble reportado se encuentra en Carrera 34 # 4A-58, Apto. 602, Santiago de Cali.
3. El usuario reporta que después del terremoto encontró grietas en la sala, una ventana rota y desprendimiento parcial del cielo raso.

Afectaciones reportadas o visibles en el expediente:

- Grieta visible reportada en muro de sala
- Vidrio de ventana fracturado
- Desprendimiento parcial de cielo raso

2. Solicitudes

1. Tener por informado el evento descrito en esta comunicacion.
2. Confirmar la recepcion del aviso e indicar, si corresponde, el numero de siniestro o referencia para su seguimiento.
3. Informar el canal o las instrucciones posteriores que deban seguirse para la evaluacion del caso.

3. Anexos

- DOC-INS-01: poliza_hogar_sintetica_colombia.pdf
- E-01: Grieta visible reportada en muro de sala
- E-02: Ventana con vidrio fracturado
- E-03: Desprendimiento parcial de cielo raso

- E-04: Detalle de fisura/grieta reportada
- E-05: Escombros interiores posteriores al evento
- E-06: Vista exterior de afectación reportada

4. Notificaciones y datos de contacto

Asegurado: Andrés Felipe Martínez Gómez

Correo: andres.martinez.mock@example.com

Teléfono: 3001112233

Dirección: Carrera 34 # 4A-58, Apto. 602

Aseguradora: Seguros Horizonte Andino S.A. (ficticia)

Correo: siniestros.hogar@horizonteandino.example

Teléfono: 01 8000 000 426

Dirección: Avenida Colombia # 00-00, Cali (dirección ficticia)

Adjunto las fotografías disponibles para documentar el estado observado. Esta comunicacion corresponde al aviso inicial del evento y no pretende cuantificar la perdida.

Atentamente,


Andrés Felipe Martínez Gómez

C.C. 1144882731

Anexo fotográfico


E-01 - Evidencia E-01

Grieta visible reportada en muro de sala



E-02 - Evidencia E-02

Ventana con vidrio fracturado




E-03 - Evidencia E-03

Desprendimiento parcial de cielo raso




E-04 - Evidencia E-04

Detalle de fisura/grieta reportada



E-05 - Evidencia E-05


Escombros interiores posteriores al evento



E-06 - Evidencia E-06

Vista exterior de afectación reportada

EVIDENCIA SINTETICA - NO ES UNA FOTO REAL



E-08

Vista exterior de afectación reportada