

Santiago de Cali, 15/08/2026

Comunicacion de afectacion del inmueble arrendado

Señores

Inmobiliaria Pacífico Urbano S.A.S. (ficticia)

Correo: contratos@pacificourbano.example

Dirección: Calle 10 # 00-00 Oficina 301, Cali

Asunto: Notificacion de afectaciones, solicitud de evaluacion y definicion de medidas contractuales

Contrato: Contrato de arrendamiento suscrito 25/06/2026

Por medio de la presente informo las afectaciones reportadas despues del sismo y dejo constancia de la imposibilidad actual de retomar normalmente el uso residencial mientras esta pendiente la revision del inmueble.

1. Hechos y afectaciones

1. La persona informa un evento de tipo earthquake ocurrido el 2026-08-10.
2. El inmueble reportado se encuentra en Carrera 24B # 4-82, Apto. 402, Santiago de Cali.
3. La arrendataria reporta desprendimiento de cielo raso en cocina y una grieta grande; salió preventivamente del inmueble.
4. La administración indicó por mensajería que no regresaran hasta una revisión; no existe informe técnico adjunto.

Afectaciones reportadas o visibles en el expediente:

- Desprendimiento de cielo raso en cocina
- Grieta visible reportada en muro interior

2. Consideraciones aplicadas al caso

2.1 Regla aplicable. El arrendamiento tiene como finalidad permitir el uso y goce del inmueble para la destinacion pactada, y el arrendador debe mantenerlo en estado de servir para ese fin y atender las reparaciones necesarias que legalmente le correspondan.

Aplicación al caso. El expediente reporta desprendimiento de cielo raso y una grieta, la salida preventiva de la arrendataria y una instruccion de la administracion de no regresar hasta que se realice una revision. No existe informe tecnico que permita afirmar destruccion total o dano estructural.

Por consiguiente. Mientras se realiza la evaluacion, reparacion o habilitacion necesaria, se solicita una definicion escrita de las medidas contractuales aplicables y del tratamiento del canon, evitando

presentar la terminacion como automatica sin soporte suficiente.

Referencia: Ley 820 de 2003; Código Civil, arts. 1982, 1985 y 2008.

3. Solicitudes

1. Coordinar o informar la evaluacion del inmueble y las reparaciones o actuaciones necesarias para determinar cuando puede retomarse su uso residencial.
2. Informar por escrito las condiciones para la rehabilitacion y eventual retorno al inmueble.
3. Definir y ajustar el tratamiento del canon y de las obligaciones contractuales durante el periodo en que no ha sido posible ejercer el uso y goce residencial, evitando que se continúe facturando como si el inmueble estuviera disponible para su destinacion ordinaria.

4. Anexos

- DOC-RENT-01: contrato_arrendamiento_vivienda_urbana_sintetico.pdf
- E-01: Desprendimiento de cielo raso en cocina
- E-02: Grieta visible reportada en muro interior
- E-03: Material desprendido y escombros en cocina
- E-04: Fisura visible reportada en zona de circulación

5. Notificaciones y datos de contacto

Arrendataria: Laura Marcela Gómez Castillo

Correo: laura.gomez.mock@example.com

Teléfono: 3004445566

Dirección: Carrera 24B # 4-82, Apto. 402

Inmobiliaria / administradora del contrato: Inmobiliaria Pacífico Urbano S.A.S. (ficticia)

Correo: contratos@pacificourbano.example

Dirección: Calle 10 # 00-00 Oficina 301, Cali

Solicito respuesta escrita y que esta comunicacion se incorpore al expediente del contrato. Las fotografías se aportan como registro de las afectaciones visibles y no como dictamen tecnico.

Atentamente,


Laura Marcela Gómez Castillo

C.C. 1144556789

Anexo fotográfico


E-01 - Evidencia E-01

Desprendimiento de cielo raso en cocina



E-02 - Evidencia E-02

Grieta visible reportada en muro interior



E-03 - Evidencia E-03


Material desprendido y escombros en cocina



E-04 - Evidencia E-04

Fisura visible reportada en zona de circulación

EVIDENCIA SINTETICA - NO ES UNA FOTO REAL



E-04

Figura visible reportada en zona de circulación