

GMAO Factory

ID	Incidencia	Equipo	Estado	Detectada	Resolución	Archivos	Acciones
1	arreglo de escalon	Escalera Principal	Detectada	2025-12-31	-	-	
2	arreglo de pestillo puerta	Puerta de acceso	Detectada	2025-12-31	-	-	
3	arreglo de cristal roto	Puerta de acceso	En curso	2025-12-31	-	-	
4	arreglo de barandilla suelta	Escalera Principal	Resuelta	2025-12-31	-	-	
5	Escalera Principal	Escalera Principal	Detectada	2026-01-03	-	-	