

시추주상도

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-1
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 204915.69 Y(E): 550988.44	표고(m)	13.44
시추완료일	2024-10-26	굴진심도(GL,-m)	24	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	8
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
1.2	12.24	1.20		매립토층 암갈색	자갈석인 실트질 모래 습윤, 느슨 암갈색				9/30	
									13/30	
									21/30	
3.5	9.94	2.30		퇴적토층 회갈색 내지 암갈색	자갈석인 모래 습윤, 보통조밀 회갈색 내지 암갈색				3/30	
									3/30	
									2/30	
									3/30	
									4/30	
									3/30	
									6/30	
									5/30	
									28/30	
									29/30	
11.2	2.24	7.70		퇴적토층 암회색	점토질 실트 습윤 내지 젖음 매우연약 내지 보통견고 암회색				50/30	
									50/26	
									50/22	
									50/19	
18	-4.56	6.80		퇴적토층 회갈색	모래석인 자갈 자갈입경 (D-10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색	19				

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTURBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-1
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 204915.69 Y(E): 550988.44	표고 (m)	13.44
시추완료일	2024-10-26	굴진심도 (GL,-m)	24	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	8
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
18	-4.56	6.80		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경(D-10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색	19 15 45				
24	-10.56	6.00		연암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 심한풍화 내지 약간풍화 약함내지 강함 매우심한균열 내지 심한균열					

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

호트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

코아시료
CORE SAMPLE

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-2
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 204995.29 Y(E): 550968.49	표고(m)	12.38
시추완료일	2024-10-27	굴진심도(GL,-m)	23	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	7
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
1.3	11.08	1.30		매립토층 암갈색	자갈섞인 실트질 모래 습윤, 보통조밀 암갈색				12/30	
									9/30	
									15/30	
5.8	6.58	4.50		퇴적토층 회갈색 내지 암갈색	자갈섞인 모래 습윤, 느슨 내지 보통조밀 회갈색 내지 암갈색				14/30	
									11/30	
									6/30	
									6/30	
									8/30	
									11/30	
									22/30	
									27/30	
9.5	2.88	3.70		퇴적토층 암회색	점토질 실트 습윤 내지 젖음 보통견고 내지 견고 암회색		DS	12	32/30	
									50/26	
									50/23	
									50/21	
15.6	-3.22	6.10		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경(D10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색	81			50/4	
									50/3	
									50/3	

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-2
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 204995.29 Y(E): 550968.49	표고 (m)	12.38
시추완료일	2024-10-27	굴진심도 (GL,-m)	23	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	7
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
15.6	-3.22	6.10		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경(D10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색	81				
				풍화암층 암갈색	완전풍화 내지 심한풍화 상태 굴진시 암편 및 실트질 모래로 분해 모암 조직잔존 및 관찰 매우조밀 암갈색	58				
18.2	-5.82	2.60				72				
23	-10.62	4.80		화강암 회갈색 내지 담회색 보통풍화 내지 약간풍화 보통강함 내지 강함 보통균열						

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴		PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴		SC : 싱글코어 배럴	

시추주상도

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-3
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 205058.09 Y(E): 550980.43	표고(m)	13.63
시추완료일	2024-10-28	굴진심도(GL,-m)	30	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	6.6
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2	11.63	2.00		매립토층 암갈색	자갈섞인 실트질 모래 습윤, 보통조밀 암갈색	41			10/30	
									6/30	
									3/30	
									3/30	
									5/30	
8	5.63	6.00		퇴적토층 암회색	점토질 실트 습윤 내지 젖음 연약 내지 매우견고 암회색				16/30	
									15/30	
									18/30	
									15/30	
									14/30	
									22/30	
									50/14	
									50/27	
									50/18	
									50/30	
									50/25	
									50/21	
									50/4	
									50/3	
									50/4	
11	2.63	3.00		퇴적토층 회갈색 내지 암갈색	자갈섞인 모래 습윤, 보통조밀 회갈색 내지 암갈색				50/3	
									50/3	
									50/4	
									50/3	
									50/3	
17.5	-3.87	6.50		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경 (D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색					

범례			
[시료형태]	 자연시료 UNDISTRUBED	 흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE	 코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴	SC : 싱글코어 배럴

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-3
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 205058.09 Y(E): 550980.43	표고 (m)	13.63
시추완료일	2024-10-28	굴진심도 (GL,-m)	30	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	6.6
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
17.5	-3.87	6.50		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색					
27	-13.37	9.50		풍화암층 암갈색	완전풍화 내지 심한풍화 상태 굴진시 암편 및 실트질 모래로 분해 모암 조직잔존 및 관찰 매우조밀 암갈색	41 19				

범례

[시료형태]

 자연시료
UNDISTRUBED

 흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

 코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-3
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 205058.09 Y(E): 550980.43	표고 (m)	13.63
시추완료일	2024-10-28	굴진심도 (GL,-m)	30	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	6.6
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
27	-13.37	9.50		풍화암층 암갈색	완전풍화 내지 심한풍화 상태 굴진시 암편 및 실트질 모래로 분해 모암 조직잔존 및 관찰 매우조밀 암갈색					
30	-16.37	3.00		연암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 심한풍화 내지 약간풍화 약함 내지 강함 매우심한균열 내지 심한균열					

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

호트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

코아시료
CORE SAMPLE

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-4
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 204919.62 Y(E): 550869.63	표고(m)	10.83
시추완료일	2024-10-26	굴진심도(GL,-m)	22	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	6.4
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	이태엽	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수				
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험				
0.8	10.03	0.80		매립토층 암갈색	자갈섞인 실트질 모래 습윤 암갈색	10 61			14/30					
				퇴적토층 회갈색 내지 암갈색	자갈섞인 모래 습윤, 보통조밀 내지 조밀 회갈색 내지 암갈색				27/30					
3.5	7.33	2.70											31/30	
													4/30	
													5/30	
													5/30	
													6/30	
				18/30										
8	2.83	4.50		퇴적토층 암회색	점토질 실트 습윤 내지 젖음 보통견고 암회색				23/30					
									50/3					
									50/4					
									45/30					
									37/30					
									50/2					
13.7	-2.87	5.70		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경 (D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색									

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

코아시료
CORE SAMPLE

SC : 싱글코어 배럴

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-4
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 204919.62 Y(E): 550869.63	표고 (m)	10.83
시추완료일	2024-10-26	굴진심도 (GL,-m)	22	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	6.4
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	이태엽	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
13.7	-2.87	5.70		퇴적토층 회갈색	모래석인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색	61				
14.5	-3.67	0.80		풍화암층 암갈색	완전풍화 내지 심한풍화 상태 굴진시 양면 및 심부질 모래로 분해 모양 조직관은 및 관찰 매우조밀 암갈색					
17	-6.17	2.50		연암층 회갈색 내지 암회색	화강암 회갈색 내지 담회색 심한풍화 내지 약간풍화 약함 내지 강함 매우심한균열 내지 심한균열	63				
22	-11.17	5.00		화강암 회갈색 내지 담회색 보통풍화 내지 약간풍화 보통강함 내지 강함 보통균열						

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-5
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 205049.08 Y(E): 550865.64	표고(m)	10.41
시추완료일	2024-10-25	굴진심도(GL,-m)	22	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	5
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수			
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험			
1	9.41	1.00		매립토층 암갈색	자갈섞인 실트질 모래 습윤, 느슨 암갈색	63			9/30				
				퇴적토층 회갈색 내지 암갈색	자갈섞인 모래 습윤, 느슨 내지 보통조밀 회갈색 내지 암갈색				7/30				
5	5.41	4.00							13/30				
									14/30				
									5/30				
									8/30				
									12/30				
									24/30				
				34/30									
8	2.41	3.00		퇴적토층 암회색	점토질 실트 습윤 내지 젖음 보통견고 내지 견고 암회색				50/24				
									50/25				
									50/21				
13	-2.59	5.00		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경 (D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색				50/4				
					42								

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS :	데니스 샘플러	PS :	피스톤 샘플러	SC :	싱글코어 배럴
	DC :	더블코어 배럴	TC :	트리플코어 배럴		

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-5
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 205049.08 Y(E): 550865.64	표고 (m)	10.41
시추완료일	2024-10-25	굴진심도 (GL,-m)	22	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	5
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
13	-2.59	5.00		퇴적토층 회갈색	과다액상 지점 지반입력(2~10cm) 습윤, 보통모양 내지 양조질 점토질	42				
14	-3.59	1.00		풍화암층 암갈색	완전풍화 내지 심한풍화 상태 굴진시 암편 및 실트질 모래로 분해 모암 조직잔존 및 관찰 매우조밀 양갈색					
16	-5.59	2.00		경암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 보통풍화 내지 약간풍화 보통강함 내지 강함 보통균열	48				
22	-11.59	6.00		연암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 심한풍화 내지 약간풍화 약함 내지 강함 매우심한균열 내지 심한균열					

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

호트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

코아시료
CORE SAMPLE

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-6
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 204985.09 Y(E): 550812.52	표고(m)	13.02
시추완료일	2024-10-27	굴진심도(GL,-m)	25	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	7.9
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	유상민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수			
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험			
2.7	10.32	2.70		매립토층 암갈색	자갈석인 실트질 모래 습윤, 보통조밀 암갈색	38			19/30				
									12/30				
									31/30				
									50/24				
									50/27				
									42/30				
8.7	4.32	6.00		퇴적토층 회갈색	모래석인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 조밀 내지 매우조밀 회갈색				38/30				
									32/30				
									12/30				
									8/30				
									7/30				
									15/30				
									18/30				
									17/30				
									22/30				
									24/30				
									50/30				
									50/5				
11.2	1.82	2.50		퇴적토층 암회색	점토질 실트 습윤 내지 젖음 보통견고 내지 견고 암회색								
17.4	-4.38	6.20		퇴적토층 회갈색	모래석인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 부분적으로 실트질 모래 함유 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색								

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTURBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS :	데니스 샘플러	PS :	피스톤 샘플러	SC :	싱글코어 배럴
	DC :	더블코어 배럴	TC :	트리플코어 배럴		

시추주상도

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-7
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 204920.86 Y(E): 550771.62	표고(m)	12.9
시추완료일	2024-10-25	굴진심도(GL,-m)	23	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	6.5
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	이태엽	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2.4	10.50	2.40		매립토층 황갈색 내지 암갈색	자갈석인 실트질 모래 습윤, 보통조밀 황갈색 내지 암갈색				19/30	0 1020304050
									14/30	
									41/30	
									5/30	
									5/30	
3.8	9.10	1.40		퇴적토층 회갈색	모래석인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 조밀 회갈색				7/30	
									8/30	
									11/30	
									17/30	
									50/3	
8.5	4.40	4.70		퇴적토층 암회색	점토질 실트 습윤 내지 젖음 보통건고 내지 건고 암회색				23/30	
									19/30	
									26/30	
									45/30	
									39/30	
									50/30	
									50/4	
									50/3	
									50/2	
17	-4.10	8.50		퇴적토층 회갈색	모래석인 자갈 부분적으로 점토 함유 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색	20				

범례			
[시료형태]	 자연시료 UNDISTURBED	 흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE	 코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴	SC : 싱글코어 배럴

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-7
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 204920.86 Y(E): 550771.62	표고(m)	12.9
시추완료일	2024-10-25	굴진심도(GL,-m)	23	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	6.5
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	이태엽	조사자	권오신



심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
17	-4.10	8.50		퇴적토층 회갈색	모래석인 자갈 부분적으로 점토 함류 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색	20				
19.5	-6.60	2.50		풍화암층 암갈색	완전풍화 내지 심한풍화 상태 굴진시 압편 및 실패질 모래로 분해 모암 조직잔존 및 관찰 매우조밀 암갈색					
23	-10.10	3.50		연암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 심한풍화 내지 약간풍화 약함 내지 강함 매우심한균열 내지 심한균열					

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴		PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴		SC : 싱글코어 배럴	

시추주상도



GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-8
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 205049.62 Y(E): 550772.74	표고(m)	11.75
시추완료일	2024-10-28	굴진심도(GL,-m)	25	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	6.5
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	유상민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
1.8	9.95	1.80		매립토층 암갈색	자갈섞인 실트질 모래 습윤, 보통조밀 암갈색	40			22/30	
									18/30	
									16/30	
									17/30	
									24/30	
7.3	4.45	5.50		퇴적토층 암회색	모래섞인 자갈 부분적으로 점토 함유 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 회갈색				23/30	
									19/30	
									8/30	
									7/30	
									7/30	
									18/30	
									19/30	
									50/18	
									50/13	
									50/9	
10.2	1.55	2.90		퇴적토층 회갈색	점토질 실트 습윤 내지 젖음 보통견고 암회색				50/4	
13.8	-2.05	3.60		퇴적토층 담갈색	모래섞인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 부분적으로 실트질 모래 함유 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색					

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

조사명	중랑물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-8
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 205049.62 Y(E): 550772.74	표고(m)	11.75
시추완료일	2024-10-28	굴진심도(GL,-m)	25	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	6.5
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	유상민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
13.8	-2.05	3.60		퇴적토층 담갈색	모래석인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 부분적으로 실트질 모래 함유 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색	40				
15	-3.25	1.20		풍화토층 담갈색	완전풍화 상태 실트질 모래로 구성 습윤, 매우조밀 담갈색					
16.4	-4.65	1.40		풍화암층 암갈색	완전풍화 내지 심한풍화 상태 굴진시 암편 및 실트질 모래로 분해 모암 조직잔존 및 관찰 매우조밀 암갈색	79				
19	-7.25	2.60		경암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 심한풍화 내지 약간풍화 약함 내지 강함 매우심한균열 내지 심한균열	95				
25	-13.25	6.00		경암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 보통풍화 내지 약간풍화 보통강함 내지 강함 보통균열					

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRURBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-9
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 204986.99 Y(E): 550702.58	표고(m)	11.07
시추완료일	2024-10-23	굴진심도(GL,-m)	23	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	5.4
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	이태엽	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
1.3	9.77	1.30		매립토층 암갈색	자갈섞인 실트질 모래 습윤, 느슨 암갈색				8/30	
10	1.07	8.70		퇴적토층 회갈색 내지 암갈색	자갈섞인 모래 부분적으로 점토 함유 습윤, 느슨 내지 보통조밀 회갈색 내지 암갈색		DS	6	6/30	
									7/30	
									7/30	
									9/30	
									11/30	
									13/30	
									17/30	
									12/30	
									50/30	
									23/30	
									35/30	
									27/30	
									50/24	
									50/13	
									50/22	
									50/4	
									50/2	
17	-5.93	7.00		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경 (D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색	0				

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-9
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 204986.99 Y(E): 550702.58	표고(m)	11.07
시추완료일	2024-10-23	굴진심도(GL,-m)	23	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	5.4
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	이태엽	조사자	권오신

심도(-m)	표고(m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율(%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS/cm	표준관입시험
17	-5.93	7.00		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색	0 31				
18.5	-7.43	1.50		풍화암층 암갈색	완전풍화 내지 심한풍화 상태 굴진시 압편 및 싯트질 모래로 분해 모암 조직잔존 및 관찰 매우조밀 암갈색					
23	-11.93	4.50		건암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 심한풍화 내지 약간풍화 약함 내지 강함 매우심한균열 내지 심한균열					

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴		PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴		SC : 싱글코어 배럴	

시추주상도


GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-10
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 204923.29 Y(E): 550655.58	표고(m)	11.4
시추완료일	2024-10-24	굴진심도(GL,-m)	22	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	5.5
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수			
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험			
1	10.40	1.00		매립토층 암갈색	자갈섞인 실트질 모래 습윤, 느슨 암갈색	15			6/30				
				퇴적토층 회갈색 내지 암갈색	자갈섞인 모래 습윤, 느슨 내지 보통조밀 회갈색 내지 암갈색				11/30				
5	6.40	4.00		퇴적토층 임회색	점토질 실트 습윤 내지 젖음 보통견고 내지 매우견고 암회색				11/30				
									14/30				
									7/30				
									19/30				
									18/30				
									12/30				
									26/30				
8.5	2.90	3.50		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경 (D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색				50/28				
									50/28				
									50/30				
									50/30				
15	-3.60	6.50		퇴적토층 회갈색					50/4				
									50/3				

범례					
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE	 코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴		PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴		SC : 싱글코어 배럴

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-10
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 204923.29 Y(E): 550655.58	표고 (m)	11.4
시추완료일	2024-10-24	굴진심도 (GL,-m)	22	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	5.5
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
15	-3.60	6.50		퇴적토층 회갈색	모래석인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색	15				
						74				
16.8	-5.40	1.80		풍화암층 암갈색	완전풍화 내지 심한풍화 상태 굴진시 암편 및 실트질 모래로 분해 모암 조직잔존 및 관찰 매우조밀 암갈색	82				
18.4	-7.00	1.60		연암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 심한풍화 내지 약간풍화 약함 내지 강함 매우심한균열 내지 심한균열					
22	-10.60	3.60		점성토층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 보통풍화 내지 약간풍화 보통강함 내지 강함 보통균열					

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴		PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴		SC : 싱글코어 배럴	

시추주상도


GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-11
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 205041.65 Y(E): 550644.35	표고 (m)	11.09
시추완료일	2024-10-23	굴진심도 (GL,-m)	22	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	5.6
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
0.8	10.29	0.80		매립토층 암갈색	자갈섞인 실트질 모래 습윤				7/30	
				퇴적토층 회갈색 내지 암갈색	자갈섞인 모래 부분적으로 점토 함유 습윤, 느슨 내지 보통조밀 회갈색 내지 암갈색				5/30	
8.5	2.59	7.70				62			8/30	
									7/30	
									8/30	
									9/30	
									12/30	
									15/30	
									11/30	
									22/30	
									50/28	
									50/19	
									50/24	
									50/4	
14	-2.91	5.50		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경 (D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색	50				

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTURBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS :	데니스 샘플러	PS :	피스톤 샘플러	SC :	싱글코어 배럴
	DC :	더블코어 배럴	TC :	트리플코어 배럴		

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-11
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 205041.65 Y(E): 550644.35	표고 (m)	11.09
시추완료일	2024-10-23	굴진심도 (GL,-m)	22	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	5.6
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신


심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
14	-2.91	5.50		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색	50				
14.7	-3.61	0.70		풍화암층 암갈색	편마암류 내지 심편마암류 중~강한 풍화 정도 과도 풍화 약간 점상					
22	-10.91	7.30		강암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 보통붕화 내지 약간풍화 보통강함 내지 강함 보통균열					

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴		PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴		SC : 싱글코어 배럴	

시추주상도

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-12
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 204968.62 Y(E): 550603.99	표고(m)	11.32
시추완료일	2024-10-24	굴진심도(GL,-m)	25.5	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	6
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	이태업	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2.5	8.82	-23.00		매립토층 암갈색	자갈섞인 실트질 모래 습윤, 느슨 암갈색				7/30	
									6/30	
									7/30	
									9/30	
									13/30	
									11/30	
4.5	6.82	2.00		퇴적토층 암회색	점토질 실트 습윤 내지 젖음 보통건고 내지 건고 암회색				13/30	
									17/30	
									12/30	
									50/3	
5.8	5.52	1.30		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 회갈색				23/30	
									35/30	
8.3	3.02	8.30		퇴적토층 암회색	점토질 실트 습윤 내지 젖음 건고 내지 매우건고 암회색				27/30	
									50/24	
									50/13	
									50/22	
									50/4	
									50/2	
16.5	-5.18	8.20		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색				50/3	
									50/2	

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러

DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러

TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-12
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 204968.62 Y(E): 550603.99	표고 (m)	11.32
시추완료일	2024-10-24	굴진심도 (GL,-m)	25.5	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	6
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	이태엽	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
16.5	-5.18	8.20		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색	13 71				
22.5	-11.18	6.00		풍화암층 암갈색	완전풍화 내지 심한풍화 상태 굴진시 암편 및 실트질 모래로 분해 모암 조직잔존 및 관찰 매우조밀 암갈색					
23.5	-12.18	1.00		연암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 심한풍화 내지 약간 풍화 약함 내지 강함 매우 심한균열 내지 심한균열					
25.5	-14.18	2.00		회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 보통풍화 내지 약간풍화 보통강함 내지 강함 보통균열					

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴		PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴		SC : 싱글코어 배럴	

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-12
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 204968.62 Y(E): 550603.99	표고 (m)	11.32
시추완료일	2024-10-24	굴진심도 (GL,-m)	25.5	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	6
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	이태엽	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
25.5	-14.18	2.00		매립층 내지 담회색	비고 매립층 내지 담회색 매립층 내지 담회색 매립층 내지 담회색 매립층 내지 담회색					

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러

DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러

TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도


GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-13
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 205048.78 Y(E): 550572.94	표고(m)	11.01
시추완료일	2024-10-27	굴진심도(GL,-m)	21	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	5.8
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	장주연	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수	
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험	
3.5	7.51	3.50		매립토층 암갈색	자갈석인 실트질 모래 부분적으로 건축폐기물 협재 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 암갈색				13/30		
									25/30		
									50/30		
									28/30		
									8/30		
									2/30		
									3/30		
									14/30		
5.7	5.31	2.20		퇴적토층 회갈색 내지 암갈색	자갈석인 모래 습윤, 느슨 내지 보통조밀 회갈색 내지 암갈색			NA	6.8		
											25/30
											15/30
											50/28
											50/9
											50/7
											50/6
8	3.01	2.30		퇴적토층 암회색	점토질 실트 습윤 내지 젖음 내우연약 내지 연약 암회색						
12	-0.99	4.00		퇴적토층 회갈색 내지 암갈색	자갈석인 모래 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색 내지 암갈색	12					
14	-2.99	2.00		퇴적토층 회갈색		22					

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS :	데니스 샘플러	PS :	피스톤 샘플러	SC :	싱글코어 배럴
	DC :	더블코어 배럴	TC :	트리플코어 배럴		

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-13
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 205048.78 Y(E): 550572.94	표고 (m)	11.01
시추완료일	2024-10-27	굴진심도 (GL,-m)	21	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	5.8
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	장주연	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
14	-2.99	2.00		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 매우조밀 회갈색	22				
14.5	-3.49	0.50		풍화암층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 매우조밀 회갈색	22				
21	-9.99	6.50		연암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 심한풍화 내지 약간풍화 약함 내지 강함 매우심한균열 내지 심한균열	48				

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴		PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴		SC : 싱글코어 배럴	

시추주상도

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-14
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 205110.83 Y(E): 550596.79	표고(m)	10.97
시추완료일	2024-10-29	굴진심도(GL,-m)	22	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	5.8
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	장주연	조사자	권오신

심도(-m)	표고(m)	층두	주상도	지반명	현장관찰기록	코아회수율(%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2	8.97	2.00		매립토층 암갈색	자갈섞인 실트질 모래 부분적으로 건축폐기물 함유 습윤, 보통조밀 암갈색				23/30	0
									9/30	10
									5/30	20
									4/30	30
									5/30	40
6.7	4.27	4.70		퇴적토층 암회색	점토질 실트 부분적으로 실트질 모래 함유 습윤 내지 젖음 보통견고 내지 견고 암회색				6/30	45
									7/30	50
									8/30	55
									9/30	60
									19/30	65
									50/27	70
									50/19	75
									50/25	80
10.3	0.67	3.60		퇴적토층 회갈색 내지 암갈색	자갈섞인 모래 습윤, 느슨 내지 보통조밀 회갈색 내지 암갈색				50/22	85
14.3	-3.33	4.00		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈 입경(D=10~80mm) 습윤, 매우조밀 회갈색	28				

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTURBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

조사명	중랑물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-14
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 205110.83 Y(E): 550596.79	표고 (m)	10.97
시추완료일	2024-10-29	굴진심도 (GL,-m)	22	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	5.8
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	장주연	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
14.3	-3.33	4.00		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈 입경(D=10~80mm) 습윤, 매우조밀 회갈색	28				
19	-8.03	4.70		풍화암층 암갈색	완전풍화 내지 심한풍화 상태 굴진시 암편 및 실트질 모래로 분해 모암 조직잔존 및 관찰 매우조밀 암갈색					
22	-11.03	3.00		연암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 심한풍화 내지 약간풍화 약함 내지 강함 매우심한균열 내지 심한균열					

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴		PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴		SC : 싱글코어 배럴	

시추주상도


GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-15
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 205357.75 Y(E): 550595.9	표고(m)	10.19
시추완료일	2024-10-27	굴진심도(GL,-m)	22	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	4.7
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	장주연	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
3	7.19	3.00		매립토층 암갈색	자갈섞인 실트질 모래 습윤, 느슨 암갈색				9/30	
									7/30	
									2/30	
									3/30	
									3/30	
									8/30	
5.5	4.69	2.50		퇴적토층 암회색	점토질 실트 습윤 내지 젖음 매우연약 내지 연약 암회색		NA	4.8	9/30	
									14/30	
									17/30	
									33/30	
									38/30	
									50/12	
10	0.19	4.50		퇴적토층 회갈색 내지 암갈색	자갈섞인 모래 습윤, 느슨 내지 보통조밀 회갈색 내지 암갈색				50/3	
									50/2	
12.7	-2.51	2.70		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 조밀 내지 매우조밀 회갈색	17				
68										

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
	코아시료 CORE SAMPLE	SC : 싱글코어 배럴

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-15
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 205357.75 Y(E): 550595.9	표고 (m)	10.19
시추완료일	2024-10-27	굴진심도 (GL,-m)	22	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	4.7
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	장주연	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
12.7	-2.51	2.70		점탄성 회갈색		68				
				풍화암층 암갈색	완전풍화 내지 심한풍화 상태 굴진시 암편 및 실트질 모래로 분해 모암 조직잔존 및 관찰 매우조밀 암갈색					
14.2	-4.01	1.50		연암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 심한풍화 내지 약간풍화 약함 내지 강함 매우심한균열 내지 심한균열	82				
16	-5.81	1.80		경암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 보통풍화 내지 약간풍화 보통강함 내지 강함 보통균열					
22	-11.81	6.00								

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흔트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS :	데니스 샘플러	PS :	피스톤 샘플러	SC :	싱글코어 배럴
	DC :	더블코어 배럴	TC :	트리플코어 배럴		

시추주상도


GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-16
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 205150.53 Y(E): 550450.82	표고(m)	10.15
시추완료일	2024-10-26	굴진심도(GL,-m)	20	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	4.5
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	장주연	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2	8.15	2.00		매립토층 암갈색	자갈섞인 실트질 모래 습윤, 보통조밀 암갈색	19			10/30	
									21/30	
									45/30	
									8/30	
									13/30	
3.8	6.35	1.80		퇴적토층 회갈색 내지 암갈색	자갈섞인 모래 습윤, 조밀 회갈색 내지 암갈색				19/30	
									15/30	
									20/30	
									27/30	
									50/30	
6.5	3.65	2.70		퇴적토층 암회색	점토질 실트 습윤 내지 젖음 보통 견고 내지 견고 암회색				50/18	
									50/16	
									50/12	
									50/5	
14	-3.85	7.50		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색					

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴		PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴		SC : 싱글코어 배럴	

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-16
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 205150.53 Y(E): 550450.82	표고(m)	10.15
시추완료일	2024-10-26	굴진심도(GL,-m)	20	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	4.5
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	장주연	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
14	-3.85	7.50		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색	19				
15	-4.85	1.00		풍화암층 암갈색	완전풍화 내지 심한풍화 상태 굴진시 암편 및 실트질 모래로 분해 모암 조직잔존 및 관찰 매우조밀 암갈색	46				
20	-9.85	5.00		어암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 심한풍화 내지 약간풍화 약함 내지 강함 매우심한균열 내지 심한균열					

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS :	데니스 샘플러	PS :	피스톤 샘플러	SC :	싱글코어 배럴
	DC :	더블코어 배럴	TC :	트리플코어 배럴		

시추주상도

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-17
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 205184.75 Y(E): 550981.12	표고(m)	10.9
시추완료일	2024-10-25	굴진심도(GL,-m)	22	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	5.3
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신

심도(-m)	표고(m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아회수율(%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2	8.90	2.00		매립토층 암갈색	자갈석인 실트질 모래 습윤, 보통조밀 암갈색				10/30	
									7/30	
									9/30	
									10/30	
									5/30	
5	5.90	3.00		퇴적토층 회갈색 내지 암갈색	자갈석인 모래 습윤, 느슨 내지 보통조밀 회갈색 내지 암갈색				7/30	
									12/30	
									11/30	
									22/30	
									34/30	
8.5	2.40	3.50		퇴적토층 암회색	점토질 실트 습윤 내지 젖음 보통견고 내지 견고 암회색				50/30	
									50/26	
									50/25	
									50/24	
									50/21	
16	-5.10	7.50		퇴적토층 회갈색	모래석인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색				50/3	

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTURBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS :	데니스 샘플러	PS :	피스톤 샘플러	SC :	싱글코어 배럴
	DC :	더블코어 배럴	TC :	트리플코어 배럴		

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-17
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 205184.75 Y(E): 550981.12	표고 (m)	10.9
시추완료일	2024-10-25	굴진심도 (GL,-m)	22	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	5.3
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
16	-5.10	7.50		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색	62				
				풍화암층 암갈색						
17	-6.10	1.00		완전풍화 내지 심한풍화 상태 굴진시 암면 및 실트질 모래로 분해 모양 조직잔존 및 관찰 매우조밀 완갈색	51					
22	-11.10	5.00		화강암 회갈색 내지 담회색 보통풍화 내지 약간풍화 보통강함 내지 강함 보통균열						

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴		PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴		SC : 싱글코어 배럴	

시추주상도

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-18
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 205212.17 Y(E): 551098.7	표고(m)	11.25
시추완료일	2024-10-29	굴진심도(GL,-m)	22	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	6.6
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수			
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험			
2.5	8.75	2.50		매립토층 암갈색	자갈석인 실트질 모래 부분적으로 건축폐기물 협재 습윤, 느슨 암갈색	31			7/30				
									5/30				
									3/30				
									4/30				
									4/30				
									9/30				
9	2.25	6.50		퇴적토층 암회색	점토질 실트 소량의 자갈 협재 습윤 내지 젖음 연약 내지 견고 암회색				13/30				
									16/30				
									27/30				
									50/17				
									50/4				
11	0.25	2.00		퇴적토층 회갈색	모래석인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색								
11.8	-0.55	0.80		풍화암층 암갈색	완전풍화 내지 상반풍화 상태 굴진시 양면 및 실트질 모래로 분해 모양 조적란은 및 관찰 매우조밀 암갈색								
14	-2.75	2.20		연암층 회갈색 내지 암회색		86							
						88							

범례

[시료형태]



자연시료
UNDISTURBED



흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE



코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-18
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 205212.17 Y(E): 551098.7	표고 (m)	11.25
시추완료일	2024-10-29	굴진심도 (GL,-m)	22	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	6.6
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
14	-2.75	2.20		연약층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 심한풍화 내지 약간풍화 약함 내지 강함 매우심한균열 내지 심한균열	88				
22	-10.75	8.00		경질층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 보통풍화 내지 약간풍화 보통강함 내지 강함 보통균열					

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-19
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 205224.29 Y(E): 551177.07	표고 (m)	11.36
시추완료일	2024-10-28	굴진심도 (GL,-m)	21	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	6.5
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수			
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험			
1.1	10.26	1.10		매립토층 암갈색	자갈석인 실트질 모래 습윤, 느슨 암갈색				6/30				
				5/30									
3/30													
3/30													
4/30													
5/30													
8/30													
15/30													
13/30													
28/30													
50/26													
50/23													
50/12													
50/10													
50/6													
50/4													
8	3.36	6.90		퇴적토층 암회색	점토질 실트 습윤 내지 젖음 연약 내지 보통견고 암회색								
11.7	-0.34	3.70		퇴적토층 회갈색	모래석인 자갈 자갈입경 (D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 회갈색								
				14					-2.64		2.30		풍화토층 담갈색

범례

[시료형태]



자연시료
UNDISTURBED



흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE



코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

조사명	중랑물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-19
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 205224.29 Y(E): 551177.07	표고 (m)	11.36
시추완료일	2024-10-28	굴진심도 (GL,-m)	21	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	6.5
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	조충민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
14	-2.64	2.30		풍화토층 담갈색	완전풍화 상태 실트질 모래로 구성 습윤, 매우조밀 담갈색	41 93				
17	-5.64			풍화암층 암갈색	완전풍화 내지 심한풍화 상태 굴진시 암편 및 실트질 모래로 분해 모암 조직잔존 및 관찰 매우조밀 암갈색					
20	-8.64	3.00		연암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 심한풍화 내지 약간풍화 약함 내지 강함 매우심한균열 내지 심한균열					
21	-9.64	1.00		경암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 보통풍화 내지 약간풍화 보통강함 내지 강함 보통균열					

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴		PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴		SC : 싱글코어 배럴	

시추주상도

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-20
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 205566.1 Y(E): 551186.61	표고(m)	10.2
시추완료일	2024-10-29	굴진심도(GL,-m)	22	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	7
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	장주연	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
3	7.20	3.00		매립토층 암갈색	자갈섞인 실트질 모래 습윤, 느슨 내지 보통조밀 암갈색		NA	4.8	13/30	
									7/30	
									3/30	
									2/30	
									3/30	
									5/30	
5.5	4.70	2.50		퇴적토층 암회색	점토질 실트 습윤 내지 젖음 매우연약 내지 연약 암회색		NA	4.8	12/30	
									21/30	
									25/30	
									29/30	
10.4	-0.20	4.90		퇴적토층 회갈색 내지 암갈색	자갈섞인 모래 습윤, 느슨 내지 보통조밀 회갈색 내지 암갈색		NA	4.8	32/30	
									50/21	
12.5	-2.30	2.10		퇴적토층 암갈색	모래섞인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 조밀 내지 매우조밀 회갈색	79		4.8		
						85				

범례			
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE	코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴	SC : 싱글코어 배럴

조사명	중랑물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-20
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 205566.1 Y(E): 551186.61	표고(m)	10.2
시추완료일	2024-10-29	굴진심도(GL,-m)	22	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	7
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	장주연	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
12.5	-2.30	2.10	==	풍화암층 암갈색	2024-10-29 13:00 ~ 13:10 2024-10-29 13:10 ~ 13:20 2024-10-29 13:20 ~ 13:30	85				
13	-2.80	0.50	^^^							
22	-11.80	9.00	VVV	경암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 보통풍화 내지 약간풍화 보통강함 내지 강함 보통균열	89				
			VVV							
			VVV							
			VVV							
			VVV							
			VVV							
			VVV							
			VVV							
			VVV							
			VVV							
			VVV							
			VVV							

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-21
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 205729.81 Y(E): 551082.46	표고(m)	9.91
시추완료일	2024-10-29	굴진심도(GL,-m)	30	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	5.5
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	유상민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수	
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험	
2	7.91	2.00		매립토층 암갈색	자갈석인 실트질 모래 습윤, 보통조밀 암갈색	12			11/30		
									10/30		
									0/30		
									10/30		
									14/30		
6.2	3.71	4.20		퇴적토층 회갈색 내지 암갈색	자갈석인 모래 부분적으로 점토 함유 습윤, 느슨 내지 보통조밀 회갈색 내지 암갈색				15/30		
									13/30		
									12/30		
									26/30		
									31/30		
									50/26		
									50/10		
									50/8		
									50/7		
									50/6		
8.4	1.51	2.20		퇴적토층 암회색	점토질 실트 부분적으로 실트질 모래 함유 습윤 내지 젖음 견고 암회색				50/5		
									50/5		
									50/4		
									50/3		
									50/3		
10.7	-0.79	2.30		퇴적토층 회갈색	모래석인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 부분적으로 실트질 모래 함유 습윤, 보통조밀 내지 조밀 회갈색				50/2		
12	-2.09	1.30		풍화토층 담갈색	풍화토 완전풍화 상태 실트질 모래로 구성 습윤, 매우조밀 담갈색						
21.6	-11.69	9.60		풍화암층 암갈색							

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTURBED

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

코아시료
CORE SAMPLE

SC : 싱글코어 배럴

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-21
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 205729.81 Y(E): 551082.46	표고(m)	9.91
시추완료일	2024-10-29	굴진심도(GL,-m)	30	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	5.5
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	유상민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
				풍화암층 암갈색	완전풍화 내지 심한풍화 상태 굴진시 암편 및 실트질 모래로 분해 모암 조직잔존 및 관찰 매우조밀 암갈색					
21.6	-11.69	9.60				12				
						11				
						70				
27	-17.09	5.40		연암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 심한풍화 내지 약간풍화 약함 내지 강함 매우심한균열 내지 심한균열					

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS :

데니스 샘플러

DC :

더블코어 배럴

PS :

피스톤 샘플러

TC :

트리플코어 배럴

SC :

싱글코어 배럴

조사명	중랑물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-21
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 205729.81 Y(E): 551082.46	표고 (m)	9.91
시추완료일	2024-10-29	굴진심도 (GL,-m)	30	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	5.5
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	유상민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
27	-17.09	5.40	++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++	연암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 심한풍화 내지 약간풍화 약함 내지 강함 매우심한균열 내지 심한균열					
30	-20.09	3.00	vvvv vvvv vvvv vvvv vvvv vvvv vvvv vvvv vvvv vvvv vvvv		화강암 회갈색 내지 담회색 보통풍화 내지 약간풍화 보통강함 내지 강함 보통균열					

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

호트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS :

데니스 샘플러

DC :

더블코어 배럴

PS :

피스톤 샘플러

TC :

트리플코어 배럴

SC :

싱글코어 배럴

시추주상도

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-22
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 205829.35 Y(E): 550814.65	표고(m)	9.81
시추완료일	2024-10-29	굴진심도(GL,-m)	29	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	4.7
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	유상민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2.1	7.71	2.10		매립토층 암갈색	자갈섞인 실트질 모래 습윤, 보통조밀 암갈색	73	DS	3	13/30	
									15/30	
									4/30	
									5/30	
									6/30	
5.2	4.61	3.10		퇴적토층 암회색	점토질 실트 습윤 내지 젖음 보통견고 암회색				10/30	
									13/30	
									18/30	
									32/30	
									29/30	
10.8	-0.99	5.60		퇴적토층 회갈색	모래섞인 자갈 자갈입경(D=10~80mm) 습윤, 보통조밀 내지 조밀 회갈색				18/30	
									30/30	
									50/18	
									50/10	
									50/8	
									50/6	
									50/5	
									50/6	
									50/5	
									50/5	
14	-4.19	3.20		풍화토층 담갈색	완전풍화 상태 실트질 모래로 구성 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 담갈색				50/4	
									50/4	
									50/3	
									50/4	
									50/3	

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

코아시료
CORE SAMPLE

SC : 싱글코어 배럴

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-22
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 205829.35 Y(E): 550814.65	표고(m)	9.81
시추완료일	2024-10-29	굴진심도(GL,-m)	29	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	4.7
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	유상민	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
14	-4.19	3.20		풍화토층 담갈색	완전풍화 상태 실트질 모래로 구성 습윤, 보통조밀 내지 매우조밀 담갈색	73				
25.8	-15.99	11.80		풍화암층 암갈색	완전풍화 내지 심한풍화 상태 굴진시 암편 및 실트질 모래로 분해 모암 조직잔존 및 관찰 매우조밀 암갈색					

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	NH-22
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 205829.35 Y(E): 550814.65	표고(m)	9.81
시추완료일	2024-10-29	굴진심도(GL,-m)	29	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	4.7
사용장비	SD4000	시추방법		시추자	유상민	조사자	권오신

심도(-m)	표고(m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율(%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS/cm	표준관입시험
25.8	-15.99	11.80		풍화암층 암갈색	완전풍화 내지 심한풍화 상태 굴진시 암면 및 실트질 모래로 인해 모암 조직잔존 및 관찰 매우조밀 암갈색					
29	-19.19	3.20		견암층 회갈색 내지 담회색	화강암 회갈색 내지 담회색 보통풍화 내지 약간풍화 보통강함 내지 강함 보통균열					

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	TP-1
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 204970.9 Y(E): 550838.6	표고(m)	12.26
시추완료일	2024-10-29	굴진심도(GL,-m)	2	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	지하수위가 심도이하이다
사용장비	굴삭기	시추방법		시추자	권오신	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2	10.26	2.00		매립토층 암갈색 내지 암회색	자갈섞인 실트질 모래 부분적으로 점토 함유 습윤, 느슨 내지 보통조밀 암갈색 내지 암회색		DS	2 		0 102030405

범례		
[시료형태]	 자연시료 UNDISTRUBED	 흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		 코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	TP-2
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표(m)	X(N): 204939.29 Y(E): 550741.23	표고(m)	12.22
시추완료일	2024-10-29	굴진심도(GL,-m)	2	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	지하수위가 심도이하이다
사용장비	굴삭기	시추방법		시추자	권오신	조사자	권오신

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2	10.22	2.00		매립토층 암갈색 내지 암회색	자갈섞인 실트질 모래 부분적으로 점토 함유 습윤, 느슨 내지 보통조밀 암갈색 내지 암회색		DS	2 		0 102030405

범례		
[시료형태]	 자연시료 UNDISTRUBED	 흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		 코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

GRS80 TM 중부원점(60만,20만)

조사명	중량물재생센터 시설현대화(3단계) 민간투자사업			발주처	직접입력	시추번호	TP-3
위치	서울특별시 성동구 용답동 250-19 외 11필지			좌표 (m)	X(N): 204998.39 Y(E): 550769.83	표고 (m)	12.25
시추완료일	2024-10-29	굴진심도 (GL,-m)	2	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	지하수위가 심도이하이다
사용장비	굴삭기	시추방법		시추자	권오신	조사자	권오신

[illegible]

범 례		
[시료형태]	 자연시료 UNDISTRURBED	 흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		SC : 싱글코어 배럴