

시추주상도

GRS80 TM 동부원점(50만,20만)

조사명	강서구 화곡동 817,826 가로주택정비사업			발주처	직접입력	시추번호	BH-1
위치	서울특별시 강서구 화곡동 817, 826 일대			좌표(m)	X(N): 10716.686 Y(E): 450690.094	표고(m)	17.8
시추완료일	2022-07-21	굴진심도(GL,-m)	22	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	6.7
사용장비	POWER 4000D	시추방법		시추자	윤병래	조사자	황원용

심도(-m)	표고(m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아회수율(%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2	15.80	2.00		매립토층 암갈색	주 구성성분은 자갈 및 실트석인 모래로 구성되어 있으며, 매우느슨(Very Loose)~느슨(Loose)한 상대밀도				4/30	0 1020304050
									3/30	
									5/30	
									5/30	
									11/30	
4.8	13.00	2.80		퇴적토층 황갈색	주 구성성분은 모래석인 점토로 구성되어 있으며, 연약(Soft)~보통(Medium)의 연경도		DS	6	25/30	
									28/30	
									32/30	
									35/30	
									44/30	
14	3.80	9.20		풍화토층 암갈색	주 구성성분은 실트석인 모래로 구성되어 있으며, 느슨(Loose)~매우조밀(Very Dense)한 상대밀도				50/30	
									50/8	
									50/27	
									50/10	
									50/7	
									50/6	
									50/4	
									50/3	
									50/3	
									50/2	
									50/2	
									50/2	

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

호트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

조사명	강서구 화곡동 817,826 가로주택정비사업			발주처	직접입력	시추번호	BH-1
위치	서울특별시 강서구 화곡동 817, 826 일대			좌표 (m)	X(N): 10716.686 Y(E): 450690.094	표고 (m)	17.8
시추완료일	2022-07-21	굴진심도 (GL,-m)	22	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	6.7
사용장비	POWER 4000D	시추방법		시추자	윤병래	조사자	황원용

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
14	3.80	9.20		풍화토층 암갈색	주 구성성분은 실트석인 모래로 구성되어 있으며, 느슨(Loose)~매우조밀(Very Dense)한 상대밀도					
22	-4.20	8.00		풍화암층 암갈색	타격에 의해 실트석인 모래로 분해되며, 매우조밀(Very Dense)한 상대밀도					

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS :

데니스 샘플러

DC :

더블코어 배럴

PS :

피스톤 샘플러

TC :

트리플코어 배럴

SC :

싱글코어 배럴

시추주상도

GRS80 TM 동부원점(50만,20만)

조사명	강서구 화곡동 817,826 가로주택정비사업			발주처	직접입력	시추번호	BH-2
위치	서울특별시 강서구 화곡동 817, 826 일대			좌표(m)	X(N): 10677.792 Y(E): 450628.144	표고(m)	17.55
시추완료일	2022-07-22	굴진심도(GL,-m)	31	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	7
사용장비	POWER 4000D	시추방법		시추자	윤병래	조사자	황원용

심도(-m)	표고(m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아회수율(%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2	15.55	2.00		매립토층 암갈색	구성성분은 자갈 및 실트석인 모래로 구성되어 있으며,매우느슨(Very Loose)한 상대밀도.		DS	2	2/30	0 1020304050
				풍화토층 암갈색					11/30	
26	-8.45	24.00							18/30	
									17/30	
									11/30	
									12/30	
									15/30	
									31/30	
									37/30	
									31/30	
									36/30	
									39/30	
									40/30	
									32/30	
									50/30	
									50/21	
									50/30	
									50/25	
									50/27	
									42/30	
									45/30	
									50/24	
									50/13	
									50/8	
									50/14	
									50/9	
									50/6	
									50/4	
									50/3	
									50/2	
									50/1	

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

[채취방법]

DS :

데니스 샘플러

DC :

더블코어 배럴

호트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

PS :

피스톤 샘플러

TC :

트리플코어 배럴

코아시료
CORE SAMPLE

SC :

싱글코어 배럴

조사명	강서구 화곡동 817,826 가로주택정비사업			발주처	직접입력	시추번호	BH-2
위치	서울특별시 강서구 화곡동 817, 826 일대			좌표 (m)	X(N): 10677.792 Y(E): 450628.144	표고 (m)	17.55
시추완료일	2022-07-22	굴진심도 (GL,-m)	31	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	7
사용장비	POWER 4000D	시추방법		시추자	윤병래	조사자	황원용

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
26	-8.45	24.00		풍화토층 암갈색	구성성분은 실트섞인 모래로 구성되어 있으며, 보통 (Medium)~매우조밀 (Very Dense)한 상대밀도				50/2	

범례

[시료형태]



자연시료
UNDISTRUBED



흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE



코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS :

데니스 샘플러

DC :

더블코어 배럴

PS :

피스톤 샘플러

TC :

트리플코어 배럴

SC :

싱글코어 배럴

조사명	강서구 화곡동 817,826 가로주택정비사업			발주처	직접입력	시추번호	BH-2
위치	서울특별시 강서구 화곡동 817, 826 일대			좌표 (m)	X(N): 10677.792 Y(E): 450628.144	표고 (m)	17.55
시추완료일	2022-07-22	굴진심도 (GL,-m)	31	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	7
사용장비	POWER 4000D	시추방법		시추자	윤병래	조사자	황원용

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
26	-8.45	24.00		풍화토층 암갈색	구성성분은 실트석인 모래로 구성되어 있으며,보통 (Medium)~매우조밀 (Very Dense)한 상대밀도					
31	-13.45	5.00		풍화암층 암갈색	오랜 기간 풍화를 받아 변질, 변색되어 미세한 조각 및 암편으로 회수, 타격에 의해 실트석인 모래로 분해되며,					

범례		
[시료형태]	 자연시료 UNDISTRUBED	 흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		 코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

GRS80 TM 동부원점(50만,20만)

조사명	강서구 화곡동 817,826 가로주택정비사업			발주처	직접입력	시추번호	BH-3
위치	서울특별시 강서구 화곡동 817, 826 일대			좌표(m)	X(N): 10746.101 Y(E): 450606.744	표고(m)	17.28
시추완료일	2022-07-22	굴진심도(GL,-m)	31	케이싱심도(-m)	-	지하수위(-m)	8
사용장비	POWER 4000D	시추방법		시추자	윤병래	조사자	황원용

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2	15.28	2.00		매립토층 암갈색	구성성분은 자갈 및 실트석인 모래로 구성되어 있으며,매우느슨(Very Loose)한 상대밀도				3/30	0 1020304050
				풍화토층 암갈색					7/30	
26	-8.72	24.00					DS	12	18/30	
									16/30	
									8/30	
									9/30	
									12/30	
									16/30	
									21/30	
									27/30	
									33/30	
									39/30	
									37/30	
									39/30	
									42/30	
									44/30	
									48/30	
									50/29	
									46/30	
									46/30	
									49/30	
									50/26	
									50/20	
									50/15	
									50/12	
									50/7	
									50/8	
									50/5	
									50/3	
									50/2	
									50/2	

범례			
[시료형태]	 자연시료 UNDISTRUBED	 흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE	 코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴	SC : 싱글코어 배럴

조사명	강서구 화곡동 817,826 가로주택정비사업			발주처	직접입력	시추번호	BH-3
위치	서울특별시 강서구 화곡동 817, 826 일대			좌표 (m)	X(N): 10746.101 Y(E): 450606.744	표고 (m)	17.28
시추완료일	2022-07-22	굴진심도 (GL,-m)	31	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	8
사용장비	POWER 4000D	시추방법		시추자	윤병래	조사자	황원용

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
26	-8.72	24.00		풍화토층 암갈색	구성성분은 실트섞인 모래로 구성되어 있으며, 느슨(Loose)~매우조밀(Very Dense)한 상대밀도				50/2	

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS :

데니스 샘플러

DC :

더블코어 배럴

PS :

피스톤 샘플러

TC :

트리플코어 배럴

SC :

싱글코어 배럴

조사명	강서구 화곡동 817,826 가로주택정비사업			발주처	직접입력	시추번호	BH-3
위치	서울특별시 강서구 화곡동 817, 826 일대			좌표 (m)	X(N): 10746.101 Y(E): 450606.744	표고 (m)	17.28
시추완료일	2022-07-22	굴진심도 (GL,-m)	31	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	8
사용장비	POWER 4000D	시추방법		시추자	윤병래	조사자	황원용

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
26	-8.72	24.00		풍화토층 암갈색	구성성분은 실트석인 모래로 구성되어 있으며, 느슨(Loose)~매우조밀(Very Dense)한 상대밀도					
31	-13.72	5.00		풍화암층 암갈색	모암이 오랜 기간 풍화를 받아 변질, 변색되어 미세한 조각 및 암편으로 회수, 타격에 의해 실트석인 모래로 분해되며, 매우조밀(Very Dense)한 상대밀도					

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴		PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴		SC : 싱글코어 배럴	

시추주상도

GRS80 TM 동부원점(50만,20만)

조사명	강서구 화곡동 817,826 가로주택정비사업			발주처	직접입력	시추번호	BH-4
위치	서울특별시 강서구 화곡동 817, 826 일대			좌표 (m)	X(N): 10787.693 Y(E): 450578.867	표고 (m)	14.94
시추완료일	2022-07-21	굴진심도 (GL,-m)	30	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	3.5
사용장비	POWER 4000D	시추방법		시추자	윤병래	조사자	황원용

심도 (-m)	표고 (m)	층수	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2	12.94	2.00		매립토층 암갈색	구성성분은 자갈 및 실트석인 모래로 구성되어 있으며, 매우느슨(Very Loose)~느슨(Loose)한 상대밀도		DS	3	5/30	
									6/30	
									7/30	
									5/30	
7.6	7.34	5.60		퇴적토층 황갈색	주 구성성분은 모래석인 점토로 구성, 연약(Soft)~보통(Medium)의 연경도를 보이고 있다.		DS	3	5/30	
									6/30	
									4/30	
									9/30	
									19/30	
									15/30	
									15/30	
									15/30	
									21/30	
									30/30	
									36/30	
									50/15	
19	-4.06	11.40		풍화토층 암갈색	주 구성성분은 실트석인 모래로 구성되어 있으며, 느슨(Loose)~매우조밀(Very Dense)한 상대밀도를 보이고 있다.		DS	3	50/29	
									50/27	
									50/6	
									50/4	
									50/3	
									50/3	
									50/4	
									50/2	

범례

[시료형태]



자연시료
UNDISTRUBED



흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE



코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

조사명	강서구 화곡동 817,826 가로주택정비사업			발주처	직접입력	시추번호	BH-4
위치	서울특별시 강서구 화곡동 817, 826 일대			좌표 (m)	X(N): 10787.693 Y(E): 450578.867	표고 (m)	14.94
시추완료일	2022-07-21	굴진심도 (GL,-m)	30	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	3.5
사용장비	POWER 4000D	시추방법		시추자	윤병래	조사자	황원용

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
19	-4.06	11.40		풍화토층 암갈색	주 구성성분은 실트석인 모래로 구성되어 있으며, 느슨(Loose)~매우조밀(Very Dense)한 상대밀도를 보이고 있다.					
25	-10.06	6.00		풍화암층 암갈색	타격에 의해 실트석인 모래로 분해되며, 매우조밀(Very Dense)한 상대밀도를 보이고 있다.	7 33				

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

호트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS :

데니스 샘플러

DC :

더블코어 배럴

PS :

피스톤 샘플러

TC :

트리플코어 배럴

SC :

싱글코어 배럴

조사명	강서구 화곡동 817,826 가로주택정비사업			발주처	직접입력	시추번호	BH-4
위치	서울특별시 강서구 화곡동 817, 826 일대			좌표 (m)	X(N): 10787.693 Y(E): 450578.867	표고 (m)	14.94
시추완료일	2022-07-21	굴진심도 (GL,-m)	30	케이싱심도 (-m)	-	지하수위 (-m)	3.5
사용장비	POWER 4000D	시추방법		시추자	윤병래	조사자	황원용

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
25	-10.06	6.00	++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++	연암층 담회색	기반암층의 풍화와 절리가 심한풍화~보통풍화된 상태이고, 암편~단주상의 형태로 회수, 채취된 코아는 담회색의 색조를 띠고 있다.					
28	-13.06	3.00								
30	-15.06	2.00	VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV VVVV	보통암층 담회색	기반암층의 풍화와 절리가 보통풍화~약간풍화된 상태이고, 암편~장주상의 형태로 회수되어 나타난다. 채취된 코아는 담회색의 색조를 띠고 있다.					

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS :

데니스 샘플러

DC :

더블코어 배럴

PS :

피스톤 샘플러

TC :

트리플코어 배럴

SC :

싱글코어 배럴