

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-34
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205035.07 Y(E): 423883.9	표고(m)	149.46
시추완료일	2006-01-15	굴진심도(GL,-m)	9	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	2.7
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이병모	조사자	김성진

심도(-m)	표고(m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아회수율(%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
7	142.46	7.00		풍화토층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 보통~매우조밀 습윤	0				
									7/30	
									10/30	
									25/30	
									32/30	
									50/2	
8	141.46	-1.00		풍화암층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀					
9	140.46	2.00		연암층 담갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-35
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205104.462 Y(E): 423871.037	표고(m)	149.43
시추완료일	2006-01-16	굴진심도(GL,-m)	7	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이병모	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
3	146.43	3.00		풍화토층 암갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 보통 조밀	0 15			20/30	0 1020304050
6	143.43			연암층 암갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					
7	142.43			경암층 암갈색						

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-36
위치	경기도 용인시 성복구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205085.496 Y(E): 423843.837	표고(m)	152.67
시추완료일	2006-01-16	굴진심도(GL,-m)	6	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이병무	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수	
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험	
3	149.67	3.00		풍화토층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 보통 조밀	17				0 1020304050	
									21/30		
									50/10		
4	148.67	1.00		풍화암층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀 부분적으로 암편 분포						
6	146.67	2.00		연암층 갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함						

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-37
위치	경기도 용인시 성복구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표 (m)	X(N): 205044.833 Y(E): 423842.805	표고 (m)	150.6
시추완료일	2006-01-15	굴진심도 (GL,-m)	0	케이싱심도 (-m)		지하수위 (-m)	2.2
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이병모	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층수	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수	
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험	
3.7	146.90	3.70		분적토층 갈색	실트질 모래 느슨 습윤					0 1020304050	
									7/30		
									6/30		
4.5	146.10	3.80									
		3.90									
		4.00									
		4.10									
		4.20									
		4.30									
		4.40									
		4.50									
		4.60									
		4.70									
		4.80									
		4.90									
		5.00									
		5.10									
		5.20									
		5.30									
		5.40									
		5.50									
		5.60									
		5.70									
		5.80									
		5.90									
		6.00									
		6.10									
		6.20									
		6.30									
		6.40									
		6.50									
		6.60									
		6.70									
		6.80									
		6.90									
		7.00									
		7.10									
		7.20									
		7.30									
		7.40									
		7.50									
		7.60									
		7.70									
		7.80									
		7.90									
		8.00									
		8.10									
		8.20									
		8.30									
		8.40									
		8.50									
		8.60									
		8.70									
		8.80									
		8.90									
		9.00									
		9.10									
		9.20									
		9.30									
		9.40									
		9.50									
		9.60									
		9.70									
		9.80									
		9.90									
		10.00									
		10.10									
		10.20									
		10.30									
		10.40									
		10.50									
		10.60									
		10.70									
		10.80									
		10.90									
		11.00									
		11.10									
		11.20									
		11.30									
		11.40									
		11.50									
		11.60									
		11.70									
		11.80									
		11.90									
		12.00									
		12.10									
		12.20									
		12.30									
		12.40									
		12.50									
		12.60									
		12.70									
		12.80									
		12.90									
		13.00									
		13.10									
		13.20									
		13.30									
		13.40									
		13.50									
		13.60									
		13.70									
		13.80									
		13.90									
		14.00									
		14.10									
		14.20									
		14.30									
		14.40									
		14.50									
		14.60									
		14.70									
		14.80									
		14.90									
		15.00									
		15.10									
		15.20									
		15.30									
		15.40									
		15.50									
		15.60									
		15.70									
		15.80									
		15.90									
		16.00									
		16.10									
		16.20									

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-37
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표 (m)	X(N): 205044.833 Y(E): 423842.805	표고 (m)	150.6
시추완료일	2006-01-15	굴진심도 (GL,-m)	0	케이싱심도 (-m)		지하수위 (-m)	2.2
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이병모	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
						0				

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS :

데니스 샘플러

DC :

더블코어 배럴

PS :

피스톤 샘플러

TC :

트리플코어 배럴

SC :

싱글코어 배럴

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-37
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표 (m)	X(N): 205044.833 Y(E): 423842.805	표고 (m)	150.6
시추완료일	2006-01-15	굴진심도 (GL,-m)	0	케이싱심도 (-m)		지하수위 (-m)	2.2
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이병모	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
						0				

범례

[시료형태]



자연시료
UNDISTRUBED



흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE



코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS :

데니스 샘플러

DC :

더블코어 배럴

PS :

피스톤 샘플러

TC :

트리플코어 배럴


SC :

싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-38
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 204997.42 Y(E): 423852.198	표고(m)	159.25
시추완료일	2006-01-16	굴진심도(GL,-m)	10	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이병모	조사자	김성진


심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2	157.25	2.00		불적토층 갈색	실트질 모래 느슨	16			7/30	
				풍화토층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 보통~매우 조밀				25/30	
39/30										
50/9										
6	153.25	4.00		50/3						
9	150.25	3.00		풍화암층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀					
10	149.25	1.00		연암층 담회백색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러		PS : 피스톤 샘플러		SC : 싱글코어 배럴	
	DC : 더블코어 배럴		TC : 트리플코어 배럴			

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-39
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 204991.744 Y(E): 423838.422	표고(m)	160.27
시추완료일	2006-01-16	굴진심도(GL,-m)	7.5	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이병모	조사자	김성진

심도(-m)	표고(m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아회수율(%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
4.5	155.77	4.50		풍화토층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 보통~매우 조밀	12			11/30	
									50/21	
									50/10	
									50/2	
6.5	153.77	2.00		풍화암층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀					
7.5	152.77	1.00		연암층 갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러		PS : 피스톤 샘플러		SC : 싱글코어 배럴	
	DC : 더블코어 배럴		TC : 트리플코어 배럴			

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205062.388 Y(E): 423825.2	표고(m)	153.14
시추완료일	2006-01-16	굴진심도(GL,-m)	7	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이병무	조사자	김성진

심도(-m)	표고(m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아회수율(%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
3	150.14			풍화토층 암갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 보통 조밀	10			18/30	
									50/10	
									50/2	
6	147.14	3.00		풍화암층 암갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀					
7	146.14	1.00		연암층 담갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-
위치	경기도 용인시 성복구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205039.771 Y(E): 423814.623	표고(m)	154.4
시추완료일	2006-01-15	굴진심도(GL,-m)	9	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	4.2
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이병모	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층수	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수	
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험	
2.5	151.90	2.50		불적토층 담갈색	실트질 모래 느슨 습윤	0			7/30		
				풍화토층 담갈색					기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 조밀 습윤		30/30
7	147.40	4.50		풍화암층 담갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀 대부분 암편으로 분포				37/30		
8	146.40	1.00			연암층 담갈색				-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함		48/30
9	145.40										50/2

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-42
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 204989.888 Y(E): 423811.549	표고(m)	163.17
시추완료일	2006-01-16	굴진심도(GL,-m)	13	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이병무	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층수	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
7.5	155.67	7.50		풍화토층 암갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 느슨~조밀					0 1020304050
									9/30	
									15/30	
									21/30	
									50/15	
									50/10	
									50/3	
									5/2	
12	151.17	4.50		풍화암층 암갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀	0				
13	150.17	1.00		연암층 암갈색						

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-42
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표 (m)	X(N): 204989.888 Y(E): 423811.549	표고 (m)	163.17
시추완료일	2006-01-16	굴진심도 (GL,-m)	13	케이싱심도 (-m)		지하수위 (-m)	
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이병무	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
13	150.17	1.00	++++	연암층 담갈색	비고 공작 당시 현장(또는) 코아 보존-여유공간 비중-입자 크기 비중-입장					

범례

[시료형태]



자연시료
UNDISTRUBED



흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE



코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS :

데니스 샘플러

DC :

더블코어 배럴

PS :

피스톤 샘플러

TC :

트리플코어 배럴

SC :

싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-17
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표 (m)	X(N): 205347.779 Y(E): 424024.841	표고 (m)	124.57
시추완료일	2006-01-13	굴진심도 (GL,-m)	6	케이싱심도 (-m)		지하수위 (-m)	1.5
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	김승희	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2.1	122.47	-3.90		분적토층 갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 보통 -조밀	10			38/30	
									50/30	
									50/14	
4.9	119.67	2.80		풍화토층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 부분적으로 암편 함유 매우 조밀					
6	118.57	6.00		연암층 담회백색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-18
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205315.487 Y(E): 424022.027	표고(m)	124.84
시추완료일	2006-02-13	굴진심도(GL,-m)	3	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	1.6
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	김승희	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
3.6	121.24	3.60		불적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 보통~나뭇 -매우 조밀	0			44/30	
									50/28	
									50/10	
5.1	119.74	1.50		풍화암층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀					
6.1	118.74	1.00		연암층 갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
	코아시료 CORE SAMPLE	SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-19
위치	경기도 용인시 성복구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205285.695 Y(E): 424016.949	표고(m)	125.4
시추완료일	2006-01-13	굴진심도(GL,-m)	5.1	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	2.2
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	김승희	조사자	김성진

심도(-m)	표고(m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아회수율(%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS/cm	표준관입시험
2.1	123.30	2.10		불적토층 갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 보통~나뭇 -매우 조밀	25			50/15	0 1020304050
									50/9	
4.1	121.30	2.00		풍화암층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀 습윤					
5.1	120.30	1.00		연암층 갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-20
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205236.336 Y(E): 424007.074	표고(m)	130.76
시추완료일	2006-01-16	굴진심도(GL,-m)	7	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	1.8
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	오인철	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
4.8	125.96	4.80		불적토층 담갈색	-점토질 모래 -습윤 -느슨~보통 조밀함	0			5/30	
6	124.76	1.20		풍화암층 암갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 부분적으로 암편 함유				11/30	
7	123.76	1.00		연암층 담갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함				15/30	

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴		PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴		SC : 싱글코어 배럴	

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-21
위치	경기도 용인시 성복구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205203.16 Y(E): 424003.21	표고(m)	128.4
시추완료일	2006-01-17	굴진심도(GL,-m)	8.8	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	.5
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이기상	조사자	김성진

심도(-m)	표고(m)	층수	주상도	지반명	현장관찰기록	코아회수율(%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2.3	126.10	-2.00		불적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 보통 -조밀	0			12/30	
									39/30	
									50/9	
									50/4	
4.3	124.10	4.30		풍화토층 암갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 조밀	0			50/5	
7.8	120.60	5.50		풍화암층 암갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 부분적으로 암편 함유 매우 조밀	0				
8.8	119.60	1.00		연암층 담갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-22
위치	경기도 용인시 성복구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205178.632 Y(E): 423984.742	표고(m)	130.76
시추완료일	2006-01-16	굴진심도(GL,-m)	7.4	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	.4
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이기상	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층수	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
3.4	127.36	3.40		분적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 보통~나뭇 -조밀	11			22/30	
									30/30	
									50/7	
									50/4	
6.4	124.36	3.00		풍화암층 담갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 부분적으로 암편 함유 매우 조밀	11				
7.4	123.36	1.00		연암층 흑백색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-
위치	경기도 용인시 성복구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표 (m)	X(N): 205164.115 Y(E): 423997.873	표고 (m)	128.75
시추완료일	2006-01-16	굴진심도 (GL,-m)	4.5	케이싱심도 (-m)		지하수위 (-m)	.6
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이기상	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수	
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험	
2	126.75	2.00		불적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 보통 -보통 조밀	22				0 1020304050	
									22/30		
									50/5		
3.5	125.25	1.50		풍화암층 담갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀						
4.5	124.25	1.00		연암층 담갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함						

범례			
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE	코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴	SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-24
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205130.94 Y(E): 423994.009	표고(m)	130.82
시추완료일	2006-01-16	굴진심도(GL,-m)	6.5	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	1.8
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이기상	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층수	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
4.1	126.72	-1.40		불적토층 암갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 보통 -보통 조밀	0			28/30	
				44/30						
				50/9						
5.5	125.32	5.50		풍화암층 암갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀					
6.5	124.32	2.40		연암층 암갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-25
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205071.313 Y(E): 424019.39	표고(m)	130.69
시추완료일	2006-01-16	굴진심도(GL,-m)	3.6	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	1.6
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이기상	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
1.8	128.89	-1.80		불적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 나뭇 -조밀	13			27/30	0 102030405
2.6	128.09	2.60		풍화토층 담갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨					
3.6	127.09	1.00		연암층 담갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-26
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표 (m)	X(N): 205032.925 Y(E): 423982.289	표고 (m)	134.01
시추완료일	2006-01-15	굴진심도 (GL,-m)	9.8	케이싱심도 (-m)		지하수위 (-m)	2.4
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이기상	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
3.9	130.11	3.90		불적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 나뭇 -조밀	0			50/27	0 1020304050
									50/19	
									50/8	
									50/9	
									50/6	
8.8	125.21	4.90		풍화암층 담갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀	0				
9.8	124.21	1.00		연암층 담갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-27
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표 (m)	X(N): 205065.602 Y(E): 423977.14	표고 (m)	133.74
시추완료일	2006-01-15	굴진심도 (GL,-m)	8.3	케이싱심도 (-m)		지하수위 (-m)	1.4
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이기상	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
3.4	130.34	3.40		불적토층 갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 보통 -조밀	0			19/30	
									25/30	
									50/7	
									50/4	
7.3	126.44	3.90		풍화암층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 부분적으로 암편 존재	0				
8.3	125.44	1.00		연암층 갈색	-편마암 -풍화, 절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-28
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205127.846 Y(E): 423965.89	표고(m)	133.12
시추완료일	2006-01-15	굴진심도(GL,-m)	6	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	2.3
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이기상	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
3.6	129.52	-2.40		불적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 나뭇 -조밀 -부분적으로 점토 함유	10			24/30	
									26/30	
									50/5	
5	128.12	5.00		풍화암층 임갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀 습윤					
6	127.12	1.00		연암층 담흑백색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS :	데니스 샘플러	PS :	피스톤 샘플러	SC :	싱글코어 배럴
	DC :	더블코어 배럴	TC :	트리플코어 배럴		

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-29
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표 (m)	X(N): 205044.424 Y(E): 423951.207	표고 (m)	137.48
시추완료일	2006-01-15	굴진심도 (GL,-m)	4.3	케이싱심도 (-m)		지하수위 (-m)	1.3
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이기상	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
0.9	136.58	0.90		불적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 나쁨	15			50/20	0 1020304050
2.5	134.98	1.60		풍화토층 담갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀 습윤				50/6	
3.3	134.18	0.80		풍화암층 적갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀					
4.3	133.18	1.00		연암층 담갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴		PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴		SC : 싱글코어 배럴	

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-30
위치	경기도 용인시 성복구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205101.127 Y(E): 423904.687	표고(m)	140.8
시추완료일	2006-01-16	굴진심도(GL,-m)	4	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이병모	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
3	137.80	3.00		풍화토층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 보통 조밀	10			19/30	0 1020304050
4	136.80	1.00		연암층 갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통풍화 -보통~약함					

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴



PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-31
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205055.51 Y(E): 423909.9	표고(m)	141.06
시추완료일	2006-01-13	굴진심도(GL,-m)	6	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	1.2
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이병모	조사자	김성진




심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
4	137.06	-3.00		풍화토층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 보통~매우 조밀	0				
									20/30	
									40/30	
6	135.06	6.00		풍화암층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀	0			50/2	
7	134.06	1.00		연암층 갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례		
[시료형태]	 자연시료 UNDISTRUBED	 흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		 코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-32
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205008.097 Y(E): 423919.293	표고(m)	146.91
시추완료일	2006-01-17	굴진심도(GL,-m)	7	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이병무	조사자	김성진

심도(-m)	표고(m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아회수율(%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
4	142.91	4.00		풍화토층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 보통~매우조밀	0				
									20/30	
									40/30	
6	140.91	2.00		풍화암층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀	0			50/2	
7	139.91	1.00		연암층 담갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례		
[시료형태]	 자연시료 UNDISTRUBED	 흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		 코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-33
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 204999.042 Y(E): 423883.787	표고(m)	156.72
시추완료일	2006-01-17	굴진심도(GL,-m)	13	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	1.2
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이병모	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
7.5	149.22	7.50		풍화토층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 습윤	50				
									20/30	
									48/30	
									50/20	
									50/17	
									50/10	
									50/3	
50/2										
11	145.72	3.50		풍화암층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀					
13	143.72	2.00		연암층 담갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례

[시료형태]

자연시료
UNDISTURBED

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

코아시료
CORE SAMPLE

SC : 싱글코어 배럴

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-33
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표 (m)	X(N): 204999.042 Y(E): 423883.787	표고 (m)	156.72
시추완료일	2006-01-17	굴진심도 (GL,-m)	13	케이싱심도 (-m)		지하수위 (-m)	1.2
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	이병모	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
13	143.72	2.00	++++ ++++ ++++	연암층 담갈색	비고 공작 당시 현장(또는) 코아 보존-여유공간 비중-입자 크기 비중-입경					

범례

[시료형태]



자연시료
UNDISTRUBED



흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE



코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS :

데니스 샘플러

DC :

더블코어 배럴

PS :

피스톤 샘플러

TC :

트리플코어 배럴

SC :

싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-1
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표 (m)	X(N): 205287.502 Y(E): 424113.212	표고 (m)	119.26
시추완료일	2006-01-12	굴진심도 (GL,-m)	3.6	케이싱심도 (-m)		지하수위 (-m)	2.6
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	김승희	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
0.9	118.36	0.90		매립토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤	0			45/30	0 1020304050
2.6	116.66	1.70		붕적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -조밀					
3.6	115.66	1.00		연암층 담갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-2
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205345.907 Y(E): 424120.014	표고(m)	117.95
시추완료일	2007-01-12	굴진심도(GL,-m)	5.1	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	2.4
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	김승희	조사자	김성진


심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
0.8	117.15	0.80		매립토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 나뭇	0			50/22	
				분적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 보통~나뭇 -매우 조밀				50/10	
2.4	115.55	1.60								
4.1	113.85	1.70		풍화암층 암갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시수치 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀 습윤					
5.1	112.85	1.00		연암층 담갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-3
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표 (m)	X(N): 205362.138 Y(E): 424094.757	표고 (m)	117.99
시추완료일	2006-01-12	굴진심도 (GL,-m)	4.8	케이싱심도 (-m)		지하수위 (-m)	2.1
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	김승희	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층수	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2.4	115.59	-0.90		매립토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 나뭇~보통 -조밀	0			37/30	
				붕적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 나뭇~보통 -매우 조밀				50/30	
				풍화암층 담갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 부분적으로 압편 함유					
4.8	113.19	1.00		연암층 담갈색	-편마암 -풍화, 절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례		
[시료형태]	 자연시료 UNDISTRUBED	 흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		 코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-4
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205335.915 Y(E): 424091.703	표고(m)	118.65
시추완료일	2006-01-12	굴진심도(GL,-m)	4.3	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	2.8
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	김승희	조사자	김성진

심도(-m)	표고(m)	층수	주상도	지반명	현장관찰기록	코아회수율(%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2.6	116.05	2.60		매립토층 암갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 나뭇 -조밀	40			17/30	
3.3	115.35	0.70		붕괴토층 암갈색					39/30	
4.3	114.35	1.00		연암층 담갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-5
위치	경기도 용인시 성복구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205303.732 Y(E): 424087.955	표고(m)	120.78
시추완료일	2007-01-12	굴진심도(GL,-m)	7.1	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	2.1
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	김승희	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층수	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
2.1	118.68	2.10		분적토층 암갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 나쁨 -조밀	0			12/30	
									50/21	
									50/11	
									50/15	
6.1	114.68	4.00		풍화토층 암갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀 습윤	0				
7.1	113.68	1.00		연암층 담갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍 -보통~약함					

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-6
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205277.51 Y(E): 424084.901	표고(m)	120.14
시추완료일	2006-01-12	굴진심도(GL,-m)	4.3	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	1.7
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	김승희	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
3.3	116.84	-1.00		보적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 보통~나뭇 -매우 조밀	0			50/30	0 1020304050
									50/7	
4.3	115.84	4.30		연암층 담갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-7
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205228.417 Y(E): 424075.074	표고(m)	120.93
시추완료일	2006-01-15	굴진심도(GL,-m)	8	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	2.3
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	오인철	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
3.4	117.53	3.40		불적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 보통~나뭇 -조밀	0			45/30	
									46/30	
									50/21	
									50/25	
6.7	114.23	-1.30		풍화토층 암갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀	0				
8	112.93	4.60		연암층 흑백색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴		PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴		SC : 싱글코어 배럴	

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-8
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205195.241 Y(E): 424071.211	표고(m)	121.45
시추완료일	2006-01-15	굴진심도(GL,-m)	5	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	2.3
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	오인철	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층수	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
3.6	117.85	3.60		불적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 보통~나뭇 -매우조밀	0			50/8	0 1020304050
									50/5	
5	116.45	1.40		연암층 담갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-9
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205156.105 Y(E): 424066.653	표고(m)	123
시추완료일	2006-01-15	굴진심도(GL,-m)	5	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	1.8
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	오인철	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
3	120.00	3.00		본적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 보통~나뭇 -매우 조밀	0			50/6	0 1020304050
									50/10	
3.7	119.30	0.70		풍화암층 담갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀 부분적으로 양면온제					
5	118.00	1.30		연암층 담갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-10
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205125.943 Y(E): 424064	표고(m)	124.02
시추완료일	2006-01-15	굴진심도(GL,-m)	5.5	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	1.6
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	오인철	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층수	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
3.5	120.52	-0.60		불적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 보통~나뭇 -매우 조밀	0			50/10	0 1020304050
									50/28	
4.1	119.92	4.10		풍화암층 담갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨					
5.5	118.52	2.00		연암층 담갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 매우음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴		PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴		SC : 싱글코어 배럴	

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-11
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표 (m)	X(N): 205075.216 Y(E): 424043.919	표고 (m)	127.5
시추완료일	2006-01-16	굴진심도 (GL,-m)	5	케이싱심도 (-m)		지하수위 (-m)	1.8
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	오인철	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층수	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
3.7	123.80	3.70		불적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 나뭇 -느슨함	0			8/30	
									50/2	
5	122.50	1.30		연암층 담흑백색	-편마암 -풍화, 절리 발달(절리간격 매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-12
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표 (m)	X(N): 205142.021 Y(E): 424043.228	표고 (m)	123.39
시추완료일	2006-01-16	굴진심도 (GL,-m)	5	케이싱심도 (-m)		지하수위 (-m)	1.1
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	오인철	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층수	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
3.8	119.59	3.80		불적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 보통 -보통~매우조밀	0				
									11/30	
									50/20	
5	118.39	1.20		연암층 담갈색	-편마암 -풍화, 절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-13
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205214.332 Y(E): 424051.649	표고(m)	121.96
시추완료일	2006-01-15	굴진심도(GL,-m)	5	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	2.1
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	오인철	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층수	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
3.8	118.16	3.80		분적토층 담갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 나뭇 -보통~매우조밀	0			50/20	0 1020304050
									47/30	
5	116.96	1.20		연암층 흑백색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-14
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성북 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표 (m)	X(N): 205293.596 Y(E): 424060.88	표고 (m)	122.17
시추완료일	2006-01-13	굴진심도 (GL,-m)	3	케이싱심도 (-m)		지하수위 (-m)	1.3
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	김승희	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
0.8	121.37	-0.60		봉적토층 갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -원마도 나뭇	6				0 1020304050
1.4	120.77	1.40		풍화암층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해된 습윤					
3	119.17	2.20		연암층 갈색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례		
[시료형태]	자연시료 UNDISTRUBED	흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴	PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴
		코아시료 CORE SAMPLE
		SC : 싱글코어 배럴

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-15
위치	경기도 용인시 성복구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205352.002 Y(E): 424067.681	표고(m)	120.28
시추완료일	2006-01-13	굴진심도(GL,-m)	4.5	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	1.3
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	김승희	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
1.8	118.48	1.80		불적토층 갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 보통~나뭇 -조밀	0			41/30	0 1020304050
									50/15	
3.5	116.78	1.70		풍화토층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀 습윤					
4.5	115.78	1.00		연암층 담흑백색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 보통~매우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

범례						
[시료형태]		자연시료 UNDISTRUBED		흐트러진 시료 DISTURBED SAMPLE		코아시료 CORE SAMPLE
[채취방법]	DS : 데니스 샘플러 DC : 더블코어 배럴		PS : 피스톤 샘플러 TC : 트리플코어 배럴		SC : 싱글코어 배럴	

시추주상도

Bessel TM 중부원점(50만,20만)

조사명	GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			발주처	민간기관	시추번호	BH-16
위치	경기도 용인시 성북구 GS 성복 자이 4차 아파트 신축 부지			좌표(m)	X(N): 205374.002 Y(E): 424027.895	표고(m)	123
시추완료일	2006-01-13	굴진심도(GL,-m)	6.2	케이싱심도(-m)		지하수위(-m)	1.3
사용장비	power-4000SD	시추방법		시추자	김승희	조사자	김성진

심도 (-m)	표고 (m)	층후	주상도	지반명	현장관찰기록	코아 회수율 (%)	시료번호 및 채취방법	심도 및 시료형태	cm/sec	투수계수
				색조					BLOWS /cm	표준관입시험
1.9	121.10	1.90		본적토층 황갈색	-실트질 모래 및 자갈로 구성 -습윤 -원마도 보통조밀 -조밀	0			36/30	
									50/19	
									50/11	
5.2	117.80	3.30		풍화토층 갈색	기반암의 풍화대로 보통풍화상태 시추시 실트질 모래로 분해됨 매우 조밀 습윤	0				
6.2	116.80	1.00		연암층 담흑백색	-편마암 -풍화,절리 발달(절리간격 좁음우좁음) -보통~심한 풍화 -보통~약함					

[시료형태]

자연시료
UNDISTRUBED

흐트러진 시료
DISTURBED SAMPLE

코아시료
CORE SAMPLE

[채취방법]

DS : 데니스 샘플러
DC : 더블코어 배럴

PS : 피스톤 샘플러
TC : 트리플코어 배럴

SC : 싱글코어 배럴