

OT - TMEC - 01 - TRACTOR / EQUIPO DE ARRASTRE - SOLICITUD
DE TRABAJO - TALLER MECANICO

FECHA: 01/08/26
HORA: 10:30
N.O.T.: 2215

DATOS DE TRACTOR

DOMINIO: AG 305 GQ
ID: MT023
MARCA: SCANIA
MODELO: G500

CHOFER: GERARDI RICARDO
KM: 114237
KM SERVICE: 135195
REM KM: 20958

DATOS DE EQUIPO DE ARRASTRE

DOMINIO: AA 3760V
ID: ATO19
TIPO DE EQUIPO: CISTERNA
MODELO: 3ESES

OBSERVACIONES DE TRACTOR:

OBSERVACIONES DE EQUIPO DE ARRASTRE: SE REEMPLAZO HOJAS DE ELASTICO ROTA DE 2DO EJELADO
12 QUIERDO, SE REEMPLAZO

CHECK LIST DE REVISION DE TRACTOR			
FLUIDOS	OK	NO	NA
NIVEL DE ACEITE MOTOR	☒	☐	☐
NIVEL LIQUIDO REFRIGERANTE	☒	☐	☐
NIVEL LIQUIDO DE FRENO	☒	☐	☐
NIVEL ACEITE DIFERENCIAL	☒	☐	☐
NIVEL ACEITE TRANSMISION	☒	☐	☐
NIVEL LIMPIA PARABRISA	☒	☐	☐
NIVEL DE COMBUSTIBLE	☒	☐	☐
PRESENTA FUGA DE FLUIDOS	☒	☐	☐
NEUMATICOS	OK	NO	NA
BUEN ESTADOS DE NEUMATICOS	☒	☐	☐
RUEDA DE AUXILIO	☒	☐	☐
CHECK POINT	☒	☐	☐
CALIBRADO NEUMATICOS	☒	☐	☐
TORQUE DE RUEDA	☒	☐	☐
SISTEMA ELECTRICO Y LUCES			
ESTADO DE BATERIA Y BORNES	☒	☐	☐
BECINA	☒	☐	☐
ALARMA DE RETROCESO	☒	☐	☐
CALEFACCION / AIRE ACONDICIONADO	☒	☐	☐
CONTROL DE LUCES DELANTERAS Y TRASERAS	☒	☐	☐
LUCES DE POSICION	☒	☐	☐
LUCES BALAS	☒	☐	☐
LUCES ALTAS	☒	☐	☐
LUCES DE FRENO	☒	☐	☐
LUCES RETROCESO	☒	☐	☐
LUCES DE GIRO	☒	☐	☐
LUCES DE BALIZAS	☒	☐	☐
LUCES ANTINEBLIAS	☒	☐	☐
LUCES TESTIGOS DEL TABLERO	☒	☐	☐
SISTEMA DE FRENO Y AMORTIGUADORES			
CONTROL TREN DELANTERO	☒	☐	☐
CONTROL TREN TRASERO	☒	☐	☐
CONTROL DE FRENO	☒	☐	☐
CONTROL DE ESTADOS DE CINTAS/PASTILLAS DE FRENO	☒	☐	☐
CONTROL DE AMORTIGUADORES	☒	☐	☐
CONTROL DE PAQUETES ELASTICOS	☒	☐	☐
CONTROL DE BUJES	☒	☐	☐
MOTOR	OK	NO	NA
CONTROL DE CORREA	☒	☐	☐
CONTROL DE RADIADOR	☒	☐	☐
CONTROL DE ARRANQUE	☒	☐	☐
BUEN ESTADO DE MANGUERAS Y CABLEADO	☒	☐	☐
REVISION EXTERNA O REPUESTOS	☒	☐	☐
NECESITA REVISION DE TERCERO	☒	☐	☐
NECESITA ALGUN REPUESTO	☒	☐	☐

CHECK LIST DE REVISION DE EQUIPO DE ARRASTRE			
SISTEMA DE ELECTRICO Y LUCES	OK	NO	NA
BUEN ESTADO SISTEMA ELECTRICO	☒	☐	☐
LUCES DE POSICION	☒	☐	☐
LUCES DE GIRO	☒	☐	☐
LUCES DE FRENO	☒	☐	☐
LUCES MARCHA ATRAS	☒	☐	☐
LUCES 3 MARIAS	☒	☐	☐
ALARMA DE RETROCESO	☒	☐	☐
NEUMATICOS	OK	NO	NA
BUEN ESTADOS DE NEUMATICOS	☒	☐	☐
RUEDA DE AUXILIO	☒	☐	☐
CHECK POINT	☒	☐	☐
CALIBRADO NEUMATICOS	☒	☐	☐
TORQUE DE RUEDA	☒	☐	☐
SISTEMA DE FRENO			
CONTROL DE ESTADOS DE CINTAS/PASTILLAS DE FRENO	☒	☐	☐
ESTADO DE CAMPANAS/DISCOS DE FRENO	☒	☐	☐
ESTADO DE LEVAS, REGISTROS Y COMPLEMENTOS	☒	☐	☐
ENGRASE DE SISTEMA DE FRENO	☒	☐	☐
BUEN ESTADO DE SENSORES Y CABLEADO ABS EBS	☒	☐	☐
SISTEMA FRENO ABS EBS	☒	☐	☐
ESTADO DE PULMONES DE FRENO SPRING	☒	☐	☐
SISTEMA DE AIRE	OK	NO	NA
ESTADO DE MANGUERAS Y ACOPLES	☒	☐	☐
ESTADO DE TANQUE DE AIRE	☒	☐	☐
ESTADO DE VALVULAS DE AIRE	☒	☐	☐
ESTADO DE PULMONES CON FUELLE	☒	☐	☐
ESTADO DE MANGUERA ESPIRAL Y TRILER	☒	☐	☐
PRESENTA PERDIDA DE AIRE	☒	☐	☐
SISTEMA DE SUSPENSION			
CONTROL DE AMORTIGUADORES	☒	☐	☐
CONTROL DE ESTABILIZADORES	☒	☐	☐
CONTROL DE PAQ ELASTICOS, GRAMPAS Y PUNTO FIJO	☒	☐	☐
CONTROL DE TENSORES, BUJES Y PERNOS	☒	☐	☐
REVISAR BALANCIOS, BUJES Y PERNOS	☒	☐	☐
ETES	☒	☐	☐
CONTROLAR ESTADO DE MAZAS	☒	☐	☐
REVISION DE BUELMANES Y RETEN DE MAZA	☒	☐	☐
ESTADO DE ESPARRAGOS	☒	☐	☐
TAPA DE MAZA	☒	☐	☐
ENGRASE DE MAZAS	☒	☐	☐
REVISION EXTERNA O REPUESTOS	☒	☐	☐
NECESITA REVISION DE TERCERO	☒	☐	☐
NECESITA ALGUN REPUESTO	☒	☐	☐

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS					
FECHA	INICIO	FIN	UNIDAD	DESCRIPCION DE TAREAS	REALIZADO POR
7/08	09:50	10:30	AMBOS	LAVADO	SERRANO
01/08	10:40	11:20	TRAM	REVISION GENERAL PARTE BAJA, FLUIDOS	ARANCIBIA
01/08	10:30	10:50	LISTER	REVISION GENERAL PARTE BAJA SIST. AIRE	GOZALEZ
01/08	10:30	10:50	AMBOS	REVISION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES	SEGOWIA
01/08	10:30	10:50	AMBOS	REVISION NEUMATICOS	VILCA
01/08	10:50	13:30	CSE	REPARACION PARTE BAJA	GOZALEZ TEJERINA

REPUUESTOS UTILIZADOS			
CANTIDAD	PRODUCTO	MODELO	MEDIDAS
2	HOJA ELASTICO		13X90X
2	GRAMPA		7/8 X 135X 400
1	PUNTO FIJO 1/2" x 1/4"		1/2 X 200

Gonzalez
FIRMA SUPERVISOR DE TALLER MECANICO

Gonzalez
FIRMA JEFE DE TALLER MECANICO

FECHA: 01/08/26
HORA: 12:00
N°T: 2216

CHOFER: Villalba Hipólito

MARCA: Ford

MODELO: Ranger

DOMINIO: AG962XV

ID: MC024

KM: 90799

SERVICE: 87100

REM KM: ~3079

OBSERVACIONES DE TRABAJOS REALIZADOS

SE REALIZO SERVICE DE MANTENIMIENTO DE MOTOR PROXIMO SERVICE A LOS 100179KM

CHECK LIST DE REVISION DE VEHICULO LIVIANO

FRENOS Y AMORTIGUADORES				FLUIDOS				NEUMATICOS			
OK	NO	NA		OK	NO	NA		OK	NO	NA	
☒			CONTROL TREN DELANTERO	☒			NIVEL ACEITE MOTOR	☒			MISMA MARCA Y MEDIDAS
☒			CONTROL TREN TRASERO	☒			NIVEL LIQUIDO REFRIGERANTE	☒			BUEN ESTADO DE NEUMATICOS
☒			CONTROL FRENOS GENERAL	☒			NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	☒			RUEDAS DE AUXILIO
☒			CONTROL FRENO MANO	☒			NIVEL ACEITE CAJA	☒			CALIBRADO DE NEUMATICOS
☒			CONTROL PASTILLAS/CINTAS DE FRENO	☒			NIVEL ACEITE DIFERENCIAL	☒			TORQUE DE RUEDA
☒			CONTROL DE AMORTIGUADORES	☒			NIVEL ACEITE DIRRECCION	☒			CHECK POINT
☒			CONTROL DE BUJES	☒			NIVEL LIMPIA PARABRISAS	☒			PROFUNDIDAD DE NEUMATICOS
☒			CONTROL DE PAQUETE ELASTICO	☒			NIVEL DE COMBUSTIBLE	☒			DEL. IZQ. DEL. DER. TRA. IZQ. TRAZ. DER.
☒			CONTROL DE CRUCETA Y CARDAN	☒			PRESENTA FUGA DE FLUIDOS	☒			9/9 9/9
MOTOR				LUCES				EXTERNO			
OK	NO	NA		OK	NO	NA		SI	NO	NA	
☒			CONTROL DE CORREAS	☒			CONTROL DE LUCES DELANTERAS	☒			VIDRIOS SIN POLIZAR
☒			CONTROL DE RADIADOR	☒			CONTROL DE LUCES TRASERAS	☒			BANDA REFLECTIVAS
☒			CONTROL DE ARRANQUE	☒			LUCES DE POSICION	☒			PRESENTA RAYONES
☒			CONTROL DE ALTERNADOR	☒			LUCES BAJAS	☒			PRESENTA GOLPES O ABOLLADURAS
☒			CONTROL DE BATERIA Y BORNES	☒			LUCES ALTAS	☒			PARAGOLPE DELANTERO Y TRASERO
☒			FILTRO DE ACEITE	☒			LUCES DE FRENO	☒			BUEN ESTADO DE FAROS Y OPTICAS
☒			FILTRO DE COMBUSTIBLE	☒			LUCES RETROCESO	☒			BUEN ESTADO DE PARABRISA
☒			FILTROS DE AIRE	☒			LUCES DE GIRO	☒			CAJA SUJETA CORRECTAMENTE
☒			MOTOR / RADIADOR LIMPIOS	☒			LUCES BALIZAS	☒			BUEN ESTADO DEL CAPOT
☒			BUEN ESTADO MANGUERAS Y CABLEADO	☒			BALIZA DE TECHO	☒			PROTECTOR DE CARTER
INTERIOR				LUCES ANTIEBLA				REVISION EXTERNA Y REPUESTOS			
SI	NO	NA		OK	NO	NA		SI	NO	NA	
☒			CINTURONES DE SEGURIDAD	☒			LUCES TESTIGOS DEL TABLERO	☒			NECESITA REVISION DE TERCERO
☒			BOCINA	☒				☒			NECESITA ALGUN REPUESTO
☒			ALARMA DE RETROCESO	☒				☒			
☒			ESPEJOS RETROVISORES	☒				☒			
☒			CALEFACCION / AIRE ACONDICIONADO	☒				☒			
☒			APOYA CABEZAS	☒				☒			

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

FECHA	INICIO	FIN	DESCRIPCION DE TAREAS	REALIZADO POR
01/08	11:40	12:00	LAVADO	SERRANO
01/08	12:00	12:30	REVISION GENERAL, PARTE BAJA, FLUIDOS	MARAS
01/08	12:30	12:30	REVISION SISTEMA ELECTRICO	MARAS
01/08	12:00	12:30	REVISION NEUMATICOS	MARAS
01/08	12:00	14:00	SERVICE MANTENIMIENTO DE MOTOR	PASTRANA

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	PRODUCTO	MODELO	MEDIDAS	OBSERVACIONES
1	FILTRO AIRE	C34 001		MANV FILTER
1	FILTRO HABITACULO	CU 28 609		MANV FILTER
1	FILTRO ACEITE	HU 7002 6		MANV FILTER
1	FILTRO COMBUSTIBLE	WIK 11 027		MANV FILTER
8	ACEITE MOTOR			TOTAL

Gambini

FIRMA DE SUPERVISOR DE TALLER MECANICO

FIRMA DE JEFE DE TALLER MECANICO

OT - TMEC - 01 - TRACTOR / EQUIPO DE ARRASTRE - SOLICITUD DE TRABAJO - TALLER MECANICO

FECHA: 01/08/26

HORA: 12:30

N° O.T.: 2217

DATOS DE TRACTOR

DOMINIO: AH9501.W

ID: M7040

MARCA: SCANIA

MODELO: R550

DATOS DE EQUIPO DE ARRASTRE

DOMINIO: AH950MP AH950MT

ID: ATO 32 ATO 33

TIPO DE EQUIPO: BITREN

MODELO: 6E.XES

OBSERVACIONES DE TRACTOR: SE REPARO TANQUE DE AGUA, SE REPARO SOPORTE DE TANQUE DE AGUA

OBSERVACIONES DE EQUIPO DE ARRASTRE: MP: SE REPARO PERDIDA DE AIRE DE 3ER EJE, SE REFORZO MANOTA DE 2DO EJE AMBOS LADOS, SEMBIO PERLO DE BUJE TRIFUNCIONAL LADO IZQUIERDO 2DO EJE
MT: SE REEMPLAZO LUZ DE GIRO LADO IZQUIERDO

CHECK LIST DE REVISION DE TRACTOR

FLUIDOS			SISTEMA ELECTRICO Y LUCES			SISTEMA DE FRENOS Y AMORTIGUADORES		
NIVEL DE ACEITE MOTOR	☐	☐	ESTADO DE BATERIA Y BORNES	☐	☐	CONTROL TREN DELANTERO	☐	☐
NIVEL LIQUIDO REFRIGERANTE	☐	☐	BOCINA	☐	☐	CONTROL TREN TRASERO	☐	☐
NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	☐	☐	ALARMA DE RETROCESO	☐	☐	CONTROL DE FRENOS	☐	☐
NIVEL ACEITE DIFERENCIAL	☐	☐	CALEFACCION / AIRE ACONDICIONADO	☐	☐	CONTROL DE ESTADOS DE CINTAS/PASTILLAS DE FRENO	☐	☐
NIVEL ACEITE TRANSMISION	☐	☐	CONTROL DE LUCES DELANTERAS Y TRASERAS	☐	☐	CONTROL DE AMORTIGUADORES	☐	☐
NIVEL LIMPIA PARABRISA	☐	☐	LUCES DE POSICION	☐	☐	CONTROL DE PAQUETES ELASTICOS	☐	☐
NIVEL DE COMBUSTIBLE	☐	☐	LUCES BAJAS	☐	☐	CONTROL DE BUIES	☐	☐
PRESENTA FUGA DE FLUIDOS	☐	☐	LUCES ALTAS	☐	☐	MOTOR	☐	☐
NEUMATICOS	☐	☐	LUCES DE FRENO	☐	☐		☐	☐
BUEN ESTADO DE NEUMATICOS	☐	☐	LUCES RETROCESO	☐	☐	CONTROL DE CORREA	☐	☐
RUEDA DE AUXILIO	☐	☐	LUCES DE GIRO	☐	☐	CONTROL DE RADIADOR	☐	☐
CHECK POINT	☐	☐	LUCES DE BALIZAS	☐	☐	CONTROL DE ARRANQUE	☐	☐
CALIBRADO NEUMATICOS	☐	☐	LUCES ANTINEBLAS	☐	☐	BUEN ESTADO DE MANGUERAS Y CABLEADO	☐	☐
TORQUE DE RUEDA	☐	☐	LUCES TESTIGOS DEL TABLERO	☐	☐	REVISION EXTERNA O REPUESTOS	☐	☐
	☐	☐		☐	☐	NECESITA REVISION DE TERCERO	☐	☐
	☐	☐		☐	☐	NECESITA ALGUN REPUESTO	☐	☐

CHECKLIST DE REVISION DE EQUIPO DE ARRASTRE

SISTEMA DE ELECTRICIDAD Y LUCES		OK		NO		SISTEMA DE FRENO		OK		NO		SISTEMA DE SUSPENSION		OK		NO	
BUEN ESTADO SISTEMA ELECTRICO	☒	☒	☒	CONTROL DE ESTADOS DE CINTAS/PASTILLAS DE FRENO	☒	☒	☒	CONTROL DE AMORTIGUADORES	☒	☒	☒	CONTROL DE ESTABILIZADORES	☒	☒	☒	☒	☒
LUCES DE POSICION	☒	☒	☒	ESTADO DE CAMPANAS/DISCOS DE FRENO	☒	☒	☒	CONTROL DE PQA ELASTICOS, GRAMPAS Y PUNTO FIJO	☒	☒	☒	CONTROL DE TENSORES, BUIES Y PERINOS	☒	☒	☒	☒	☒
LUCES DE GIRO	☒	☒	☒	ESTADO DE LEVAS, REGISTROS Y COMPLEMENTOS	☒	☒	☒	REVISAR BALANCINES, BUIES Y PERINOS	☒	☒	☒	EJES	☒	☒	☒	☒	☒
LUCES DE FRENO	☒	☒	☒	ENGRASE DE SISTEMA DE FRENO	☒	☒	☒		☒	☒	☒						
LUCES MARCHA ATRÁS	☒	☒	☒	BUEN ESTADO DE SENSORES Y CABLEADO ABS EBS	☒	☒	☒		☒	☒	☒						
LUCES 3 MARIAS	☒	☒	☒	SISTEMA FRENOABS EBS	☒	☒	☒		☒	☒	☒						
ALARMA DE RETROCESO	☒	☒	☒	ESTADO DE PULMONES DE FRENO SPRING	☒	☒	☒	CONTROLAR ESTADO DE MAZAS	☒	☒	☒	REVISION DE RULEMANES Y RETEN DE MAZA	☒	☒	☒	☒	☒
								ESTADO DE ESPARRAGOS	☒	☒	☒	TAPA DE MAZA	☒	☒	☒	☒	☒
NEUMATICOS	☒	☒	☒	SISTEMA DE AIRE	☒	☒	☒	ENGRASE DE MAZAS	☒	☒	☒	REVISION EXTERNA O REPUESTOS	☒	☒	☒	☒	☒
BUEN ESTADOS DE NEUMATICOS	☒	☒	☒	ESTADO DE MANGUERAS Y ACOPLER	☒	☒	☒		☒	☒	☒						
RUEDA DE AUXILIO	☒	☒	☒	ESTADO DE TANQUE DE AIRE	☒	☒	☒		☒	☒	☒						
CHECK POINT	☒	☒	☒	ESTADO DE VALVULAS DE AIRE	☒	☒	☒		☒	☒	☒						
CALIBRADO NEUMATICOS	☒	☒	☒	ESTADO DE PULMONES CON FUELLE	☒	☒	☒		☒	☒	☒						
TORQUE DE RUEDA	☒	☒	☒	ESTADO DE MANGUERA ESPIRAL Y TRILER	☒	☒	☒		☒	☒	☒						
				PRESENTA PERDIDA DE AIRE	☒	☒	☒		☒	☒	☒						

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

FECHA	INICIO	FIN	UNIDAD	DETALLE DE TAREAS DESARROLLADAS	REALIZADO POR
01/08	17:30		AMBOS		SERRANO
01/08	12:30	16:30	TRACTOR	REVISION GENERAL, PARTE BAJA, FLUIDOS	ARAN CUBA
01/08	12:30	17:20	BITREN	REVISION GENERAL PARTE BAJA, SISTE. AIRE	PORTAL ALTAMIRANO
01/08	12:30	13:20	AMBOS	REVISION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES	SEGOVIA
01/08	12:30	13:30	AMBOS	REVISION NEUMATICOS	VILCA
01/08	15:00	16:30	BITREN	TRABAJO EN SOLDADORA	LECANO

[illegible]

Gonzalez
FIRMA SUPERVISOR DE TALLER MECANICO

FIRMA / FEE DE TALLER MECANICO



OT-TMEC-02- UNIDAD LIVIANA -SOLICITUD DE TRABAJO TALLER
MECÁNICO

FMF GROUP

Rev. 9

FECHA: 01/08/26

HORA: 13:00

NºT: 2218

CHOFER: CABALO ANGEL

KM: 175702

MARCA: FORD

DOMINIO: AG24B10

SERVICE: 176740

MODELO: RANGER

ID: MC018

REM KM: 1038

OBSERVACIONES DE TRABAJOS REALIZADOS

CHECK LIST DE REVISION DE VEHICULO LIVIANO

FRENOS Y AMORTIGUADORES			FLUIDOS			NEUMATICOS		
OK	NO	NA	OK	NO	NA	OK	NO	NA
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	

DATOS DE TRACTOR

DOMINIO: AH 932 JW
ID: MTO35
MARCA: SCANIA
MODELO: RSSO

CHOFER: ZANABRIA DANIEL
KIM: 67753
KIM SERVICE: 77996
REM KIM: 10043

DATOS DE EQUIPO DE ARRASTRE

DOMINIO: AH 950 MO AH 950 MU
ID: ATO34 ATO35
TIPO DE EQUIPO: BITREN
MODELO: 6EJES

OBSERVACIONES DE TRACTOR: SE REVISO UNIDAD POR SCANIA ASISTENCIA, SE CAMBIARON BATERIAS, SE CAMBIARON LOS FILTROS DE AIRE

OBSERVACIONES DE EQUIPO DE ARRASTRE: NO: SE PARCO CUBIERTA INTERNA DE BEREJELADO DERECHO, REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO

MU: SE REPARON SOPORTES DE GUARDABARROS DE BEREJE, SE REEMPLAZO FARO IZQUIERDO, REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO, SE PARCO CUBIERTA EXTERIOR DE BEREJELADO DERECHO

CHECK LIST DE REVISION DE TRACTOR

FLUIDOS	OK	NO	NA	SISTEMA ELECTRICO Y LUCES	OK	NO	NA	SISTEMA DE FRENS Y AMORTIGUADORES	OK	NO	NA
NIVEL DE ACEITE MOTOR	/			ESTADO DE BATERIA Y BORNES	/			CONTROL TREN DELANTERO	/		
NIVEL LIQUIDO REFRIGERANTE	/			BOCINA	/			CONTROL TREN TRASERO	/		
NIVEL LIQUIDO DE FRENS	/			ALARMA DE RETROCESO	/			CONTROL DE FRENS	/		
NIVEL ACEITE DIFERENCIAL	/			CALEFACCION / AIRE ACONDICIONADO	/			CONTROL DE ESTADOS DE CINTAS/PASTILLAS DE FRENO	/		
NIVEL ACEITE TRANSMISION	/			CONTROL DE LUCES DELANTERAS Y TRASERAS	/			CONTROL DE AMORTIGUADORES	/		
NIVEL LIMPIA PARABRISA	/			LUCES DE POSICION	/			CONTROL DE PAQUETES ELASTICOS	/		
NIVEL DE COMBUSTIBLE	/			LUCES BAJAS	/			CONTROL DE BUJES	/		
PRESENTA FUGA DE FLUIDOS	/			LUCES ALTAS	/						
NEUMATICOS	OK	NO	NA	LUCES DE FRENO	/			MOTOR	OK	NO	NA
BUEN ESTADOS DE NEUMATICOS	/			LUCES RETROCESO	/			CONTROL DE CORREA	/		
RUEDA DE AUXILIO	/			LUCES DE GIRO	/			CONTROL DE RADIADOR	/		
CHECK POINT	/			LUCES DE BALIZAS	/			CONTROL DE ARRANQUE	/		
CALIBRADO NEUMATICOS	/			LUCES ANTINEBLAS	/			BUEN ESTADO DE MANGUERAS Y CABLEADO	/		
TORQUE DE RUEDA	/			LUCES TESTIGOS DEL TABLERO	/			REVISION EXTERNA O REPUESTOS	SI	NO	NA
								NECESITA REVISION DE TERCERO			
								NECESITA ALGUN REPUESTO			

CHECK LIST DE REVISION DE EQUIPO DE ARRASTRE

SISTEMA DE ELECTRICO Y LUCES	OK	NO	NA	SISTEMA DE FRENS	OK	NO	NA	SISTEMA DE SUSPENSION	OK	NO	NA
BUEN ESTADO SISTEMA ELECTRICO	/			CONTROL DE ESTADOS DE CINTAS/PASTILLAS DE FRENO	/			CONTROL DE AMORTIGUADORES	/		
LUCES DE POSICION	/			ESTADO DE CAMPANAS/DISCOS DE FRENO	/			CONTROL DE ESTABILIZADORES	/		
LUCES DE GIRO	/			ESTADO DE LEVAS, REGISTROS Y COMPLEMENTOS	/			CONTROL DE PAQ. ELASTICOS, GRAMPAS Y PUNTO FIJO	/		
LUCES DE FRENO	/			ENGRASE DE SISTEMA DE FRENO	/			CONTROL DE TENSOSES, BUJES Y PERNOS	/		
LUCES MARCHA ATRAS	/			BUEN ESTADO DE SENSORES Y CABLEADO ABS EBS	/			REVISAR BALANCINES, BUJES Y PERNOS	/		
LUCES 3 MARIAS	/			SISTEMA FRENS ABS EBS	/			BUJES	OK	NO	NA
ALARMA DE RETROCESO	/			ESTADO DE PULMONES DE FRENO SPRING	/			CONTROLAR ESTADO DE MAZAS	/		
NEUMATICOS	OK	NO	NA	SISTEMA DE AIRE	OK	NO	NA	REVISION DE RULEMANES Y RETEN DE MAZA	/		
BUEN ESTADOS DE NEUMATICOS	/			ESTADO DE MANGUERAS Y ACOPLER	/			ESTADO DE ESPARRAGOS	/		
RUEDA DE AUXILIO	/			ESTADO DE TANQUE DE AIRE	/			TAPA DE MAZA	/		
CHECK POINT	/			ESTADO DE VALVULAS DE AIRE	/			ENGRASE DE MAZAS	/		
CALIBRADO NEUMATICOS	/			ESTADO DE PULMONES CON FUELLE	/			REVISION EXTERNA O REPUESTOS	SI	NO	NA
TORQUE DE RUEDA	/			ESTADO DE MANGUERA ESPIRAL Y TRILER	/			NECESITA REVISION DE TERCERO	/		
				PRESENTA PERDIDA DE AIRE	/			NECESITA ALGUN REPUESTO	/		

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

FECHA	INICIO	FIN	UNIDAD	DESCRIPCION DE TAREAS	REALIZADO POR
01/08	17:30		AMBOS	LAVADO	
01/08	15:00	16:00	TRACTOR	REVISION GENERAL, PARTE BAJA, FLUIDOS	MARAS
01/08	15:00	15:30	BITREN	REVISION GENERAL, PARTE BAJA, SISTEMA DE AIRE	GONZALEZ
01/08	16:00	16:20	AMBOS	LUBRICACION CHASIS	GONZALEZ TESSERINA
01/08	15:00	17:00	AMBOS	REVISION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES	SEGOVIA
01/08	15:00	17:00	AMBOS	REVISION DE NEUMATICOS	VILCA
01/08	15:30	16:20	BITREN	TRABAJO EN SOLDADURA	LECANO
01/08	15:30	17:30	TRACTOR	REVISION Y REPARACION TERCERO	SCANIA

CANTIDAD	PRODUCTO	MODELO	REPUESOS UTILIZADOS	MEDIDAS	OBSERVACIONES
1	FARO IZQUIERDO	BAJML 7000E			SCANIA
1	FILTRO AIRE	2829524			SCANIA
1	REFILTRO DE AIRE	2829531			SCANIA
2	BATERIA	2548145			

FIRMA SUPERVISOR DE TALLER MECANICO

FIRMA JEFE DE TALLER MECANICO

DATOS DE TRACTOR

DOMINIO: AH 932 JV
ID: MT034
MARCA: SCANIA
MODELO: B550

CHOFER:	VARGAS NADUEL
KM:	62967
KM SERVICE:	77996
REM KM:	15028

DATOS DE EQUIPO DE ARRASTRE

DOMINIO: A49830X AH983BV
ID: ATO38 ATO39
TIPO DE EQUIPO: BITREN
MODELO: BEJES

3177-3178 CON 2703 KM DE USO

PENDIENTE: TANQUE DE COMBUSTIBLE LADO IZQUIERDO

OBSERVACIONES DE EQUIPO DE ARRASTRE: Bx'

BU: SEREPARO PERDIDA DE AIRE DE TERE JE LADO DERECHO

FLUIDOS			SISTEMA ELÉCTRICO			SISTEMA DE FRENOS Y AMORTIGUADORES		
OK	NO	NA	OK	NO	NA	OK	NO	NA
NIVEL DE ACEITE MOTOR	☒	☐	☐	☐	☐	CONTROL TREN DELANTERO	☒	☐
NIVEL LÍQUIDO REFRIGERANTE	☒	☐	☐	☐	☐	CONTROL TREN TRASERO	☒	☐
NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	☒	☐	☐	☐	☐	CONTROL DE FRENOS	☒	☐
NIVEL ACEITE DIFERENCIAL	☒	☐	☐	☐	☐	CONTROL DE ESTADOS DE CINTAS/PASTILLAS DE FRENO	☒	☐
NIVEL ACEITE TRANSMISIÓN	☒	☐	☐	☐	☐	CONTROL DE AMORTIGUADORES	☒	☐
NIVEL LIMPIA PARABRISA	☒	☐	☐	☐	☐	CONTROL DE PAQUETES ELÁSTICOS	☒	☐
NIVEL DE COMBUSTIBLE	☒	☐	☐	☐	☐	CONTROL DE BUIES	☒	☐
PRESENTA FUGA DE FLUIDOS	☒	☐	☐	☐	☐	MOTOR	OK	NO
NEUMÁTICOS			OK	NO	NA	MOTOR		
BUEN ESTADO DE NEUMÁTICOS	☒	☒	☐	☐	☐	CONTROL DE CORREA	☒	☐
RUEDA DE AUXILIO	☒	☐	☐	☐	☐	CONTROL DE RADIAADOR	☒	☐
CHECK POINT	☒	☐	☐	☐	☐	CONTROL DE ARRANQUE	☒	☐
CALIBRADO NEUMÁTICOS	☒	☐	☐	☐	☐	BUEN ESTADO DE MANIQUERAS Y CABLEADO	☒	☐
TORQUE DE RUEDA	☒	☐	☐	☐	☐	REVISIÓN EXTERNA O REPUESTOS	SI	NO
						NECESITA REVISIÓN DE TERCERO		
						NECESITA ALGÚN REPUESTO		

SISTEMA DE ELECTRICIDAD Y LUCES				SISTEMA DE FRENOS				SISTEMA DE SUSPENSION			
OK	NO	NA		OK	NO	NA		OK	NO	NA	
BUEN ESTADO SISTEMA ELECTRICO				CONTROL DE ESTADOS DE CINTAS/PASTILLAS DE FRENO				CONTROL DE AMORTIGUADORES			
LUCES DE POSICION				ESTADO DE CAMPANAS/DISCOS DE FRENO				CONTROL DE ESTABILIZADORES			
LUCES DE GIRO				ESTADO DE LEVANT, REGISTROS Y COMPLEMENTOS				CONTROL DE PAQUETES, GRAMPAS Y PUNTO FIJO			
LUCES DE FRENO				ENGRASE DE SISTEMA DE FRENO				CONTROL DE TENSORES, BUES Y PERNOS			
LUCES MARCHA ATRAS				BUEN ESTADO DE SENSORES Y CABLEADO ABS EBS				REVISAR BALANCINES, BUES Y PERNOS			
LUCES 3 MARIAS				SISTEMA FRENOS ABS EBS				SIES			
ALARMA DE RETROCESO				ESTADO DE PULMONES DE FRENO SPRING				CONTROLAR ESTADO DE MAZAS			
NEUMATICOS				SISTEMA DE AIRE				REVISION DE RULEMANES Y RETEN DE MAZA			
BUEN ESTADOS DE NEUMATICOS				ESTADO DE MANGUERAS Y ACOPLS				ESTADO DE ESPARRAGOS			
RUEDA DE AUXILIO				ESTADO DE TANQUE DE AIRE				TAPA DE MAZA			
CHECK POINT				ESTADO DE VALVULAS DE AIRE				ENGRASE DE MAZAS			
CALIBRADO NEUMATICOS				ESTADO DE PULMONES CON FUELLE				REVISION EXTERNA O REPUESTOS			
TORQUE DE RUEDA				ESTADO DE MANGUERA ESPIRAL Y TRIILER				NECESITA REVISION DE TERCERO			
				PRESENTA PERDIDA DE AIRE				NECESITA ALGUN REPUESTO			

[illegible][illegible]

FIRMA SUPERVISOR DE TALLER MECANICO

FIRMA JEFE DE TALLER MECANICO