

Servicio de mantención completo Santa Petronila 32 dp 2915

Termo eléctrico:

Se le realizó un mantenimiento preventivo al termo eléctrico, colocándole ánodo de sacrificio con durabilidad de 1 año para la próxima mantención, dicho termo se encontraba en muy buen estado , tanto sus resistencia como el estanque.

Mantención a encimera: este mantenimiento consta de la medición de las resistencia de ambos platos los cuales todos cerraban el circuito y dando resultado correcto, se le ajustaron todos los terminales de cada plato y se chequeo ambos conmutadores . Se le hizo limpieza interna y externa .

Mantenimiento de horno eléctrico. Al igual que la encimera su mantención fue interna y externa, chequeo de todos los parámetros eléctricos(resistencias , terminales, conmutador y reloj) los cuales se encontraban en buen estado, dicho horno solo tenía la ampolleta quemado y quedó pendiente ya que no está disponible el repuesto! .

De esta manera el arrendatario cumplió con el mantenimiento anual a:

Termo.

Encimera.

Horno.

Cómo estipula el contrato .