

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-03-06 08:00 ~ 2025-03-06 20:00

라 인	1 Line	작업 일자	2025-03-06	라인정지시간(분)	60
설비번호	EQP-001	작업 시작	08:00	담 당 자	김철수
설 비 명	혼합기	작업 종료	09:30	-	-
작 업 명	혼합기 용기 교체 및 세척				
작업 상세내용	혼합기 용기를 이물질 제거나 청결 유지를 위해 교체했습니다. 교체 후 혼합기 내부를 세척하고 건조하여 다음 생산 준비를 완료했습니다. 교체 용기에 대한 기록을 업데이트했습니다.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-03-06 08:00 ~ 2025-03-06 20:00

라 인	2 Line	작업 일자	2025-03-06	라인정지시간(분)	60
설비번호	EQP-005	작업 시작	10:00	담 당 자	박지영
설 비 명	코팅기	작업 종료	11:00	-	-
작 업 명	코팅롤러 윤활유 보충 및 점검				
작업 상세내용	코팅기 롤러에 윤활유를 보충하고 누유 여부를 확인했습니다. 롤러의 마모 상태를 점검하여 추가적인 교체 필요성을 판단했습니다. 윤활유 보충 기록을 관리 시스템에 입력했습니다.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-03-06 08:00 ~ 2025-03-06 20:00

라 인	3 Line	작업 일자	2025-03-06	라인정지시간(분)	90
설비번호	EQP-012	작업 시작	13:00	담 당 자	최민호
설 비 명	건조기	작업 종료	14:30	-	-
작 업 명	건조기 온도 센서 교체				
작업 상세내용	건조기 온도 센서의 오작동으로 인한 온도 제어 불량을 확인했습니다. 기존 센서를 제거하고 새 센서로 교체했습니다. 교체 후 온도 센서의 작동 상태를 테스트하여 정상 작동 여부를 확인했습니다.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-03-06 08:00 ~ 2025-03-06 20:00

라 인	4 Line	작업 일자	2025-03-06	라인정지시간(분)	60
설비번호	EQP-018	작업 시작	15:00	담 당 자	정수아
설 비 명	분쇄기	작업 종료	16:00	-	-
작 업 명	분쇄기 날 교체 및 정렬				
작업 상세내용	분쇄기의 날이 마모되어 분쇄 효율이 저하됨을 확인했습니다. 마모된 날을 제거하고 새 날로 교체했습니다. 교체 후 날의 정렬 상태를 확인하고 필요에 따라 조절했습니다.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-03-06 08:00 ~ 2025-03-06 20:00

라 인	5 Line	작업 일자	2025-03-06	라인정지시간(분)	60
설비번호	EQP-025	작업 시작	17:00	담 당 자	이현우
설 비 명	선별기	작업 종료	18:00	-	-
작 업 명	선별기 진동 모터 점검 및 조정				
작업 상세내용	선별기의 진동이 불안정하여 제품 품질에 영향을 미칠 수 있음을 확인했습니다. 진동 모터의 연결 부위를 점검하고 조였습니다. 모터의 진동 패턴을 확인하고 필요에 따라 조정했습니다. 진동 모터 점검 기록을 작성했습니다.				
작업사진	 shutterstock.com · 2336373487				