

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-21 08:00 ~ 2025-04-21 20:00

라 인	1 Line	작업 일자	2025-04-21	라인정지시간(분)	40
설비번호	EQP-2023-005	작업 시작	08:00	담 당 자	김철수
설 비 명	혼합기	작업 종료	08:40	-	-
작 업 명	혼합기 날씨 교체				
작업 상세내용	혼합기 날씨가 마모되어 교체 작업을 진행했습니다. 기존 날씨 제거 후 새 날씨를 정확하게 장착했습니다. 교체 후 혼합 성능 테스트를 실시하여 정상 작동함을 확인했습니다.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-21 08:00 ~ 2025-04-21 20:00

라 인	2 Line	작업 일자	2025-04-21	라인정지시간(분)	105
설비번호	EQP-2024-012	작업 시작	10:15	담 당 자	박지연
설 비 명	코팅기	작업 종료	11:30	-	-
작 업 명	코팅기 노즐 청소 및 점검				
작업 상세내용	코팅기 노즐에 슬러리 막힘 현상이 발생하여 청소 작업을 실시했습니다. 초음파 세척기를 사용하여 노즐 내부를 깨끗하게 세척했습니다. 노즐 분사 패턴을 확인하여 균일하게 분사되는지 확인했습니다. 노즐 교체가 필요하지 않음을 확인했습니다.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-21 08:00 ~ 2025-04-21 20:00

라 인	3 Line	작업 일자	2025-04-21	라인정지시간(분)	70
설비번호	EQP-2023-028	작업 시작	13:00	담 당 자	이현우
설 비 명	건조기	작업 종료	14:10	-	-
작 업 명	건조기 벨트 점검 및 장력 조절				
작업 상세내용	건조기 벨트의 마모 상태를 점검했습니다. 벨트 표면에 균열이 발견되어 교체 주기를 검토했습니다. 벨트 장력을 측정하고 제조사 권장 값에 맞게 조절했습니다. 건조기 작동 중 벨트 슬립 현상이 없는지 확인했습니다.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-04-21 08:00 ~ 2025-04-21 20:00

라 인	4 Line	작업 일자	2025-04-21	라인정지시간(분)	45
설비번호	EQP-2024-055	작업 시작	15:45	담 당 자	정수민
설 비 명	분쇄기	작업 종료	16:30	-	-
작 업 명	분쇄기 모터 윤활유 보충 및 점검				
작업 상세내용	분쇄기 모터 베어링에 윤활유를 보충했습니다. 윤활유 주입구의 누출 여부를 확인했습니다. 모터 진동 상태를 측정하여 정상 범위 내에 있는지 확인했습니다. 필요시 베어링 교체를 검토합니다.				
작업사진					