

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-05-06 08:00 ~ 2025-05-06 20:00

라 인	1 Line	작업 일자	2025-05-06	라인정지시간(분)	40
설비번호	EQ-101	작업 시작	08:00	담 당 자	김철수
설 비 명	혼합기	작업 종료	08:40	-	-
작 업 명	혼합기 A축 베어링 윤활 작업				
작업 상세내용	혼합기 EQ-101의 A축 베어링에 윤활유 주입. 베어링 소음 확인 후 정상 작동 확인. 윤활유 누유 여부 점검 및 기록.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-05-06 08:00 ~ 2025-05-06 20:00

라 인	2 Line	작업 일자	2025-05-06	라인정지시간(분)	45
설비번호	EQ-205	작업 시작	10:30	담 당 자	박지영
설 비 명	코팅기	작업 종료	11:15	-	-
작 업 명	코팅기 전원 공급 장치 점검 및 청소				
작업 상세내용	코팅기 EQ-205의 전원 공급 장치 내부 부식 및 먼지 제거. 전압 및 전류 값 측정 및 기록. 냉각 팬 작동 상태 점검.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-05-06 08:00 ~ 2025-05-06 20:00

라 인	3 Line	작업 일자	2025-05-06	라인정지시간(분)	45
설비번호	EQ-312	작업 시작	13:00	담 당 자	이민호
설 비 명	건조기	작업 종료	13:45	-	-
작 업 명	건조기 온도 센서 교체				
작업 상세내용	건조기 EQ-312의 온도 센서 고장으로 인한 온도 제어 불량 문제 해결. 신규 센서로 교체 후 온도 측정 및 설정 값 비교 확인. 이전 센서 회수 및 폐기.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-05-06 08:00 ~ 2025-05-06 20:00

라 인	4 Line	작업 일자	2025-05-06	라인정지시간(분)	30
설비번호	EQ-408	작업 시작	15:00	담 당 자	최서현
설 비 명	분쇄기	작업 종료	15:30	-	-
작 업 명	분쇄기 방진 커버 고정 볼트 조임				
작업 상세내용	분쇄기 EQ-408의 방진 커버가 느슨해 소음이 증가하는 문제 해결. 볼트 조임 및 소음 측정. 진동 상태 점검 및 기록.				
작업사진					