

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-05-13 08:00 ~ 2025-05-13 20:00

라 인	1 Line	작업 일자	2025-05-13	라인정지시간(분)	60
설비번호	EQ-101-001	작업 시작	08:00	담 당 자	김민수
설 비 명	혼합기	작업 종료	09:30	-	-
작 업 명	혼합기 교반 모터 윤활유 보충 및 점검				
작업 상세내용	혼합기 교반 모터의 윤활유 잔량을 확인하고, 부족한 양만큼 윤활유(ISO VG 320)를 보충했습니다. 윤활유 누유 여부를 확인했으며, 이상은 없었습니다. 교반 모터의 진동 상태를 점검했고, 정상 범위 내에 있습니다.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-05-13 08:00 ~ 2025-05-13 20:00

라 인	2 Line	작업 일자	2025-05-13	라인정지시간(분)	120
설비번호	EQ-205-003	작업 시작	10:00	담 당 자	박지혜
설 비 명	코팅기	작업 종료	11:45	-	-
작 업 명	코팅기 버퍼 용량 센서 교체				
작업 상세내용	코팅기의 버퍼 용량 센서 고장으로 인해 용량 센서를 교체했습니다. 신규 센서를 설치하고, 초기 작동 테스트를 통해 정상적으로 작동하는지 확인했습니다. 기존 센서는 부품 창고로 이관했습니다.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-05-13 08:00 ~ 2025-05-13 20:00

라 인	3 Line	작업 일자	2025-05-13	라인정지시간(분)	90
설비번호	EQ-312-002	작업 시작	13:00	담 당 자	이승훈
설 비 명	건조기	작업 종료	14:30	-	-
작 업 명	건조기 필터 청소 및 점검				
작업 상세내용	건조기 흡입구에 설치된 필터를 분리하여 먼지를 제거하고, 깨끗하게 세척했습니다. 필터의 손상 여부를 확인했으며, 이상은 없었습니다. 청소된 필터를 재설치하고, 풍량 감소 여부를 확인했습니다. 정상적으로 작동합니다.				
작업사진					

◆ 일일업무일지

일지 기준시간 : 2025-05-13 08:00 ~ 2025-05-13 20:00

라 인	4 Line	작업 일자	2025-05-13	라인정지시간(분)	120
설비번호	EQ-401-005	작업 시작	15:00	담 당 자	최수진
설 비 명	분쇄기	작업 종료	16:30	-	-
작 업 명	분쇄기 진동 방지 고무 교체				
작업 상세내용	분쇄기의 진동이 심해지는 바람에 진동 방지 고무를 교체했습니다. 기존 고무를 제거하고, 새로운 고무로 교체 설치했습니다. 분쇄기 작동 시 진동이 감소되었는지 확인했습니다. 정상 작동을 확인했습니다.				
작업사진					