

PCB 양면 검사 시스템

운영 리포트

작성자	operator	작성일시	2026-06-08 16:26:47
근무 시작	2026-06-08 16:24:04	근무 시간	2분 42초

검사 요약

총 검사	양품 (OK)	불량 (NG)	수율	불량률
1	0	1	0%	100%

불량유형별 분석

불량유형	건수	비율 (%)	평균온도(°C)	평균습도(%)	평균신뢰도
f_transistor_none	1	100%	26.2	28	46.7%

검사 이력

No	시간	판정	불량유형	온도(°C)	습도(%)	앞면신뢰도	뒷면신뢰도
1	16:25:01.90	NG	f_transistor_none	26.2	28.0	93.4%	0.1%

이벤트 로그

시간	분류	상세
16:26:35	INFO	관제실 메시지: admin — 알겠습니다. 오늘 작업 파일 보내주세요
16:26:01	INFO	재가동
16:25:55	ERROR	비상정지 사유: 설비이상
16:25:46	ERROR	비상정지 작동
16:25:01	ERROR	불량 (NG) — f_transistor_none
16:25:01	INFO	OCR 시리얼: PG0619_04
16:25:01	INFO	검사 시작
16:24:17	INFO	설정 저장 — YOLO:0.50, T:15~35, H:30~70
16:24:17	INFO	웹에서 설정 변경: settings_updated
16:24:16	INFO	시리얼 연결: COM6

시간	분류	상세
16:24:07	INFO	Socket.IO 연결됨
16:24:07	INFO	Socket.IO 연결 실패: Cannot connect to server 'http://192.168.0.12:5000/' after 0 attempts.
16:24:07	INFO	TCP 서버 시작됨 (포트 5002)
16:24:07	INFO	시스템 시작
16:24:07	INFO	카메라 연결 완료
16:24:05	INFO	OCR 엔진 로드 완료 (Tesseract)
16:24:05	INFO	YOLO 모델 로드 완료

온습도 추이 (24시간)

시간대별 평균

시간	평균 온도 (°C)	평균 습도 (%)	데이터 수
06-08 16:00	26.5	28.0	3