

A. 拆除作業工程施工抽查紀錄表 編號：DF97-5-SC-A-1

監造工地負責(授權)人

監造現場人員簽名：

王修


林 毓 凌

農業部林業及自然保育署臺中分署

施工抽查照片

工程名稱：東勢林業文化園區禮堂整修為遊客中心暨設施改善工程

第1頁 共1頁

	
禮堂內既有展示區櫃體已拆除	拆除物料集中堆置於暫置區