

АКТ

о выявлении несанкционированного размещения отходов

г. Астана «__» _____ 20__ г. № C00061

Основание: результаты дистанционного мониторинга территории (система Vantage AI; снимки Sentinel-2, Sentinel-1, Landsat 8/9 и снимки высокого разрешения).

1. Сведения об объекте

Координаты (WGS 84)	51.144402, 71.539733
Площадь	3 327 м²
Дата возникновения (по снимкам)	май 2024
Дата выявления	27.09.2026
Оценка массы отходов	1 090 т

2. Основания выявления

Признаки по снимкам	совпало признаков: 2 из 5 (падение растительности, рост открытого грунта)
Независимых источников съёмки	2
Оценка модели по снимку	0,37 из 1 (подсказка, не вероятность)

3. Оценка ущерба (метод Монте-Карло)

Диапазон оценки (P10–P90)	2 129 864 – 16 595 774 тенге
Медианная оценка	8 302 282 тенге
Выбросы метана за 20 лет	202 т CO ₂ -экв., из них уже выброшено 38 т (19 %)

4. Применимая норма

Статья	ст. 344, ч. 2-1. Образование стихийных свалок (выброс отходов вне специально установленных мест) с использованием транспортных средств
Размер санкции	100 МРП = 432 500 тенге

5. Результаты выездной проверки

Отходы на месте	☐ обнаружены ☐ не обнаружены ☐ не установлено
Вид отходов	☐ бытовые ☐ строительные ☐ грунт ☐ иное: _____
Фотографии с координатами	прилагаются, ____ шт.

Составил:	_____	_____	_____
	должность	подпись	Ф. И. О.
Проверил:	_____	_____	_____
	должность	подпись	Ф. И. О.

Оценка получена дистанционно и не является юридическим доказательством. Статус объекта, размер ущерба и применение санкций устанавливает уполномоченное лицо по итогам выездной проверки.