


코일 한 개에 네 층의 기록이 쌓입니다



네 층을 합치면

코일 품질 성적서

코일번호	1622057
거래처	(주) 대한강재
표면 결함	원자재 기인 2 건
결함 영상	2 건 보관
두께 편차	± 0.01 mm
작업 중단	1 건 · 4 분


판정 적 합

요약본 무료

영상 · 실측 상세본 유상

2 차 때는 팔 줄을 몰랐습니다 . 같은 자료가 지금은 상품입니다 .

사람이 없는 60 초 동안 주문이 작업지시가 됩니다



02:14 → 02:15 이 60 초 안에

1

접수

카톡 주문 도착

2

판독

규격 · 수량 · 납기
추출

3

조회

적합 코일 3 개

4

초안

라인 배정 완료

사람이 하는 일은 이것뿐

07:50

초안 확인 · 승인

1 분

08:00

라인 태블릿 표시

자동

작업 시작까지 (00 시 ~ 12 시)

지금

09:00 접수

10:30 시작

도입 후

02:14 접수

08:00 시작

2 시간 30 분

빨리 시작합니다

주문은 밤에 들어오고, 작업은 아침 8 시에 시작됩니다. 그 사이에 사람은 없습니다.

가공업체에서 24 시간 응답하는 소재 서비스 기업으로

지금

주문 접수	업무시간 · 전화 / 팩스
진행 확인	전화 문의 · 담당자 확인
완료 통보	별도 연락 없음
재고 확인	전화 → 창고 → 회신
월간 실적	월 마감 후 요청 · 정리
불량 대응	주장 대 주장 · 수주 소요
품질 증빙	제공 수단 없음

챗봇 도입 후

- 24 시간 · 자동 판독
- 실시간 · 완료시각 포함
- 자동 통보 + 성적서
- 즉시 · 위치 · 종량 · 경과일
- 실시간 · 엑셀 즉시
- 좌표 · 크기 · 영상 · 귀책
- 성적서 자동 발행

0 명 추가 응대 인력

3 배 응대 가능 시간

0 원 → ? 가공 외 매출