



Dados do Veículo

Marca:	HONDA	Modelo:	HR-V ADVANCE
Ano Fab. / Modelo:	2024 / 2025	Cor:	CINZA
Placa:	BYZ7F91	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA	KM:	

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	93HRV3860SK220530	93HRV3860SK220530	93HRV3860SK220530	✓
Motor	L15C6-5407030	L15C6-5407030	L15C6-5407030	✓
Câmbio	Não Informado		Não Informado	

Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.1 - PLAQUETA ANO DE FABRICAÇÃO

✓ 510 - APROVADO

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 612 - GRAVAÇÃO ORIGINAL

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 632 - GRAVAÇÃO ORIGINAL

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA/ LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA/ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA EM CONFORMIDADE

Olho Vivo Vistorias Ov Vistorias Automotivas LTDA

CNPJ: 22.617.394/0001-64

Telefone: (17) 3305-8081

Endereço: AV. ALFREDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 2077  
JARDIM PLANALTO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

CARLOS MAGNO  
Vistoriador

## 7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA EM CONFORMIDADE

## 8 - CRLV/CRV

✓ 801 - APROVADO

## 9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

## 9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 903 - SEM HISTÓRICO DE ROUBO / FURTO

✓ 904 - SEM QUEIXA DE ROUBO / FURTO

✓ 905 - SEM REGISTRO DE LEILÃO

✓ 907 - SEM REGISTRO DE SINISTRO

## Observações

NAO FOI ANALISADO PARTE ESTRUTURAL DO VEICULO

## Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Olho Vivo Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Olho Vivo Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

**Olho Vivo Vistorias Ov Vistorias Automotivas LTDA**

**CNPJ:** 22.617.394/0001-64

**Telefone:** (17) 3305-8081

**Endereço:** AV. ALFREDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 2077  
JARDIM PLANALTO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

CARLOS MAGNO  
Vistoriador


TRASEIRA DO VEÍCULO



FRENTE DO VEÍCULO



CÂMBIO



DIANTEIRA 45°



TRASEIRA 45°



CHASSI




MOTOR



HODÔMETRO



CRLV



ETIQUETA (VIS)




**Olho Vivo Vistorias Ov Vistorias Automotivas LTDA**

**CNPJ:** 22.617.394/0001-64

**Telefone:** (17) 3305-8081

**Endereço:** AV. ALFREDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 2077  
JARDIM PLANALTO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

**CARLOS MAGNO**  
Vistoriador



\*Análise de pintura realizada por aparelho com certificado de calibração. Aparelho este que utiliza o princípio de indução eletromagnética para fornecer leituras confiáveis da espessura, e a unidade de medida o micron.

**Olho Vivo Vistorias Ov Vistorias Automotivas LTDA**

**CNPJ:** 22.617.394/0001-64

**Telefone:** (17) 3305-8081

**Endereço:** AV. ALFREDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 2077  
JARDIM PLANALTO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

CARLOS MAGNO  
Vistoriador