



Hospital Universitario del Valle Evaristo Garcia

ORDEN DE TRABAJO

Sede SEDE PRINCIPAL

Centro de costo

Servicio UCI 3

O. T. #: 3660

2023-12-22

O. T. : Fecha 15:34:49

Area

Equipo MONITOR DE SIGNOS VITALES

Modelo Vista 120 +co2+gasto cardiaco

Serie VTSKK0080

Marca DRAGER

No. Inventario EMCO4062

Solicitado por

Correo electronico

TERAPIA INTENSIVA SUR

ucisur@huv.gov.co

Descripción del problema presentado

paciente daña saturador del monitor de transporte , el cual pertenece a uci critico quirurgico, cable en el cuarto de equipo de uci 3

Empresa Asignada

HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO

Asignado por: juangonza123

(Juan Sebastian Gonzalez Bohorquez)

Asignación específica

Fecha de asignación

2023-12-26 13:19:39

Diagnostico

Responsable del diagnostico

Repuestos necesarios

Tiempo de ejecución

Fecha Inicio

Fecha de finalización

Tipo y descripción del trabajo realizado

Responsable de la reparación

Repuestos instalados

Tiempo de ejecución

Fecha Inicio

Fecha de finalización

Avances

SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISASATURADOR, SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO DEL SENSOR SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.

[2023-12-26] Juan Sebastian

Estoy de acuerdo en que todo el trabajo se ha realizado satisfactoriamente.

Firma de quien cierra la orden:

San Diego Torres

Fecha de solicitud de cierre:

Fecha de cierre:

¡Eva Tickets!