

N01 展示パネル積み下ろし中、昇降板からの墜落 (元#0001)

①元イラスト(収集・本物の事故図) vs ②写真(ベース) vs ③④生成イラスト — 模倣になっていないか対比

①元イラスト



②写真(ベース)



③イラスト:OpenAI



④イラスト:Google



出所:anzeninfo.mhlw.go.jp

①は collect2 収集の実在事故イラスト (出所URL付)。③④は②写真を参照に再生成したイラスト。①と③④を見比べ“似すぎ(模倣)”でないか確認用。実在ロゴ無し・流血無し。


N02 什器の積み下ろし中、昇降板と車体の間に足を挟まれ (元#0002)

①元イラスト(収集・本物の事故図) vs ②写真(ベース) vs ③④生成イラスト — 模倣になっていないか対比


①元イラスト




②写真(ベース)



③イラスト:OpenAI



④イラスト:Google



出所:anzeninfo.mhlw.go.jp

④は collect2 収集の実在事故イラスト (出所URL付)。③④は②写真を参照に再生成したイラスト。①と③④を見比べ“似すぎ(模倣)”でないか確認用。実在ロゴ無し・流血無し。

N03 パワーゲートでの荷役中、昇降板から転落しかけ (元#0003)

①元イラスト(収集・本物の事故図) vs ②写真(ベース) vs ③④生成イラスト — 模倣になっていないか対比

①元イラスト



②写真(ベース)



③イラスト:OpenAI



④イラスト:Google




出所:anzeninfo.mhlw.go.jp

①は collect2 収集の実在事故イラスト (出所URL付)。③④は②写真を参照に再生成したイラスト。①と③④を見比べ“似すぎ(模倣)”でないか確認用。実在ロゴ無し・流血無し。

N04 台車を昇降装置へ移す際、台車が落下し下敷きに（元#0017）

①元イラスト(収集・本物の事故図) vs ②写真(ベース) vs ③④生成イラスト — 模倣になっていないか対比

①元イラスト



②写真(ベース)



③イラスト:OpenAI



④イラスト:Google



出所:anzeninfo.mhlw.go.jp

①は collect2 収集の実在事故イラスト（出所URL付）。③④は②写真を参照に再生成したイラスト。①と③④を見比べ“似すぎ(模倣)”でないか確認用。実在ロゴ無し・流血無し。

N05 荷下ろし中、カゴ台車が倒れ作業員が転倒（元#0019）

①元イラスト(収集・本物の事故図) vs ②写真(ベース) vs ③④生成イラスト — 模倣になっていないか対比

①元イラスト




②写真(ベース)



③イラスト:OpenAI



④イラスト:Google



出所:anzeninfo.mhlw.go.jp

①は collect2 収集の実在事故イラスト（出所URL付）。③④は②写真を参照に再生成したイラスト。①と③④を見比べ“似すぎ(模倣)”でないか確認用。実在ロゴ無し・流血無し。

N06 会場天井付近の作業中、作業床手すりと上方構造物の間に挟まれ（元#0040）

①元イラスト(収集・本物の事故図) vs ②写真(ベース) vs ③④生成イラスト — 模倣になっていないか対比

①元イラスト



②写真(ベース)



③イラスト:OpenAI



④イラスト:Google




出所:www.sacl.or.jp

①は collect2 収集の実在事故イラスト（出所URL付）。③④は②写真を参照に再生成したイラスト。①と③④を見比べ“似すぎ(模倣)”でないか確認用。実在ロゴ無し・流血無し。

N07 梁下を移動中、上方の梁と操作盤の間に挟まれ（元#0042）

①元イラスト(収集・本物の事故図) vs ②写真(ベース) vs ③④生成イラスト — 模倣になっていないか対比

①元イラスト



②写真(ベース)



③イラスト:OpenAI



④イラスト:Google



出所:www.sacl.or.jp

④は collect2 収集の実在事故イラスト（出所URL付）。③④は②写真を参照に再生成したイラスト。①と③④を見比べ“似すぎ(模倣)”でないか確認用。実在ロゴ無し・流血無し。


N08 養生ネットを外そうとしてバスケットから墜落 (元#0043)

①元イラスト(収集・本物の事故図) vs ②写真(ベース) vs ③④生成イラスト — 模倣になっていないか対比

①元イラスト



②写真(ベース)



③イラスト:OpenAI



④イラスト:Google




出所:www.sacl.or.jp

④は collect2 収集の実在事故イラスト (出所URL付)。③④は②写真を参照に再生成したイラスト。①と③④を見比べ“似すぎ(模倣)”でないか確認用。実在ロゴ無し・流血無し。

N09 看板取付で身を乗り出し、作業床から墜落 (元#0044)


①元イラスト(収集・本物の事故図) vs ②写真(ベース) vs ③④生成イラスト — 模倣になっていないか対比

①元イラスト




出所:www.sacl.or.jp

②写真(ベース)



③イラスト:OpenAI



④イラスト:Google




①は collect2 収集の実在事故イラスト (出所URL付)。③④は②写真を参照に再生成したイラスト。①と③④を見比べ「似すぎ(模倣)」でないか確認用。実在ロゴ無し・流血無し。

N10 作業床上昇中、操作盤フレームと天井の間に胸部を挟まれ (元#0046)

①元イラスト(収集・本物の事故図) vs ②写真(ベース) vs ③④生成イラスト — 模倣になっていないか対比

①元イラスト



出所:www.sacl.or.jp

②写真(ベース)



③イラスト:OpenAI



④イラスト:Google



①は collect2 収集の実在事故イラスト (出所URL付)。③④は②写真を参照に再生成したイラスト。①と③④を見比べ“似すぎ(模倣)”でないか確認用。実在ロゴ無し・流血無し。

N11 バスケットから移ろうとして墜落 (元#0050)

①元イラスト(収集・本物の事故図) vs ②写真(ベース) vs ③④生成イラスト — 模倣になっていないか対比

①元イラスト



出所:www.sacl.or.jp

②写真(ベース)



③イラスト:OpenAI



④イラスト:Google



①は collect2 収集の実在事故イラスト (出所URL付)。③④は②写真を参照に再生成したイラスト。①と③④を見比べ“似すぎ(模倣)”でないか確認用。実在ロゴ無し・流血無し。

N12 傾斜地で旋回中、機体がバランスを崩し転倒（元#0052）

①元イラスト(収集・本物の事故図) vs ②写真(ベース) vs ③④生成イラスト — 模倣になっていないか対比

①元イラスト



出所:www.sacl.or.jp

②写真(ベース)



③イラスト:OpenAI



④イラスト:Google




①は collect2 収集の実在事故イラスト（出所URL付）。③④は②写真を参照に再生成したイラスト。①と③④を見比べ“似すぎ(模倣)”でないか確認用。実在ロゴ無し・流血無し。

N13 手すりに足をかけたダクト取付中に墜落 (元#0054)


①元イラスト(収集・本物の事故図) vs ②写真(ベース) vs ③④生成イラスト — 模倣になっていないか対比

①元イラスト



出所:www.sacl.or.jp

②写真(ベース)



③イラスト:OpenAI



④イラスト:Google




①は collect2 収集の実在事故イラスト (出所URL付)。③④は②写真を参照に再生成したイラスト。①と③④を見比べ“似すぎ(模倣)”でないか確認用。実在ロゴ無し・流血無し。

N14 外周作業で作業床から身を出し、高所から墜落 (元#0057)

①元イラスト(収集・本物の事故図) vs ②写真(ベース) vs ③④生成イラスト — 模倣になっていないか対比

①元イラスト



②写真(ベース)



③イラスト:OpenAI



④イラスト:Google



出所:www.saci.or.jp

④は collect2 収集の実在事故イラスト (出所URL付)。③④は②写真を参照に再生成したイラスト。①と③④を見比べ“似すぎ(模倣)”でないか確認用。実在ロゴ無し・流血無し。


N15 低い梁下を移動中、下がり壁と手すりの間に挟まれ (元#0071)

①元イラスト(収集・本物の事故図) vs ②写真(ベース) vs ③④生成イラスト — 模倣になっていないか対比

①元イラスト




②写真(ベース)



③イラスト:OpenAI



④イラスト:Google



出所:anzeninfo.mhlw.go.jp

④は collect2 収集の実在事故イラスト (出所URL付)。③④は②写真を参照に再生成したイラスト。①と③④を見比べ“似すぎ(模倣)”でないか確認用。実在ロゴ無し・流血無し。