

N01 展示パネル積み下ろし中、昇降板からの墜落

元写真（ベース採用）vs 事故事例イラスト（OpenAI / Google）— 物理破綻の緩和を対比

元写真（ベース）



イラスト：OpenAI



イラスト：Google



※イラストは base.png を参照に構図・向き・接点・機種・PPEを保持しKYT安全教育調べ変換。被災の瞬間を明確化（×印/矢印）。実在ロゴ無し・流血無し。途中サンプル（完成分のみ）。

N02 什器の積み下ろし中、昇降板と車体の間に足を挟まれ

元写真（ベース採用）vs 事故事例イラスト（OpenAI / Google）— 物理破綻の緩和を対比

元写真（ベース）



イラスト：OpenAI



イラスト：Google



※イラストは base.png を参照に構図・向き・接点・機種・PPEを保持しKYT安全教育調べ変換。被災の瞬間を明確化（×印/矢印）。実在ロゴ無し・流血無し。途中サンプル（完成分のみ）。

N03 パワーゲートでの荷役中、昇降板から転落しかけ

元写真（ベース採用）vs 事故事例イラスト（OpenAI / Google）— 物理破綻の緩和を対比


元写真（ベース）



イラスト：OpenAI



イラスト：Google



※イラストは base.png を参照に構図・向き・接点・機種・PPEを保持しKYT安全教育調べ変換。被災の瞬間を明確化（×印/矢印）。実在ロゴ無し・流血無し。途中サンプル（完成分のみ）。

N04 台車を昇降装置へ移す際、台車が落下し下敷きに

元写真（ベース採用）vs 事故事例イラスト（OpenAI / Google）— 物理破綻の緩和を対比

元写真（ベース）



イラスト：OpenAI



イラスト：Google



※イラストは base.png を参照に構図・向き・接点・機種・PPEを保持しKYT安全教育調へ変換。被災の瞬間を明確化（×印/矢印）。実在ロゴ無し・流血無し。途中サンプル（完成分のみ）。

N05 荷下ろし中、カゴ台車が倒れ作業員が転倒

元写真（ベース採用）vs 事故事例イラスト（OpenAI / Google）— 物理破綻の緩和を対比

元写真（ベース）



イラスト：OpenAI



イラスト：Google



※イラストは base.png を参照に構図・向き・接点・機種・PPEを保持しKYT安全教育調べ変換。被災の瞬間を明確化（×印/矢印）。実在ロゴ無し・流血無し。途中サンプル（完成分のみ）。

N06 会場天井付近の作業中、作業床手すりと上方構造物の間に挟まれ

元写真（ベース採用）vs 事故事例イラスト（OpenAI / Google）— 物理破綻の緩和を対比

元写真（ベース）



イラスト：OpenAI



イラスト：Google



※イラストは base.png を参照に構図・向き・接点・機種・PPEを保持しKYT安全教育調べ変換。被災の瞬間を明確化（×印/矢印）。実在ロゴ無し・流血無し。途中サンプル（完成分のみ）。

N07 梁下を移動中、上方の梁と操作盤の間に挟まれ

元写真（ベース採用）vs 事故事例イラスト（OpenAI / Google）— 物理破綻の緩和を対比

元写真（ベース）



イラスト：OpenAI



イラスト：Google




※イラストは base.png を参照に構図・向き・接点・機種・PPEを保持しKYT安全教育調へ変換。被災の瞬間を明確化（×印/矢印）。実在ロゴ無し・流血無し。途中サンプル（完成分のみ）。

N08 養生ネットを外そうとしてバスケットから墜落

元写真（ベース採用）vs 事故事例イラスト（OpenAI / Google）— 物理破綻の緩和を対比


元写真（ベース）



イラスト：OpenAI



イラスト：Google



※イラストは base.png を参照に構図・向き・接点・機種・PPEを保持しKYT安全教育調べ変換。被災の瞬間を明確化（×印/矢印）。実在ロゴ無し・流血無し。途中サンプル（完成分のみ）。