

写真カタログ photos_v15

選定17元絵 × 4枚（実写化A/B + イベント設営C/D・OpenAI/Google）

収録: 17/17 元絵・生成画像 68/68 枚

● 使用モデル(OpenAI)	gpt-image-2
● 使用モデル(Google)	gemini-3-pro-image-preview
● A/B 実写化	元絵の構図・力の向き・接触点・機種を厳守し日本の現場を写真化
● C/D イベント設営版	同一事故機序のまま文脈を展示会・イベント設営の現場へ
● 生成方式	Images/参照入力→base64直保存（ブラウザDL不使用）
● 共通要件	日本の現場/PPE・あごひも・(高所は)フルハーネス・実在ロゴ無し・流血無し

凡例（各元絵の並び）

- ・ 元絵：collect2/img の元絵（ヒヤリ事例）
- ・ A：実写化（OpenAI gpt-image-2）
- ・ B：実写化（Google gemini-3-pro-image-preview）
- ・ C：イベント設営版（OpenAI）
- ・ D：イベント設営版（Google）

#0001 [TGL] 4/4枚

OpenAI:gpt-image-2 / Google:gemini-3-pro-image-preview

機序: トラック荷台での作業を終えて降りる際、テールゲートリフター(昇降機)から転落しそうになった



元絵



A 実写化/OpenAI



B 実写化/Google



C イベント設営/OpenAI



D イベント設営/Google

#0002 [TGL] 4/4枚

OpenAI:gpt-image-2 / Google:gemini-3-pro-image-preview

機序: テールゲートリフター操作中、足の指先を車両とゲートの間に挟みそうになった



元絵



A 実写化/OpenAI



B 実写化/Google



C イベント設営/OpenAI



D イベント設営/Google

#0003 [TGL] 4/4枚

OpenAI:gpt-image-2 / Google:gemini-3-pro-image-preview

機序: 大型トラックのパワーゲートから荷役作業中に落ちそうになった



元絵



A 実写化/OpenAI



B 実写化/Google



C イベント設営/OpenAI



D イベント設営/Google

#0017 [TGL] 4/4枚

OpenAI:gpt-image-2 / Google:gemini-3-pro-image-preview

機序: 雑誌を積んだ台車をトラック荷台から昇降装置に移動中、台車が落下して下敷きになりそうになった



元絵



A 実写化/OpenAI



B 実写化/Google



C イベント設営/OpenAI



D イベント設営/Google

#0019 [TGL] 4/4枚

OpenAI:gpt-image-2 / Google:gemini-3-pro-image-preview

機序: 荷卸し中、トラック荷台のカーゴ台車が別の台車にぶつかって倒れ、支えていた作業員が転倒しそうになった



元絵



A 実写化/OpenAI



B 実写化/Google



C イベント設営/OpenAI



D イベント設営/Google

#0040 [高所] 4/4枚

OpenAI:gpt-image-2 / Google:gemini-3-pro-image-preview

機序: 高所作業車のバケット手摺と天井クレーンレールの間に腰をはさまれた



元絵



A 実写化/OpenAI



B 実写化/Google



C イベント設営/OpenAI



D イベント設営/Google

#0041 [高所] 4/4枚

OpenAI:gpt-image-2 / Google:gemini-3-pro-image-preview

機序: 走行中のトラック接触の反動で作業者がバケットから転落した



元絵



A 実写化/OpenAI



B 実写化/Google



C イベント設営/OpenAI




D イベント設営/Google

#0042 [高所] 4/4枚

OpenAI:gpt-image-2 / Google:gemini-3-pro-image-preview

機序: 橋梁下を移動中、高架橋の梁と操作盤の間にはさまれた



元絵



A 実写化/OpenAI



B 実写化/Google



C イベント設営/OpenAI



D イベント設営/Google

#0043 [高所] 4/4枚

OpenAI:gpt-image-2 / Google:gemini-3-pro-image-preview

機序: 梁上へ移動中に足を滑らせバケットから墜落した



元絵



A 実写化/OpenAI



B 実写化/Google



C イベント設営/OpenAI




D イベント設営/Google


#0044 [高所] 4/4枚

OpenAI:gpt-image-2 / Google:gemini-3-pro-image-preview

機序: 作業床の手すりから上半身を出し過ぎて墜落した




元絵



A 実写化/OpenAI



B 実写化/Google



C イベント設営/OpenAI




D イベント設営/Google

#0046 [高所] 4/4枚

OpenAI:gpt-image-2 / Google:gemini-3-pro-image-preview

機序: 作業床上昇中に操作盤フレームと天井の間に胸部をはさまれた



元絵



A 実写化/OpenAI



B 実写化/Google



C イベント設営/OpenAI



D イベント設営/Google

#0050 [高所] 4/4枚

OpenAI:gpt-image-2 / Google:gemini-3-pro-image-preview

機序: バスケットからコンテナへ乗り移る際に約3m下へ落下した




元絵



A 実写化/OpenAI



B 実写化/Google



C イベント設営/OpenAI



D イベント設営/Google

#0052 [高所] 4/4枚

OpenAI:gpt-image-2 / Google:gemini-3-pro-image-preview

機序: 傾斜地で左旋回しバランスを崩して車両が転倒した




元絵



A 実写化/OpenAI



B 実写化/Google



C イベント設営/OpenAI




D イベント設営/Google

#0054 [高所] 4/4枚

OpenAI:gpt-image-2 / Google:gemini-3-pro-image-preview

機序: バスケット手すりに乗り作業中バランスを崩し約10m下へ墜落した




元絵



A 実写化/OpenAI



B 実写化/Google



C イベント設営/OpenAI



D イベント設営/Google

#0057 [高所] 4/4枚

OpenAI:gpt-image-2 / Google:gemini-3-pro-image-preview

機序: 外壁修繕中に作業床が建物に接触しバランスを崩し約20m墜落した



元絵



A 実写化/OpenAI



B 実写化/Google



C イベント設営/OpenAI



D イベント設営/Google

#0060 [高所] 4/4枚

OpenAI:gpt-image-2 / Google:gemini-3-pro-image-preview

機序: バスケットが66kV送電線に接触し作業員2名が感電した



元絵



A 実写化/OpenAI



B 実写化/Google



C イベント設営/OpenAI



D イベント設営/Google

#0071 [高所] 4/4枚

OpenAI:gpt-image-2 / Google:gemini-3-pro-image-preview

機序: 地下室でコンクリート壁仕上げのため移動中、扉下がり壁と作業車の手すりの間に挟まれた



元絵



A 実写化/OpenAI



B 実写化/Google



C イベント設営/OpenAI



D イベント設営/Google