

事故イラスト カタログ（通し番号付き一覧）

2026-06-14 / 全 73 点（後から通し番号で選べる一覧）

TGL付きトラック／高所作業車の『事故イラスト・事故が写った図/写真』を収集。
墜落・転落／はさまれ・巻き込まれ／激突／崩壊・倒壊／感電 等、事故種類は不問。
通常作業のみ・構造/部品名称図・無関係な単体写真は除外。md5(+実目視)で重複排除済み。
画像生成は一切なし。各イラストの出所URLは collect2/img_index.csv に全件記録。

■ カテゴリ別

- TGL（テールゲートリフター付きトラック）： 39 点
- 高所作業車： 34 点

■ 事故種類別

- ・ 墜落・転落： 28 点
- ・ はさまれ・巻き込まれ： 16 点
- ・ 転倒： 9 点
- ・ 飛来・落下： 7 点
- ・ 激突： 4 点
- ・ 激突され： 3 点
- ・ 感電： 2 点
- ・ 下敷き： 1 点
- ・ その他： 1 点
- ・ 崩壊・倒壊： 1 点
- ・ 動作の反動： 1 点

No.0001



[TGL] 墜落・転落

トラック荷台での作業を終えて降りる際、テールゲートリフター（昇降機）から転落しそうになった
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0002



[TGL] はさまれ・巻き込まれ

テールゲートリフター操作中、足の指先を車両とゲートの間に挟みそうになった
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0003



[TGL] 墜落・転落

大型トラックのパワーゲートから荷役作業中に落ちそうになった
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0004



[TGL] 墜落・転落

トラックに荷物を積込み作業中、荷台から転落しそうになった
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0005



[TGL] 墜落・転落

小型トラック荷台上でシート掛け作業中に足を踏みはずしそうになった
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0006



[TGL] 墜落・転落

トラックから荷卸し中、積み荷の揺らぎでパランスを崩して転落しそうになった
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0007



[TGL] 墜落・転落

砂利積込み作業中、車の荷台から転落しそうになった
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0008



[TGL] 転倒

トラック荷台上で鋼材に掛けたシートを剥がす作業中、雨で濡れた鋼材で足が滑り転倒しそうになった
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0009



[TGL] 転倒

トラックの後あおりから飛び降りた際、車止めブロックにつまずき転倒しそうになった
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0010



[TGL] 墜落・転落

トラック荷卸し作業中に荷卸し台から転落した
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0011



[TGL] 激突

トラック後部のアオリを開いたとき、体にアオリが当たりそうになった
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0012



[TGL] 墜落・転落

大型鋼板コイルを積んで動きだしたとき、トラックの荷台から転落しそうになった
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0013



[TGL] はさまれ・巻き込まれ

トラックの積荷を降ろす際、傾斜で逸走してきたトラックと駐車場の間にはさまれそうになった
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0014



[TGL] はさまれ・巻き込まれ

サスペンションを上げた状態のトラックの下で作業中、車両電源が入りサスペンションと床面
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp


No.0015



[TGL] はさまれ・巻き込まれ

トラックの誘導中に電信柱とトラックの間にはさまれそうになった(荷役・構内)
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0016



[TGL] 飛来・落下

荷卸し中、ウイングを上げ忘れロールボックスパレットがトラック荷台から落下しそうになった
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0017



[TGL] 下敷き

雑誌を積んだ台車をトラック荷台から昇降装置に移動中、台車が落下して下敷きになりそうになった
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0018



[TGL] 飛来・落下

トラックの荷台から台車が落ち、足に当たりそうになった
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0019



[TGL] 転倒

荷卸し中、トラック荷台のカーゴ台車が別の台車にぶつかって倒れ、支えていた作業員が転倒
出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0020



[TGL] 墜落・転落

KYT教材 移動（トラック）:コンクリート側溝に蓋を掛ける作業をしながらトラックを移動さ
出所: www.tokubetu.or.jp

No.0021



[TGL] 飛来・落下

KYT教材 荷降ろし（トラッククレーン）:車両積載型トラッククレーンの荷台から鋼板を荷降
出所: www.tokubetu.or.jp

No.0022



[TGL] 飛来・落下

KYT教材 荷降ろし（矢板）:矢板の荷下ろしで玉掛用ワイヤーロープをフックから外そうとす
出所: www.tokubetu.or.jp

No.0023



[TGL] その他

KYT教材 積込み（ドラグ・ショベル）:ドラグ・ショベルをトラックに積み込む際の危険
出所: www.tokubetu.or.jp

No.0024



[TGL] 飛来・落下

KYT教材 積込み（大型ブロック）:大型ブロックを車両積載型トラッククレーンの荷台に積み
出所: www.tokubetu.or.jp

No.0025



[TGL] 飛来・落下

積み込み中の古紙の束が落下して頭に当たりそうになった

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0026



[TGL] 墜落・転落

パルク車のタンク上でバランスを崩し、転落しそうになった

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0027



[TGL] 墜落・転落

運転席の上の荷台から足を滑らせ、転落しそうになった

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0028




[TGL] 崩壊・倒壊

パレットで荷を積み込み作業中、荷崩れを起こした

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0029




[TGL] はさまれ・巻き込まれ

ごみ収集車の車両点検中、テールゲートが急に下降した

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0030




[TGL] 激突され

ダンプがバック中、誘導者が転倒したので慌てて止めた

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0031




[TGL] 墜落・転落

アウトリガーのジャッキを縮めたところ、トラッククレーンが坂道を下り始めた

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0032



[TGL] 飛来・落下

鋼製矢板の荷降ろし作業中、矢板が反転して崩れた

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0033



[TGL] 激突され

トラッククレーンでつり上げて回したフレコンバッグが頭部に当たった

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0034



[TGL] 動作の反動

米袋の荷降ろしを行っていた際、腰をひねり違和感を覚えた

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0035



[TGL] 転倒

荷降ろし作業中、バランスを崩し荷台の上で転倒しそうになった

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0036



[TGL] 転倒

積み込み作業中、足元の空のパン箱（番重）に気づかず、つまずき転倒しそうになった

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0037



[TGL] 墜落・転落

積み荷の揺り返しによりフレコンバッグが当たり、荷台から転落しそうになった

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0038




[TGL] 墜落・転落

夜間、ごみ集積場へ向かっていた際、トラックバースへ転落しそうになった

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0039



[TGL] 激突され

コンテナの奥で貨物を撮影していたところ、貨物が積み込まれて激突しそうになった

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0040




[高所] はさまれ・巻き込まれ

高所作業車のバケット手摺と天井クレーンレールの間に腰をはさまれた

出所: www.sacl.or.jp

No.0041



[高所] 墜落・転落

走行中のトラック接触の反動で作業者がバケットから転落した

出所: www.sacl.or.jp

No.0042




[高所] はさまれ・巻き込まれ

橋梁下を移動中、高架橋の梁と操作盤の間にはさまれた

出所: www.sacl.or.jp

No.0043




[高所] 墜落・転落

梁上へ移動中に足を滑らせバケットから墜落した

出所: www.sacl.or.jp

No.0044



[高所] 墜落・転落

作業床の手すりから上半身を出し過ぎて墜落した

出所: www.sacl.or.jp

No.0045




[高所] 転倒

アウトリガ格納で車体が塀側に傾き作業者が車体と塀の間に挟まれた

出所: www.sacl.or.jp

No.0046



[高所] はさまれ・巻き込まれ

作業床上昇中に操作盤フレームと天井の間に胸部をはさまれた

出所: www.sacl.or.jp

No.0047




[高所] はさまれ・巻き込まれ

傾斜地で車両が逸走しガードレールとの間にはさまれた

出所: www.sacl.or.jp

No.0048



[高所] はさまれ・巻き込まれ

傾斜地で車両が後進し後部と土留めブロックの間に挟まれた

出所: www.sacl.or.jp

No.0049




[高所] 墜落・転落

坂上のミキサー車が作業車に激突しバスケットから墜落した

出所: www.sacl.or.jp

No.0050




[高所] 墜落・転落

バスケットからコンテナへ乗り移る際に約3m下へ落下した

出所: www.sacl.or.jp

No.0051



[高所] 墜落・転落

海上パイプへ乗り移ろうとしバスケット旋回でバランスを崩し墜落した

出所: www.sacl.or.jp

No.0052




[高所] 転倒

傾斜地で左旋回しバランスを崩して車両が転倒した

出所: www.sacl.or.jp

No.0053




[高所] 墜落・転落

トラックが電線を引掛け作業者が約8.6m下へ墜落した

出所: www.sacl.or.jp

No.0054



[高所] 墜落・転落

バスケット手すりに乗り作業中バランスを崩し約10m下へ墜落した

出所: www.sacl.or.jp

No.0055



[高所] 墜落・転落

トラックがカゴに接触し作業員が路上へ墜落した

出所: www.sacl.or.jp

No.0056



[高所] 墜落・転落

街路樹作業中に作業床が揺れ約12m下の地上へ墜落した

出所: www.sacl.or.jp

No.0057




[高所] 墜落・転落

外壁修繕中に作業床が建物に接触しバランスを崩し約20m墜落した

出所: www.sacl.or.jp

No.0058



[高所] はさまれ・巻き込まれ

傾斜地で車両が前進し運転者が車両と電柱の間に挟まれた

出所: www.sacl.or.jp

No.0059



[高所] はさまれ・巻き込まれ

作業床上昇でトンネル天端と手すりの間に頭部をはさまれた

出所: www.sacl.or.jp

No.0060



[高所] 感電

バスケットが66kV送電線に接触し作業員2名が感電した

出所: www.sacl.or.jp

No.0061




[高所] はさまれ・巻き込まれ

傾斜地で車両が逸走しブロック塀との間に作業者が挟まれた

出所: www.sacl.or.jp

No.0062



[高所] 転倒

高所作業車がバランスを崩し2名がバスケットから投げ出された

出所: www.sacl.or.jp

No.0063




[高所] はさまれ・巻き込まれ

パイプラックの塗装でバスケット上から旋回操作中、被災者がパイプラックとバスケットの間に挟まれた

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0064




[高所] 感電

トラック積載形ブーム式高所作業車で左官工事中、感電した災害

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0065




[高所] 激突

機械設備架台の組立作業中、バスケットの縁と架台の梁の間に挟まれ死亡した（事故の型=激突

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0066



[高所] 激突

梁の塗装で次の作業箇所へ走行中、地面の凹凸で高所作業車が傾きバスケットが急上昇した

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0067



[高所] はさまれ・巻き込まれ

体育館天井の吹付け塗装中に突然ブームが上昇し、搬器から身を乗り出していた被災者が挟まれた

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0068



[高所] 転倒

電線の絶縁用防護管を取り外す作業中に高所作業車が転倒し、乗っていた被災者が被災した

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0069



[高所] 墜落・転落

垂直昇降型高所作業車で高架道路の型わく材を地上に降ろす作業中、リフトアームが折れ墜落した

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0070



[高所] 墜落・転落

幹線電柱の鳥害対策で電線のバインド線取替作業を高所作業車で行ってた際に墜落した

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0071



[高所] はさまれ・巻き込まれ

地下室でコンクリート壁仕上げのため移動中、扉下がり壁と作業車の手すりの間に挟まれた

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp

No.0072



[高所] 激突

道路照明灯の設置工事中、走行してきた大型トラックが作業中の高所作業車に激突した

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp



[高所] 墜落・転落

造船所で新造船外板の塗装作業中、高所作業車から作業者が墜落した

出所: anzeninfo.mhlw.go.jp