




竹羽

样本库-F1



F4

F3

F2

F1

Summary

设备总量

50

空间使用率

65%

日报警次数

12



竹羽

样本库-F1



F1-22


SN: 1234567890123

MO: 906-ULTS


TN: 1234567890123

ST: 运行中...

24 小时温度变化



使用情况




冻存区: S01

空位: 15

占位: 15

盒子: 100




冻存区: S02

空位: 15

占位: 15

盒子: 100



冻存区: S03

空位: 15

占位: 15

盒子: 100



设备信息

附件

报警



设备报告



设备巡检



设备监控



事件清单



维护记录



竹羽

样本库-F1



F1-22


SN: 1234567890123

MO: 906-ULTS

TN: 1234567890123

ST: 运行中...

24 小时温度变化



使用情况

设备编码
1234567890123设备型号
906-ULTS温控探头
1234567890123生产厂家
北京澎昆博远科贸发展有限责任公司 (分销商)联系地址
中国 北京市 北京市平谷区马坊镇马坊大街52号院1号楼6层617出厂日期
2017-8-1报废年限
5 年

设备信息

当前库位
F1-22设备分组
西山D-F1报警温度
> -30 °C采购日期
2018-11-11保养周期
2 次 / 年

附件

设备状态
运行中 ...设备归属
0029 高位II期工作温度
-10°C ~ -80°C联系电话
1234567890123

报警



设备报告



设备巡检



设备监控



事件清单



维护记录



竹羽

样本库-F1



F1-22


SN: 1234567890123

MO: 906-ULTS

TN: 1234567890123

ST: 运行中...

24 小时温度变化



使用情况



新设备插电测试记录.pdf

2018-12-12



这里是备注，可以随便写点什么。字符控制在255个汉字以内， ...



设备保修卡原件.png

2018-12-12



这里是备注，可以随便写点什么。字符控制在255个汉字以内， ...



设备采购单原件.jpg

2018-12-12



这里是备注，可以随便写点什么。字符控制在255个汉字以内， ...



设备报告



设备巡检



设备监控



事件清单



维护记录



竹羽

样本库-F1



F1-22


SN: 1234567890123

MO: 906-ULTS

TN: 1234567890123

ST: 运行中...

24 小时温度变化




使用情况

设备信息

附件

报警



20181212 08:00 超温报警 (-40 C°)

未处理



这里是备注，可以随便写点什么。字符控制在255个汉字以内， ...



20181212 06:00 探头失联 (10次/小时)

未处理



这里是备注，可以随便写点什么。字符控制在255个汉字以内， ...



20181212 00:00 需要保养 & 维护

未处理



这里是备注，可以随便写点什么。字符控制在255个汉字以内， ...



20181212 00:00 需要检测 & 校准

未处理



这里是备注，可以随便写点什么。字符控制在255个汉字以内， ...



设备报告



设备巡检



设备监控



事件清单



维护记录



竹羽

样本库-F1



F1-22


SN: 1234567890123

MO: 906-ULTS

TN: 1234567890123

ST: 运行中...

24 小时温度变化



使用情况

设备信息

附件

报警



20181212 08:00 其他报警

未处理 >

这里是备注，可以随便写点什么。字符控制在255个汉字以内， ...



20181212 08:00 其他报警

未处理 >

这里是备注，可以随便写点什么。字符控制在255个汉字以内， ...



20181212 08:00 其他报警

未处理 >

这里是备注，可以随便写点什么。字符控制在255个汉字以内， ...



设备报告



设备巡检



设备监控



事件清单



维护记录

设备监控

报警信息

报	F1	F2	F3	F4	其他					
2	F1-01	F1-02	F1-03	F1-04	F1-05	F1-06	F1-07	F1-08	F1-09	F1-10
9	F1-11	F1-12	F1-13	F1-14	F1-15	F1-16	F1-17	F1-18	F1-19	F1-20
℃	F1-21	F1-22	F1-23	F1-24	F1-25	F1-26	F1-27	F1-28	F1-29	F1-30
羽	F1-31	F1-32	F1-33	F1-34	F1-35	F1-36	F1-37	F1-38	F1-39	F1-40
决	F1-41	F1-42	F1-43	F1-44	F1-45	F1-46	F1-47	F1-48	F1-49	F1-50
有	相关设备					完成				
+	F1-20, F1-21, F1-22									
备										
这										

< 设备监控

报警信息



报警原因

 信号传输受阻 & 信号干扰 监控设备故障 冻存设备故障 人员 & 物体误入库区 委托方进行样本操作

委托方

XXXX 项目组

 人员错误操作

误操作

冰箱未关紧

 其他原因

其他原因, 最多255个字符

响应措施

 未处理, 30分钟内自愈 & 报警解除 停止样本操作, 设备恢复正常

停止时间 2018-12-12 18:00

 现场响应, 设备恢复正常

处置时间 2018-12-12 18:00

 其他措施

其他措施, 最多255个字符

响应结果

 报警已解除, 监控恢复正常

报警解除时间 2018-12-12 18:00

后续的影响

最多255个字符, 如果没有影响请留空


样本转移记录

开始时间	2018-12-12 18:00	完成时间	2018-12-12 18:30
原位置	F1-22	新位置	F1-50
转出样本量	10000	转入样本量	10000
转前温度	-20C°	转后30min温度	-80C°

备注

这里是备注, 可以随便写点什么。字符控制在255个汉字以内

现场图片1



现场图片1



拍照上传



< 设备监控

报警信息



报警类型

 超温报警 液氮安全 消防报警 氧浓度报警 红外报警 供电报警 探头故障 探头失联 需要保养 & 维护 需要检测 & 校准 其他报警 (严重) 其他报警 (一般) 其他报警 (正常)

报警概述

报告人 竹羽

报警日期 2018-12-12

报警时间 13:59

当时温度 -10C°

状态 已解决

响应人 竹羽

响应时长 2.4h 详情

样本转移 有

相关设备

+

F1-20, F1-21, F1-22

备注

这里是备注，可以随便写点什么。字符控制在255个汉字以内

现场图片1



现场图片1



拍照上传

