


DIGIHANDOVER

HANDOVER REPORT

PERIODE	LOKASI	STATUS DOKUMEN
25 September 2026	Fuel Terminal Maos	Digital • Terverifikasi

Ringkasan Handover



Ikhtisar Status

INDIKATOR	JUMLAH	PROPORSI	KETERANGAN
Handover selesai	1	50%	Follow up berstatus Closed
Follow up terbuka	1	50%	Perlu pemantauan / tindakan lanjutan
Kendaraan ada temuan	1	50%	Terdapat catatan kondisi kendaraan

Catatan: Laporan merangkum proses serah terima kendaraan, kondisi unit, detail temuan, dan status tindak lanjut. Seluruh data dapat ditelusuri melalui Handover ID.

Daftar Handover

Rekaman utama proses serah terima kendaraan dan kondisi operasional.

ID	WAKTU	AMT / JABATAN	NOPOL	TIPE	SHIFT	LOKASI	KONDISI	AREA	KATEGORI	FOLLOW UP
HD-20260925-001	25/09/2026 07:10	Nama AMT AMT I	R0000XX	Mulai Pekerjaan	Pagi	Fuel Terminal Maos	Normal	-	-	Closed
HD-20260925-002	25/09/2026 15:05	Nama AMT AMT I	R0000XX	Akhiri Pekerjaan	Siang	Fuel Terminal Maos	Ada Temuan	Rem	Minor	Open

Verifikasi


HANDOVER ID	DIVERIFIKASI OLEH	WAKTU VERIFIKASI	KETERANGAN
HD-20260925-001	Supervisor	25/09/2026 07:15	Data handover tercatat pada sistem
HD-20260925-002	Supervisor	25/09/2026 15:15	Data handover tercatat pada sistem

Detail Temuan Kendaraan

Rincian temuan yang membutuhkan pencatatan dan tindak lanjut.

ID	NOPOL	WAKTU	AREA	KATEGORI	SEVERITY	DESKRIPSI	TINDAKAN	STATUS	KETERANGAN
HD-20260925-002	25/09/2026 15:05	R0000XX	Nama AMT	Rem	Minor	Catatan kondisi rem	Dilaporkan ke supervisor	Open	-

Alur Tindak Lanjut



DIBUAT OLEH	DIVERIFIKASI OLEH	STATUS
AMT / Petugas Handover	Supervisor	Digital Verified