

Ведомость участков			
№	Участок, № опл.	длина, м	марка провода
1	РП-5 оп.1	480	АВВБ-3х10
2	Оп.1-36, 9-178	2940	3х40
3	Оп.36-84	3360	3х40-70
4	Оп.84-201	1050	3х40
5	Оп.84-171	6090	3х40
6	Оп.88-230	2030	3х40
7	Оп.108-288	2860	3х40
8	Оп.134-280	700	3х40
9	Оп.171-ТП-220	60	АВВБ-3х10
10	Оп.67-МТП-918	10	СИП-3 1х70
11	Оп.54-МТП-545	728	СИП-3 1х70


№	Общие сведения
1	Протяженность СРОС, км
1.1	В т.ч. кабель, км
1.3	В т.ч. СИП, км
1.4	абонентский КП, км
2	Опер. СРОС, шт.
3	Опер. абонентского, шт.
4	Повторная прокладка СРОС, м
5	Разрывов СРОС, м
6	АОП СРОС, шт.

Изм. № 002-32737, 002-321716

- Указатель поврежденного участка
- Пеший оастр
- Недоступно для осмотра
- Осмотр с применением автомобиля

ВЛ-10 кВ фид.Тульчинский с РП-5


Схема определения места повреждения



БМКТП-839

160


Зыбинка



МТП-918

100

Еськино



БМКТП-944

250

Тульчино

