

ANEXO I — CONTRATO DE LOCAÇÃO

VISTORIA DE ENTREGA E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO

Contrato 0073 • Documento único — preenchido em duas etapas

1. DADOS DO CLIENTE

Cliente	MARIA EDUARDA PEREIRA	Telefone	(83) 98812-4477
Endereço	Av. Epitácio Pessoa, 1450 — Tambaú, João Pessoa/PB		
Preenchido por	Ana Karolina	Contrato	0073

2. DADOS DO VEÍCULO

Veículo	Hyundai HB20 Comfort 1.0	Placa	RFK-7G92
Cor	PRATA	Ano	2023/2024
Chassi	9BHBH51DAPP123456	Número Motor	G3LA456789

3. ENTREGA × DEVOLUÇÃO

Item	Entrega	Devolução
Data e hora	16/05/2026 09:20	—
Hodômetro (km)	18.740	—
Combustível	Cheio	—

4. ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

S = Sim, existente | N = Não existente | A = Avariado

Acessório	Entrega	Devolução	Status / Observação
Calotas	S	—	Aguardando devolução
Buzina	S	—	Aguardando devolução
DOC. CRLV	S	—	Aguardando devolução
Triângulo Sinaliz.	S	—	Aguardando devolução
Antena	S	—	Aguardando devolução
Sensor de Ré	S	—	Aguardando devolução
Som / Alto-falante	S	—	Aguardando devolução
Tapetes	S	—	Aguardando devolução
Limpadores	S	—	Aguardando devolução
Chave de Roda	S	—	Aguardando devolução
Vidros Elétricos	S	—	Aguardando devolução
Óleo do Motor	S	—	Aguardando devolução
Alarme / Travas	S	—	Aguardando devolução
Lâmpadas	S	—	Aguardando devolução
Macaco Mecânico	S	—	Aguardando devolução
Estepe	S	—	Aguardando devolução
Func. GNV	N	—	Aguardando devolução
Água	S	—	Aguardando devolução
Borracha PSG Dir.	S	—	Aguardando devolução
Borracha MTR Dir.	S	—	Aguardando devolução
Asa Urubu D.D.	S	—	Aguardando devolução
Asa Urubu T.D.	S	—	Aguardando devolução
Tapete de Mala	S	—	Aguardando devolução
Tampa Para-choque	S	—	Aguardando devolução
Borracha PSG Tras.	S	—	Aguardando devolução
Borracha MTR Tras.	S	—	Aguardando devolução
Asa Urubu D.E.	S	—	Aguardando devolução
Asa Urubu T.E.	S	—	Aguardando devolução

Bagagito	N	—	Aguardando devolução
Lingueta	S	—	Aguardando devolução

5. OBSERVAÇÕES

Observações — Entrega	Observações — Devolução
Veículo entregue limpo, lavado, sem riscos visíveis na lataria. Bateria testada OK. Pneus calibrados a 32 PSI.	—

6. SINTOMAS, DANOS OU AVARIAS RELATADOS

Na entrega	Na devolução
—	—

7. ASSINATURAS

ENTREGA	DEVOLUÇÃO
Assinatura do Cliente MARIA EDUARDA PEREIRA	Assinatura do Cliente MARIA EDUARDA PEREIRA
Responsável Ativuz Ana Karolina	Responsável Ativuz —

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOS DA ENTREGA

(sem fotos registradas)

FOTOS DA DEVOLUÇÃO

(sem fotos registradas)