ANEXO I — CONTRATO DE LOCAÇÃO

Ordem de Serviço e Vistoria de Veículo

ATIVUS veículos

1. DADOS DO CLIENTE

Cliente	RAMON TALLES BARBALHO DE FRANÇA		
Telefone		**Endereço**	RUA DOS PINTASSILGOS, 90 - BL 01 APT 1103 - PITIMBU, NATAL/RN 59067-300
Preenchido por	Karol	**Data**	25/04/2026

2. DADOS DO VEÍCULO

Veículo	VOLKSWAGEM 2023	**Combustível**	MT
Placa	ELY-4D83	**Cor**	BRANCA
Ano	2023	**Chassi**	9BWDG45U9PT071678
Número Motor	CSE808971		
Hodôm. Entrega		**Retorno**	

3. ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

S = Sim existente **N** = Não existente **A** = Avariado

Calotas	S	Buzina	S	DOC. CRLV	S
Triângulo Sinaliz.	S	Antena	S	Sensor de Ré	S
Som / Alto-falante	S	Tapetes	S	Limpadores	S
Chave de Roda	S	Vidros Elétricos	S	Óleo do Motor	S
Alarme / Travas	S	Lâmpadas	S	Macaco Mecânico	S
Estepe	S	Func. GNV	S	Água	S
Borracha PSG Dir.	S	Borracha MTR Dir.	N	Asa Urubu D.D.	S
Asa Urubu T.D.	S	Tapete de Mala	S	Tampa Para-choque	S
Borracha PSG Tras.	N	Borracha MTR Tras.	S	Asa Urubu D.E.	N
Asa Urubu T.E.	S	Bagagito	N	Lingueta	S

4. OBSERVAÇÕES

Observações Gerais	TESTE

Descrição Sintomas	TESTE

5. DANOS OU AVARIAS INTERNAS DO VEÍCULO







6. ASSINATURAS

Assinatura do Cliente:	Assinatura da Empresa / Responsável:
_____	_____

7. IMAGENS DO PAINEL E DO VEÍCULO:

ATIVUS veículos



ATIVUS veículos