

1. Sammendrag.

Norsk Gjenvinning AS har på oppdrag fra Roar Heiland, gjennomført en miljøkartlegging av helse -og miljøfarlige stoffer på Brønnviga 47. Boligen skal brennes av brannvesenet som en øvelse, og i den forbindelse er det laget en plan for hva som skal saneres før huset kan brennes.

Kartleggingen er oppsummert i denne miljøsaneringsbeskrivelsen. Huset som skal brennes er i dag brukt som hytte, og skal nå saneres og brennes i forbindelse med bygging av ny bolig. Hytten består av 2,5 etasjer, kjeller, hovedetasje og loftsetasje. Bygget som skal rives er oppført i tre med naturstein grunnmur og kjeller. Huset er bygd opp gjennomgående av tre på gulv, tak og vegger

Bygningen inneholder moderate mengder bygningsdeler som inneholder helse -og miljøfarlige stoffer.

Det ble tatt 1 materialprøve av betongen/fuger i grunnmur. Prøvepunktene er merket på stedet. Prøven er sendt for analyse i laboratorium, ALS Laboratory Group Norway AS

Nedenfor er en kort oppsummering av de viktigste funnene i bygningen:

- **CCA**-Impregnert: vannbord, møner
- **EE- avfall**: Kabling, belysning, brytere, sikringsskap, lysstoffrør, armaturer, varmtvannstanker etc. skal leveres som EE-avfall

Det er tatt ut 1 stk prøver av betong/fuger grunnmur, og prøvepunkter er merket på stedet.. Prøven viser at fuger i natursteinsmur har litt forhøyede verdier på krom. Se prøveresultat vedlagt i rapporten.

P1, fuger i natursteinsmur har litt forhøyede verdier i forhold til normverdier. Ligger i tilstandsklasse 2 God.