

3. Kart over eiendommen.



Figur 1. Kart over eiendommen. Kilde: kristiandans kommune

4. Bakgrunn for miljøkartleggingen.

Det planlegges ny bolig på plassen hvor hytten i dag står, og i den forbindelse skal huset nå rives. Norsk Gjenvinning AS har i den forbindelse utført en miljøkartlegging av bygningsmassen.

Bygget består 2 etasjer pluss kjeller, og etter gjennomgang /befaring, går de forskjellige avfallstyper igjen.