



Dearbhú Comhréireachta an Déantóra (Leagan GA)

Déantóir:

Kawasaki Industrial Co., Ltd.

Seoladh poist:

1131 Kamo, Kikugawa-Shi, Shizuoka-Ken 439-0031, An tSeapáin

Suíomh gréasáin / Seoladh ríomhphoist:

<https://www.kawasaki-ind.co.jp>

Rialachán AE lena mbaineann an dearbhú seo

Rialachán (AE) 2023/1230 maidir le hinnealra

Táirge lena mbaineann an dearbhú seo

Seac pantagrafach

Samhlacha:

800, 1100, 1300, 1350, 1400, 1500

Bonn an dearbhaithe comhréireachta

Comhlíonann an táirge seo na Príomhriachtanais Sláinte agus Sábháilteachta de réir Rialachán (AE) 2023/1230.

Ós rud é nach bhfuil aon chaighdeán comhchuibhithe AE ann do sheacanna pantagrafacha, ní bhaineann aon chaighdeán chomhchuibhithe leis an gcineál trealamh seo.

Caighdeáin tagartha

Úsáideadh na caighdeáin seo a leanas mar thagairt maidir le dearadh agus sábháilteacht:

- EN 1494:2000+A1:2008 (go páirteach)
- JIS D 8103

Córas bainistíochta cáilíochta

Oibríonn an déantóir córas bainistíochta cáilíochta atá deimhnithe de réir ISO 9001.

Tá an doiciméadú teicniúil riachtanach chun a léiriú go gcomhlíonann an táirge riachtanais an Rialacháin um Innealra curtha le chéile ag an sínitheoir thíos agus tá sé ar fáil d'údarais forfheidhmithe ábhartha.

Rinne an déantóir sampla den táirge a thástáil.

Uimhir an chomhaid theicniúil: KSF-201-00-05

Marcáil CE

Cuireadh an mharcáil CE i bhfeidhm den chéad uair sa bhliain 2010.

Déanta i: Shizuoka, An tSeapáin

Nóta: Is aistriúchán é an doiciméad seo ar an Dearbhú Comhréireachta bunaidh.

Is í an leagan Béarla leis an síniú bunaidh an leagan atá ceangailteach ó thaobh dlí de.