

PARTE INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO TÉCNICO
Pº Castellana, 123 - 3ºD - 28046 Madrid
Tfno. 914 174 447 - Fax 915 561 838

Nº:

0300

FECHA DE APERTURA:

25/11/2025



NOMBRE CLIENTE:

Ferretería Cuzco

DIRECCIÓN:

C/ Joan Margall, 19

LOCALIDAD:

Madrid, 28020

PROBLEMA DETECTADO POR EL CLIENTE:

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS REALIZADAS

Retirada y configuración lector código de barras inalámbrico.



0,5

MATERIAL UTILIZADO

443952507100179

Premier 4439

Uds

MATERIAL RETIRADO

Nº de serie

Descripción

Uds

Observaciones

SERVICIO:

Instalación

▼

HORA INICIO:

17:10

🕒

HORA FINAL:

17:30

🕒

DESPLAZAMIENTO (min):

5

TOTAL (horas):

0,5

OBSERVACIONES:

FIRMA TÉCNICO

CONFORME CLIENTE