

TEHNOKONTROLLI TEADE RSI

EE-RSI-NÄIDIS

Teate andmed

Teate esitanud liikmesriik EE	Sihtliikmesriik FI
Teate esitanud pädev asutus KLIM	
Otsitaotluse üksikasjad	

Sõiduki andmed

Kategooria N3	Registreerimisnumber ABC123
Registreerimisriik FI	VIN-kood TESTVIN123
Läbisõidumõõdiku näit 123456	

Juhi andmed

Eesnimi TEST	Perekonnanimi DRIVER
Juhiloa number TEST123	Juhiloa riik FI

Veoettevõtja või omaniku andmed

☐ Veoettevõtja	☐ Omanik
Ettevõtja/omaniku nimi	Ühenduse tegevusloa number
Aadress	Linn
Riik	Sihtnumber

Liiklevate sõidukite tehnokontrolli andmed

Liiklevate sõidukite tehnokontrolli tunnus th-2026-000453/1	
Kontrolli koht Tallinn	Kuupäev ja kellaaeg 10.09.2026 12:30
Kontrolliasutus või kontrollija nimi Politsei- ja Piirivalveamet	

Tehnokontrolli tulemused

☐ Vastab nõuetele	☒ On vaja teha korraline tehnõulevaatus	☐ Keelamine või viimine
--	---	--

Kontrollitud punkt

Punkt	Kontrollitud	Ei vasta nõuetele	Rikked
Sõiduki identifitseerimine	☐	☐	
Pidurisüsteem	☐	☒	CAA_1.1.1 (OV)
Rooliseade	☐	☐	
Nähtavus	☐	☐	

Punkt	Kontrollitud	Ei vasta nõuetele	Rikked
Valgustusseadmed ja elektrisüsteemi osad	☐	☐	
Teljed, veljed, rehvid, vedrustus	☐	☐	
Šassii ja selle kinnitused	☐	☐	
Muu varustus	☐	☐	
Välisriigi vedaja kabotaažvedu	☐	☐	
Täiendavad ülevaatused reisijateveoks kasutatavale sõidukile	☐	☐	
10. Sõiduki sobivus	☒	☐	
20. Kinnitusmeetodid	☒	☐	