



GARANTİ BİLGİ MESAJI

GARANTİ ve TEKNİK BİLGİ MÜDÜRLÜĞÜ
MÜŞTERİ DENEYİMİ DİREKTÖRLÜĞÜ

MESAJ NO : 047

MESAJ TARİHİ: 24.10.2024

ARAÇ TİPİ : XXX

MOTOR TİPİ : XXX

VİTES KUTUSU TİPİ : XXX

DİĞER BİLGİLER :

Konu : Garanti işlemlerinin doğrulaması için kanıtların muhafazası

Amaç : Şebeke bilgilendirme

Yapılacak işlem : Uygulama esaslarına dikkat edilmesi

Garanti işlemlerinde değişim yapılan parçalar için üreticiden garanti ödemesi talep edildiğinde üretici analizlerini ve iyileştirmeleri zamanında yapabilmesi için fatura edilen garanti taleplerine ait kanıtlara (belge, fotoğraf, video vb) ihtiyaç duyulmaktadır.

Üretici firmalar; Garanti ödemesi öncesinde veya ödeme yapıldıktan sonra 2 yıl içerisinde yapılan garanti taleplerine ait kanıtlara (belge, fotoğraf, video vb) ihtiyaç duyabilmektedir.

Yetkili servislerin yapılan garanti taleplerine ait kanıtları (belge, fotoğraf, video vb), istenmesi durumunda **ibraz edebilmesi için kayıt altında tutması gerekmektedir.**

Bu süreci doğru şekilde yönetebilmek için aşağıda örnekleri ile belirtilmiş onarımlara ait kanıtların (belge, fotoğraf, video vb) **“özellikle 0-3 aylık araçların tüm onarımlarına ait kanıtlar”** otomatik olarak talep edilebilmesi için Garanti sisteminde filtreler konulmuştur bu filtreler vasıtası ile kanıtların (belge, fotoğraf, video vb) GCM sisteminde faturaya entegre edilmesi sağlanacaktır.

Bu uygulama ile

- Garanti analizleri için zaman kazandıracak.
- Fabrikalarda kalite ekipleri tarafından, problemlerin kısa sürede anlaşılması ve ürün iyileştirmeleri için eylem planını tanımlamasına yardımcı olacaktır.

Yeni filtreler Garanti Sistemine **Kasım ayı** itibarı ile entegre edilecektir.

ŞİKAYET	KONU	Fotoğraf	Video	Ek Bilgiler	Fotoğraf / video Nasıl Çekilir
Görünüş	Görünüş sorunu olan tüm parçalar. Örn: boya sorunu, sac, etiket, şerit, döşeme, koltuk, gösterge paneli, direksiyon simidi, algılama sensörü, tavan döşemesi, jantlar, vb.	✓		3 Aydan kısa araçlardaki sorunlar için, Flash Aves Formu	Fotoğraf 1: Araçta arızalı elemanın yerinin genel fotoğrafı Fotoğraf 2: Arızalı parçaya yakın çekim
Gövde veya iç parça boşluğu	Çıkıntılar,hizalam, ayarlama	✓		Değerlerin ölçümü	Fotoğraf 1: Araçta arızalı elemanın yerinin genel fotoğrafı Fotoğraf 2: Arızalı parçaya yakın çekim
Su yalıtımı, sızıntı	Motor sıvısı, şanzıman, radyatörler, klima sistemi, 12V aküler dahil		✓	Çıkan gaz miktarını gösteren klima dolum fişi	İlgili alanın yakınlaştırmalı olarak tüm olayın videosu
Gürültü	Turbo, motor, şanzıman, ön aks vs.		✓		Kabinden video + dışarıdan statik veya alana mümkün olduğunca yakın
Paralellik	Direksiyon ayarı		✓	Geometri + direksiyon açısı kontrol değerleri	
Multimedya	Siyah ekran, ses sorunu, görüntü atlama vb.		✓		Araç çalışır durumda çekilen video
İkaz veya mesaj (gösterge panelinde)	Gösterge panelindeki mesaj veya uyarı ışığı	✓			Araç çalışır durumda çekilen fotoğraf
Arıza araştırma Teşhis		✓	✓		Teşhise ilişkin iddiayı doğrulamak için bir fotoğraf veya video gerekli olacaktır
Kablolama	Kötü bağlantılar, hasarlı kablolama, yetersiz temizlik Onarım tanısı için lütfen 6 arızadan birini seçin: 1) Bağlayıcı Bağlanmamış veya Kötü Bağlanmış 2) Konnektör veya Klips Hasarlı 3) Konnektör Oksitlenmiş 4) Kablolama hasarlı 5) Kötü yönlendirmeli kablolama 6) Bağlantı yeterince sıkı değil	✓			Araçtaki kablolamayı gösteren genel fotoğraf ve arızanın yakınlaştırılmış fotoğrafı (bir sonraki sayfaya bakın)

FOTOĞRAF ÖRNEKLERİ

 Öneriler	Geniş Çekim  	Yakın Çekim  	
Kablolar	Gevşek veya sıkıştırılmamış ürün 	Kauçuk sızdırmazlık halkası 	Hasarlı 
Soketler	Oksitlenmiş konnektör 	Eksik Sigorta 	Kötü bağlantı (sağdaki fotoğraf) 

Farlar	Suyun varlığı 
Multimedya	 Örn: Görüntü titriyor => video gerekli
<u>Fotoğraflar ve videolarda dikkat edilmesi gerekenler:</u> ➤ Çekim Kalitesini kontrol edin (keskinlik, berraklık ve net olmalıdır) ➤ Fotoğraflarda ve videolarda arızanın açıkça görülebildiğinden emin olun. ➤ Garanti uygulanan parçayı sökmeden önce parçanın ve parça üzerinde bulunan etiket veya üretim bilgisi olabilecek yazıları fotoğraf veya videolarını çekmeyi unutmayınız	