

東勢林區管理處麗陽工作站鄭晴尹護管工作日報表

製表日期：2023 年 06 月 15 日

巡護日期	起 2023 年 06 月 14 日~迄 2023 年 06 月 14 日							
主任指派 巡視路線	八仙山_第 22 林班、八仙山_第 24 林班、33、34	任務摘要	1.辦理租地相關業務 2.仙區 24 林班落石及倒木查看 3.仙區 22 林班橫流溪段下游周邊環境巡查 4.轄區林班巡視					
☐ 本日無巡視								
本日巡視路線 (請填列林班或地號)	八仙山_第 22 林班、八仙山_第 24 林班							
天候	巡視時間	卡箱						
陰天	起 2023 年 06 月 14 日 13 時 42 分 迄 2023 年 06 月 14 日 16 時 47 分	33、34、						
無線電回報情形	通訊品質	時間	座標					
☒ 有 ☐ 無通訊	☒ 良好 ☐ 不良 ☐ 無訊號	15 時 09 分	X:240833 Y:2675139					
工 作 記 事	林 政 業 務	☒ 租地	☐ 施作工程	☐ 探採土石、礦物	☐ 廢棄物、汙染物(*2)	☐ 放牧		
		☐ 占用案件	☐ 貴重木	☐ 竊取森林主副產物(*2)	☐ 森林火災(*1)	☐ 保林宣導		
		☒ 無線電維護	☐ 其他	☐ 侵占漂流木	☒ 林野巡視			
		租地： 一、下午由麗陽工作站出發，至仙區 22-24 林班，進行轄區林班巡視及辦理租地相關業務，已拍照記錄於護管日誌，完成後隨即返站。 二、持續辦理仙區 24 林班濫墾地清理續辦業務。						
		無線電維護： 仙區 22 林班，回報位置及座標、海拔、天氣相關資料，訊號良好，使用 10 號頻道無線電呼叫。						
		林野巡視： 林班巡視，無發現到有林政案件發生。						
	造 林 業 務	☒ 造林地	☐ 造林作業	☐ 伐採作業	☐ 集運作業			
		☐ 病蟲害	☐ 母樹林物候觀察(*3)	☐ 其他				
		造林地： 112 造林預訂案第國 10 號(契約 112-8 標)仙區 22 林班，面積 3.82 公頃造林地，今日中午有接聽到林老闆來電告知，疏伐地有 8 名工人在新植作業，將於 6/14 日中午測離，因梅雨鋒面影響，待 6/21 日再至造林地新植作業。						
	育 樂 業 務	☐ 步道路況及設施	☐ 遊樂區設施安全	☐ 遊樂區露營				
		☐ 遊樂區炊煮引火	☐ 遊樂區設置攤販	☒ 其他(*4)				
		其他(*4)： 林班巡視無涉及育樂業務。						

治山業務	☒ 水土保持設施		☐ 土石崩塌	☐ 林道災害	☐ 林道工程	☐ 堰塞湖	☐ 其他
	水土保持設施： 仙區 22 林班橫流溪段下游周遭環境溪床整治，巡查現況已拍照、定標，將傳送照片予大處治山課梁技正家柱。						
	☐ 自然保護(留)區		☐ 特殊地景		☐ 非法狩獵		☐ 狂犬病疫情監測
	☐ 自然保育宣導		☐ 紅外線自動相機維護(*5A)		☒ 野生動物(*5C)		☐ 野生動物死亡
保育業務	☐ 野生動物危害		☐ 野生動物救傷、收容、野放		☐ 族群監測(*5B)		☐ 其他
	野生動物(*5C)： 林班巡視無發現到野生動物。						
其他事項							
巡視員：鄭晴尹			主(經)辦：		主任：		
			批示事項：		批示事項：		

現 場 照 片	
	
說明：仙區 24 林班暫准建劉承剛租地建物-現況	說明：仙區 22 林班橫流溪段下游有落石.位置及座標-現況



說明：仙區 22 林班橫流溪段下游周遭環境溪
床整治-現況



說明：仙區 22 林班橫流溪段下游周
遭環境溪床整治-現況



說明：仙區 22 林班橫流溪段下游周遭環境有
落石位置及座標-現況



說明：仙區 24 林班有零星落石及土
堆-現況

軌 跡

