

第一層（3）決行

簽 於麗陽工作站

114年10月28日

敬會

集水區治理科

附件掃描後上傳工程會

1029
技正梁家柱

1029
集水區治理科 科長 鄭龍雨

主旨：檢送橫流溪重要設施維護管理規劃之一般性定期巡查表單壹紙，請鑒核。

說明：依據本分署114年7月24日中治字第114104223號函送橫流溪重要設施維護管理手冊辦理。

敬陳

秘書

副分署長

如擬

分署長

1029
林業署臺中分署 分署長 梁家柱

貞純

麗陽工作站

謹簽

承辦人單位簽署：

麗陽工作站 主 陳明哲

承辦人

1028
技正張森源

科（室）核稿

回	承辦	技正梁家柱
閱	主管	

一般性定期巡查表單

技正張森源

巡查人員：森林管理員汪峻泰

巡查日期：114.10.27

巡查人員：

設施種類	設施位置	現況情形	處理情形	照片/說明
步道		☒ 正常 ☐ 伏倒木或落石 ☐ 道路中斷 ☐ 道路基礎淘空 ☐ 其他：_____	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
邊坡		☒ 正常 ☐ 裸露/崩塌 ☐ 其他：_____	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
平臺/護欄		☒ 正常 ☐ 斷裂或破損 ☐ 表面耗損 ☐ 本體歪斜 ☐ 其他：_____	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
護岸		☒ 正常 ☐ 結構外觀破損 ☐ 基礎淘空 ☐ 其他：_____	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
魚道/防砂設施		☒ 正常 ☐ 結構外觀破損 ☐ 基礎淘空 ☐ 土砂淤積 ☐ 其他：_____	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
告示牌/解說牌		☒ 正常 ☐ 基礎裸露 ☐ 鋼材鏽蝕 ☐ 結構外觀破損 ☐ 其他：_____	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
救生圈		☐ 正常 ☐ 遺失 ☒ 其他：補正中	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	