

一般性定期巡查表單

巡查日期：115.02.24

巡查人員：張森源、陳英吉

設施種類	設施位置	現況情形	處理情形	照片/說明
步道	TWD97: 240874mE, 2675511mN	☒ 正常 ☐ 伏倒木或落石 ☐ 道路中斷 ☐ 道路基礎淘空 ☐ 其他：	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
邊坡	TWD97: 240862mE, 2675167mN	☒ 正常 ☐ 裸露/崩塌 ☐ 其他：	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
平臺/護欄	TWD97: 240826mE, 2675666mN	☒ 正常 ☐ 斷裂或破損 ☐ 表面耗損 ☐ 本體歪斜 ☐ 其他：	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
護岸	TWD97: 240837mE, 2675350mN	☒ 正常 ☐ 結構外觀破損 ☐ 基礎淘空 ☐ 其他：	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
魚道/防砂設施	TWD97: 240797mE, 2675143mN	☒ 正常 ☐ 結構外觀破損 ☐ 基礎淘空 ☐ 土砂淤積 ☐ 其他：	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
告示牌/解說牌	TWD97: 240747mE, 2675003mN	☒ 正常 ☐ 基礎裸露 ☐ 鋼材鏽蝕 ☐ 結構外觀破損 ☐ 其他：	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	
救生圈	TWD97: 240766mE, 2675131mN	☒ 正常 ☐ 遺失 ☐ 其他：	☒ 定期巡查 ☐ 自行處理 ☐ 異常通報	